

KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-Mail: info@kern-sohn.com Tel: +49-[0]7433- 9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com

Betriebsanleitung Präzisionswaage



Version 1.0 2022-08 D



TPWS-BA-d-2210



KERN PWS

Version 1.0 2022-08 Betriebsanleitung

Präzisionswaage

Inhalt	sverzeichnis	
1	Technische Daten	. 4
2	Konformitätserklärung	. 5
3 3.1 3.2 3.3	Geräteübersicht Komponenten Tastatur Anzeige	. 6 6 8 9
4 4.1 4.2 4.3 4.4	Grundlegende Hinweise (Allgemeines) Bestimmungsgemäße Verwendung Sachwidrige Verwendung Gewährleistung Prüfmittelüberwachung	10 10 10 10 10
5 5.1 5.2	Grundlegende Sicherheitshinweise Hinweise in der Betriebsanleitung beachten Ausbildung des Personals	11 11 11
6 6.1 6.2	Transport und Lagerung Kontrolle bei Übernahme Verpackung/Rücktransport	11 11 11
7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.5.1 7.6 7.7	Auspacken, Aufstellung und Inbetriebnahme	12 12 14 15 16 16 16
8 8.1 8.2	Menü Menü-Übersicht Navigation im Menü	17 17 18
9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6	Basisbetrieb Ein- / Ausschalten Nullstellen Tarieren Auswahl einer Wägeapplikation Einfaches Wägen Numerische Eingabe	19 20 20 21 22 22
10	Stückzählen	24
11	Prozentwägen	27
12	Koeffizientenmultiplikation	30
13 13.1 13.2	Dichtebestimmung Dichtetabelle für Flüssigkeiten Datenausgabe der spezifischen Dichte an einen Drucker	32 36 37

14	Tierwägen	38
14.1	Auto-Tara	30 39
14.1.2	Datenausgabe	39
14.1.3	Gewichtsbereich einstellen	39
14.1.4	Reaktion der Waage einstellen	39
15	Wägen mit Toleranzbereich	40
15.1	Auswahl der Funktion Wägen mit Toleranzbereich	41
15.2	Unterscheidungsbedingung einstellen	41
15.3	Unterscheidungsbereich einstellen	41
15.4 15.5	Anzani der Toleranzgrenzen einstellen	41 12
15.6	Akustisches Signal einstellen	42 42
15.7	Einstellen der Toleranzwerte	42
15.7.1	Absolutwerte	42
15.7.2	Differenzwerte	45
15.8	Einstellung der Anzeige zur Ergebnisdarstellung	49
16	Summieren	50
16.1	Auswahl der Funktion Summieren	50
16.2	Anwendung der Summier-Funktion	51
16.2.1	I O I AL-Adding	51
16.2.2 16.3	Anzeigen oder löschen der Gesamtsumme	52
47	Finetallum nen zur Dedienum nund Detricheuerhelten	50
171	Einstellungen zur Bealenung und Betriebsvernalten	53 53
17.1	Bargraph-Anzeige	53 54
17.3	Akustisches Signal	54
17.3.1	Aktivieren / Deaktivieren des akustischen Signals	54
17.3.2	Einstellen der Tonhöhe des akustischen Signals	54
17.4	Automatische Abschaltung der Hintergrundheleuchtung	54 55
17.4.1	Kontrolle der Hintergrundbeleuchtung	55
17.5	Stabilitätseinstellungen	55
17.5.1	Empfindlichkeit	55
17.5.2	Stabilisierungswartezeit	55
17.6	Reaktionseinstellungen	56
17.8	Automatische Abschaltfunktion	56
40		
18	Systemeinstellungen	51 57
18.2	Ablesbarkeit	57 58
18.2.1	Ablesbarkeiten für PWS 800-2	59
18.2.2	Ablesbarkeiten für PWS 3000-1 und PWS 8000-1	59
18.3	Wiederherstellung des letzten Tarawertes	60
18.4	Werkseinstellungen wiederherstellen	60
19	Justierung	61
19.1	Justierung	61
19.2	Justiertest	62
20	Schnittstellen	64
20.1	RS232C-Schnittstelle zur Dateneingabe und -ausgabe	64
20.1.1	Technische Daten	64
20.1.2	Schnittstellenkabel	65
20.2 1	Datenzusammensetzung	65
20.2.2	Datenbeschreibung	65
20.3	Dateneingabe	67
20.3.1	Eingabeformat	67
20.4	Antwortformate	69

20.4.1	A00/Exx Format	
20.4.2	ACK/NAK Format	
20.5	Kommunikationseinstellungen	
20.5.1	Aktivieren / Deaktivieren der Schnittstelle und Datenformat	
20.5.2	Kommunikationseinstellungen vornehmen	
20.6	Druckerfunktionen	72
20.6.1	Ausgabe des Justiertest-Ergebnisses	73
20.6.2	Ausgabe von Messergebnissen	
20.6.3	Ausgabesprache	73
21	Wartung, Instandhaltung, Entsorgung	
21.1	Reinigen	
21.2	Wartung, Instandhaltung	
21.3	Entsorgung	74
22	Kleine Pannenhilfe	
22.1	Fehlermeldungen	

1 Technische Daten

KERN	PWS 3000-1	PWS 8000-1	PWS 800-2
Artikelnummer / Typ	TPWS 3200-1-A	TPWS 8200-1-A	TPWS 820-2-A
Ablesbarkeit (d)	0,1 g	0,1 g	0,01 g
Wägebereich (Max)	3,2 kg	8,2 kg	820 g
Reproduzierbarkeit	0,1 g	0,1 g	0,01 g
Linearität	0,1 g	0,1 g	0,01 g
Einschwingzeit		3 s	
Empfohlenes Justier- gewicht nicht beige- geben (Klasse)	3 kg (F1)	2 kg (F1); 5 kg (F1)	200 g (F1); 500 g (F1)
Anwärmzeit		2 h	
Wägeeinheiten	g, kg, ct, oz, lb, oz Mala	t, dwt, gn, tl (Hong Ko aysia), tl (Taiwan), mo	ong), tl (Singapore, om, to
Kleinstes Teilege-	100 mg (unter La- borbedingungen*)	100 mg (unter La- borbedingungen*)	10 mg (unter La- borbedingungen*)
wicht beim Stückzäh- len	1 g (unter Normal- bedingungen**)	1 g (unter Normal- bedingungen**)	100 mg (unter Normalbedingun- gen**)
Referenzstückzahlen bei Stückzählung	ilen 5, 10, 30, 100		
Wägeplatte, Edelstahl	190 x 190 mm	190 x 190 mm	ø 140 mm
Abmessungen Ge- häuse (B x T x H) [mm]	310 x 208 x 87		
Nettogewicht (kg)	1,52 kg		
Zulässige Umgebungsbedin- gung	10 °C bis + 30 °C		
Luftfeuchtigkeit	80 %		
Netzteil Eingangs- spannung	AC 100-240 V, 300 mA 50/60Hz		
Waage Eingangs- spannung	DC 5,95 V, 1,0 A		
Schnittstellen	RS-232		
Verschmutzungsgrad	2		
Überspannungskate- gorie	2		
Höhenmeter	Bis 2000 m		
Aufstellort	Nur in geschlossenen Räumen		

* Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen - unter Laborbedingungen:

- > Es herrschen ideale Umgebungsbedingungen für hochauflösenden Zählungen
- Die Zählteile haben keine Streuung

** Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen - unter Normalbedingungen:

- > Es herrschen unruhige Umgebungsbedingungen (Windzug, Vibrationen)
- Die Zählteile streuen

2 Konformitätserklärung

Die aktuelle EG/EU-Konformitätserklärung finden Sie online unter:



Bei geeichten Waagen (= konformitätsbewerteten Waagen) ist die Konformitätserklärung im Lieferumfang enthalten.

3 Geräteübersicht

3.1 Komponenten

PWS 3000-1 und PWS 8000-1:



PWS 800-2:



Pos.	Bezeichnung		
1	Wägeplatte		
2	Tastatur		
3	Fußschrauben		
4	Anzeige		
5	Libelle		

Rückansicht (Wägeplatte auf dem Bild: PWS 3000-1 und PWS 8000-1):



Pos.	Bezeichnung		
6	Befestigungsöse für Diebstahlsicherung		
7	Netzanschluss mit Schutzkappe		
8	RS-232C-Schnittstelle mit Schutzkappe		
9	Batteriefach (Akku ist als optionales Zu- behör erhältlich)		

Ansicht von unten:



3.2 Tastatur



Taste	Bezeichnung	Beschreibung
ON	[ON/OFF]	Einschalten
OFF		Ausschalten
	[DDINIT]	Datenausgabe an externes Gerät
		Einstellung abbrechen
SET	[SET]	Einstellung übernehmen
		Menü öffnen (Taste ca. 2 Sekunden gedrückt halten)
F	[F]	Anzeige wechseln
		Eingabe bestätigen
TARE →0←	[TARE/ZERO]	Tarieren und Nullstellen
	[↑]	Einstellungsauswahl nach oben
U		Numerische Eingabe um 1 erhöhen
\bigcirc	[1]	Einstellungsauswahl nach unten
\bigcirc		Numerische Eingabe um 1 verringern
\bigcirc	[\]	Menüebene weiter
		Zeichenposition auswählen
	[ب]	Menüebene zurück
D	[~]	Zeichenposition auswählen

3.3 Anzeige



Nr.	Anzeige	Bezeichnung	Beschreibung
1	0	Stabilitätsanzeige	Wird bei stabilem Gewichtswert angezeigt
2	•	Indikator "Toleranzbereichswä- gen"	Zeigt an, in welchem Toleranzbe- reich das Wägeerbenis liegt
3		Indikator "Tierwägen"	Zeigt die Reaktionsgeschwindig- keit der Waage beim Tierwägen an
4	*	Sternchen	Hinweis, dass Gewichtswert ad- diert werden kann
5	—	Minus	Zeigt negative Werte an
6	М	Indikator "Prozess"	Zeigt an, dass die Waage Daten verarbeitet
7	→ 0 ←	Indikator "Nullanzeige"	Zeigt Nullstellung an
8		Bar Graph-Anzeige	Zeigt an, wie stark die Wägeplatte bezüglich des maximalen Wäge- bereichs belastet wird
			Zeigt an, in welchem Toleranzbe- reich das Wägeerbenis liegt
9		Ladezustandsanzeige	Wird bei Akkubetrieb angezeigt
10	B/G	Anzeige Bruttogewichtswert	Zeigt Bruttogewicht an
11	\rightarrow	Indikator "Datenausgabe"	Wird angezeigt, wenn Waage Da- ten an externes Gerät sendet
12	Ĩ	Indikator "Tierwägen"	Wird angezeigt, wenn sich die Waage im Tierwägemodus befin- det
13	Net	Anzeige Nettogewichtswert	Wird angezeigt, wenn das Ta- ragewicht abgezogen wurde
14	Σ	Indikator "Summe"	Wird zur Darstellung der Gesamt- summe angezeigt
15	PCS	Indikator "Stückzählen"	Wird angezeigt, wenn Stückzäh- Ien aktiviert wurde
16	#	Indikator "Koeffizientenmultipli- kation"	Wird angezeigt, wenn Koeffizien- tenmultiplikation aktiviert wurde
17	%	Indikator "Prozentwägen"	Wird angezeigt, wenn Prozentwä- gen aktiviert wurde
18	◀ (oben) und ▲	Indikator "ID-Nummer"	Leuchtet auf, wenn ID angezeigt oder eingegeben wird
19	g	Gramm	Zeigt Einheit "Gramm" an
20	kg	Kilogramm	Zeigt Einheit "Kilogramm" an
21	mom	Momme	Zeigt Einheit "Momme" an
22	that	Indikator für verschiedene Wä- geeinheiten	Zeigt verschiedene Wägeeinhei- ten in verschiedenen Funktionen an

4 Grundlegende Hinweise (Allgemeines)

4.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die von Ihnen erworbene Waage dient zum Bestimmen des Wägewertes von Wägegut. Sie ist zur Verwendung als "nichtselbsttätige Waage" vorgesehen, d.h. das Wägegut wird manuell, vorsichtig und mittig auf die Wägeplatte aufgebracht. Nach Erreichen eines stabilen Wägewertes kann das Wägeergebnis abgelesen werden.

4.2 Sachwidrige Verwendung

- Unsere Waagen sind nichtselbsttätige Waagen und nicht für den Einsatz in dynamischen Wägeprozessen vorgesehen. Die Waagen können jedoch nach Überprüfung des individuellen Einsatzbereiches und hier speziell den Genauigkeitsanforderungen der Anwendung auch für dynamische Wägeprozesse eingesetzt werden.
- Keine Dauerlast auf der Wägeplatte belassen. Diese kann das Messwerk beschädigen.
- Stöße und Überlastungen der Waage über die angegebene Höchstlast (Max), abzüglich einer eventuell bereits vorhandenen Taralast, unbedingt vermeiden. Waage könnte hierdurch beschädigt werden.
- Waage niemals in explosionsgefährdeten Räumen betreiben. Die Serienausführung ist nicht Ex-geschützt.
- Die Waage darf nicht konstruktiv verändert werden. Dies kann zu falschen Wägergebnissen, sicherheitstechnischen Mängeln sowie der Zerstörung der Waage führen.
- Die Waage darf nur gemäß den beschriebenen Vorgaben eingesetzt werden. Abweichende Einsatzbereiche/Anwendungsgebiete sind von KERN schriftlich freizugeben.

4.3 Gewährleistung

Gewährleistung erlischt bei:

- Nichtbeachten unserer Vorgaben in der Betriebsanleitung
- Verwendung außerhalb der beschriebenen Anwendungen
- Veränderung oder Öffnen des Gerätes
- Mechanische Beschädigung und Beschädigung durch Medien, Flüssigkeiten natürlichem Verschleiß und Abnützung
- Nicht sachgemäße Aufstellung oder elektrische Installation
- Überlastung des Messwerkes

4.4 Prüfmittelüberwachung

Im Rahmen der Qualitätssicherung müssen die messtechnischen Eigenschaften der Waage und eines eventuell vorhandenen Prüfgewichtes in regelmäßigen Abständen überprüft werden. Der verantwortliche Benutzer hat hierfür ein geeignetes Intervall sowie die Art und den Umfang dieser Prüfung zu definieren. Informationen bezüglich der Prüfmittelüberwachung von Waagen sowie der hierfür notwendigen Prüfgewichte sind auf der KERN-Homepage (<u>www.kern-sohn.com</u>) verfügbar. In seinem akkreditierten DKD- Kalibrierlaboratorium können bei KERN schnell und kostengünstig Prüfgewichte und Waagen kalibriert werden (Rückführung auf das nationale Normal).

5 Grundlegende Sicherheitshinweise

5.1 Hinweise in der Betriebsanleitung beachten



Betriebsanleitung vor der Aufstellung und Inbetriebnahme sorgfältig durchlesen, selbst dann, wenn Sie bereits über Erfahrungen mit KERN- Waagen verfügen.

5.2 Ausbildung des Personals

Das Gerät darf nur von geschulten Mitarbeitern bedient und gepflegt werden.

6 Transport und Lagerung

6.1 Kontrolle bei Übernahme

Überprüfen Sie bitte die Verpackung sofort beim Eingang sowie das Gerät beim Auspacken auf eventuell sichtbare äußere Beschädigungen.

6.2 Verpackung/Rücktransport



- ⇒ Alle Teile der Originalverpackung f
 ür einen eventuell notwendigen R
 ücktransport aufbewahren.
- ⇒ Für den Rücktransport ist nur die Originalverpackung zu verwenden.
- ⇒ Vor dem Versand alle angeschlossenen Kabel und losen/beweglichen Teile trennen.
- ⇒ Evtl. vorgesehene Transportsicherungen wieder anbringen.
- ⇒ Alle Teile z.B. Glaswindschutz, Wägeplatte, Netzteil etc. gegen Verrutschen und Beschädigung sichern.

7 Auspacken, Aufstellung und Inbetriebnahme

7.1 Aufstellort, Einsatzort

Die Waagen sind so konstruiert, dass unter den üblichen Einsatzbedingungen zuverlässige Wägeergebnisse erzielt werden.

Exakt und schnell arbeiten Sie, wenn Sie den richtigen Standort für Ihre Waage wählen.

Am Aufstellort folgendes beachten:

- Waage auf eine stabile, gerade Fläche stellen.
- Extreme Wärme sowie Temperaturschwankungen z.B. durch Aufstellen neben der Heizung oder direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.
- Waage vor direktem Luftzug durch geöffnete Fenster und Türen schützen.
- Erschütterungen während des Wägens vermeiden.
- Waage vor hoher Luftfeuchtigkeit, Dämpfen und Staub schützen.
- Das Gerät nicht über längere Zeit starker Feuchtigkeit aussetzen. Eine nicht erlaubte Betauung (Kondensation von Luftfeuchtigkeit am Gerät) kann auftreten, wenn ein kaltes Gerät in eine wesentlich wärmere Umgebung gebracht wird. In diesem Fall das vom Netz getrennte Gerät ca. 2 Stunden bei Raumtemperatur akklimatisieren.
- Statische Aufladung von Wägegut, Wägebehälter vermeiden.
- Nicht in explosivstoffgefährdeten Bereichen oder in durch Gase, Dämpfe und Nebel sowie durch Stäube explosionsgefährdeten Bereichen betreiben!
- Chemikalien (z.B. Flüssigkeiten oder Gase), welche die Waage innen oder außen angreifen und beschädigen können, sind fernzuhalten.
- IP-Schutz des Gerätes einhalten.
- Beim Auftreten von elektromagnetischen Feldern, bei statischen Aufladungen (z.B. beim Verwiegen / Zählen von Kunststoffteilen) sowie bei instabiler Stromversorgung sind große Anzeigeabweichungen (falsche Wägergebnisse, sowie Beschädigungen der Waage) möglich. Der Standort muss dann gewechselt werden.

7.2 Auspacken, Lieferumfang

Gerät und Zubehör aus der Verpackung nehmen, Verpackungsmaterial entfernen und am vorgesehenen Arbeitsplatz aufstellen. Überprüfen, ob alle Teile des Lieferumfangs vorhanden und unbeschädigt sind.

Lieferumfang:

1. Waage	
2. Wägeplatte (bei PWS 3000-1 und PWS 8000-1)	
3. Wägeplatte (bei PWS 800-2)	
4. Wägeplattenträger (bei PWS 3000-1 und PWS 8000-1)	
5. Wägeplattenträger (bei PWS 800-2)	
 Schraube f ür W ä- geplattentr äger 	Ś
7. Netzgerät	
8. Netzsteckerset	
9. Betriebsanleitung	

7.3 Aufstellen



Zur Genauigkeit der Wägeresultate von hochauflösenden Präzisionwaagen trägt der richtige Standort entscheidend bei (s. Kap. 7.1).

Der IP-Schutz der Waage wird nur eingehalten, wenn



- die Wägeplatte angebracht ist
- die Bohrung auf der Unterseite mit der zugehörigen Abdeckung abgedeckt ist
- 1. Wägeplattenträger mit den Bohrungen über die Stifte auf der Waage platzieren
- 2. Wägeplatte mit der Schraube fixieren



2. Wägeplatte auf den Wägeplattenträger legen

PWS 3000-1 und PWS 8000-1:

PWS 800-2:





3. Netzgerät anschließen (Installation des Netzgerätes: siehe Kap. 7.5)

7.4 Nivellieren

1. Die Waage mit Fußschrauben nivellieren, bis sich die Luftblase in der Libelle im vorgeschriebenen Kreis befindet



⇒ Nivellierung regelmäßig überprüfen

7.5 Netzanschluss



Länderspezifischen Netzstecker auswählen und am Netzgerät einstecken.



Kontrollieren, ob die Spannungsaufnahme der Waage richtig eingestellt ist. Die Waage darf nur an das Stromnetz angeschlossen werden, wenn die Angaben an der Waage (Aufkleber) und die ortsübliche Netzspannung identisch sind.

Nur KERN-Originalnetzgeräte verwenden. Die Verwendung anderer Fabrikate bedarf der Zustimmung von KERN.



Wichtig:

- > Vor Inbetriebnahme das Netzkabel auf Beschädigungen überprüfen.
- Darauf achten, dass das Netzgerät und der Netzanschluss nicht mit Flüssigkeiten in Berührung kommen. Decken Sie den Netzanschluss mit der vorgesehenen Schutzkappe ab, wenn die Waage vom Netz getrennt ist.
- > Der Netzstecker muss jederzeit zugänglich sein.

Installation des Netzgerätes:

- 1. Länderspezifischen Netzstecker leicht schräg in die Aussparung des Netgerätes legen, so dass die Feder in Richtung des Arretierungspfeiles des Netzgerätes zeigt
- 2. Verriegelung des Netzsteckers nach unten schieben und Netzstecker in die Aussparung des Netzgäretes drücken. Anschließend Verriegelung loslassen (Darauf achten, dass der Netzstecker eingerastet ist)



Einlegen des Netzsteckers in das Netzgerät



7.5.1 Einschalten der Stromversorgung

€ 🔶	⇒ Waage an die Stromversorgung anschließen
	Waage durch Drücken der [ON/OFF]-Taste ein- schalten

7.6 Erstinbetriebnahme

Um bei elektronischen Waagen genaue Wägeergebnisse zu erhalten, müssen die Waagen ihre Betriebstemperatur (siehe Anwärmzeit, Kap. 1) erreicht haben. Die Waage muss für diese Anwärmzeit an die Stromversorgung (Netzanschluss oder Akku) angeschlossen sein. Die Genauigkeit der Waage ist abhängig von der örtlichen Fallbeschleunigung. Unbedingt die Hinweise im Kapitel Justierung beachten (s. Kap. 19).

7.7 Anschluss von Peripheriegeräten

Vor Anschluss oder Trennen von Zusatzgeräten (Drucker, PC) an die Datenschnittstelle muss die Waage unbedingt vom Netz getrennt werden.

Achten Sie darauf, dass die Anschlüsse der RS-232C-Schnittstelle und der Anschluss für Peripheriegeräte nicht mit Flüssigkeiten in Berührung kommen. Decken Sie die Anschlüsse am Gerät mit den vorgesehenen Schutzkappen ab, wenn Sie die Anschlüsse nicht verwenden.

Verwenden Sie zu Ihrer Waage ausschließlich Zubehör und Peripheriegeräte von KERN, diese sind optimal auf Ihre Waage abgestimmt.

8 Menü

Einstellungen an der Waage können über das Menü durch Drücken der **[F]-**Taste vorgenommen werden.



- Um das Menü zu öffnen, muss sich die Waage in der Grammanzeige befinden (Umschalten der Anzeige: [F]-Taste drücken)
- Navigation im Menü siehe Kapitel 8.2

8.1 Menü-Übersicht

Das Menü der Waage besteht aus mehreren Ebenen. Die erste Ebene besteht aus den Hauptmenüs. Je nach Einstellung erhalten Sie Zugriff auf weitere Menüebenen. Eine Übersicht über die Einstellungsmöglichkeiten finden Sie in den einzelnen Kapiteln.

Erste Menüebene	Einstellungen	Kapitel
I.SEE	Auswahl einer Wägeapplikation	9.4
	Wägen mit Toleranzbereich	15
C.3EL	Summieren	16
3.R.O	Zero-Tracking	17.7
Ч.5.а.	Stabilitätseinstellungen: Emp- findlichkeit	17.5.1
5.rE.	Reaktionseinstellungen	17.6
Б. I.F.	Kommunikationseinstellungen	20.5
Л.C.R.	Justierfunktionen	19
8.6.6.	Bar-Graph-Anzeige	17.2
9.R.P.	Automatische Abschaltfunktion	17.8
А.А.Ь.	Automatische Abschaltung der Hintergrundbeleuchtung	17.4.1
6 І.в.Я	Wägeeinheit A	17.1
62.d.A	Ablesbarkeit Einheit A	18.2
63.0.6	Wägeeinheit B	17.1
64.d.b	Ablesbarkeit Einheit B	18.2
E.G.LP	Druckerfunktionen	20.6
H.ER.	Stabilisierungswartezeit	17.5.2
J.ER.O	Wiederherstellung des letzten Tarawertes	18.3
N.62.	Einstellungen zum akustischen Signal	17.3
o.b.L.	Kontrolle der Hintergrundbe- leuchtung	17.4.2

8.2 Navigation im Menü

Taste	Bezeichnung	Beschreibung
	(F)	Menü öffnen (ca. 2 Sekunden gedrückt halten)
	r. 1	Menüebene weiter (kurz drücken)
DDINIT	[PRINT]	Menü schließen
	[]	Eingabe abbrechen
$\langle \bullet \rangle$	[←]	Menüebene weiter
(\rightarrow)	[→]	Menüebene zurück
	[↑]	Einstellungsauswahl nach oben
(1)	[1]	Einstellungsauswahl nach unten
TARE →0←	[TARE/ZERO]	Einstellungsauswahl durchschalten
SET	[SET]	Einstellungen speichern

Menü öffnen:



⇒ [F]-Taste für ca. 2 Sekunden gedrückt halten

- Func
- ⇒ Anzeige wechselt zu <Func>
- ⇒ [F]-Taste loslassen

Wenn Sie die **[F]**-Taste nach der Anzeige von **<Func>** weiterhin gedrückt halten, wechselt die Waage in einen anderen Modus. In diesem Fall können Sie die **[PRINT]**-Taste drücken, um die Aktion abzubrechen.

9 Basisbetrieb

9.1 Ein- / Ausschalten

1

Die Waage startet nach dem Einschalten immer mit der letzten Wägeapplikation, die vor dem Ausschalten verwendet wurde

⇒ Warten, bis die Gewichtsanzeige erscheint

⇒ Auf der Anzeige wird Null angezeigt

⇒ Die Waage ist jetzt wägebereit

⇒ [ON/OFF]-Taste drücken

⇒ Die Anzeige leuchtet auf

Einschalten:



Anzeige überprüfen:





Mit einem leichten Fingerdruck auf die Wägeplatte kann kontrolliert werden, ob sich der angezeigte Wägewert auf der Anzeige verändert

Ausschalten:



- ⇒ Wenn die Waage eingeschalten ist, [ON/OFF]-Taste drücken
- ⇒ Die Anzeige der Waage schaltet sich aus

9.2 Nullstellen



Wenn nach dem Drücken der **[TARE/ZERO]**-Taste **<Net>** auf der Anzeige zu sehen ist, wurde die Tarierung statt Nullgestellung durchgeführt. Mehr Informationen zum Tarieren finden Sie in Kapitel 9.3.



⇒ Wägeplatte entlasten

⇒ [TARE/ZERO]-Taste drücken

- ⇒ Waage führt Nullstellung durch
 - Auf der Anzeige werden der Wert <0.0 g> und die Nullanzeige <→0←> angezeigt

9.3 Tarieren

Das Eigengewicht beliebiger Wägebehälter lässt sich auf Knopfdruck tarieren, damit bei nachfolgenden Wägungen das Nettogewicht des Wägegutes angezeigt wird.

Wenn ein Taragewicht verwendet wird, reduziert sich der maximale Wägebereich für Wägegut um den Wert des Taragewichts

- ⇒ Leeren Wägebehälter auf die Wägeplatte stellen
- ⇒ Das Gewicht des Wägebehälters wird angezeigt
- ⇒ [TARE/ZERO]-Taste drücken
- ⇒ Waage führt Tarierung durch
- Auf der Anzeige werden der Wert <0.0 g> und die Nullanzeige <Net> angezeigt



- ⇒ Den Wägebehälter mit dem Wägegut befüllen
- ⇒ Das Nettogewicht des Wägeguts ablesen
- Bei entlasteter Waage wird der gespeicherte Tarawert mit negativem Vorzeichen angezeigt.
- 1
- Zum Löschen des gespeicherten Tarawertes die Wägeplatte entlasten und **[TARE/ZERO]-**Taste drücken.
- Der Tariervorgang kann beliebige Male wiederholt werden. Die Grenze ist dann erreicht, wenn der gesamte Wägebereich ausgelastet ist.

9.4 Auswahl einer Wägeapplikation

Um das Menü zu öffnen, muss sich die Waage in der Grammanzeige befinden (Umschalten der Anzeige: **[F]**-Taste drücken)



- ⇒ [F]-Taste f
 ür ca. 2 Sekunden gedr
 ückt halten
- Anzeige wechselt zu <Func>
- ⇒ [F]-Taste loslassen
- ⇒ Mit den Tasten [↑] und [↓] (oder [TARE/ZERO]-Taste) die gewünschte Wägeapplikation auswählen
 - 1. SEt 1 Einfaches Wägen
 - 1. SEt 2 Stückzählen
 - 1. SEt 3 Prozentwägen
 - 1. SEt 4 Koeffizientenmultiplikation
 - 1. SEt 5 Dichtebestimmung
 - 1. SEt 6 Wiegen von Tieren



ISEE

⇒ [SET]-Taste drücken, um Auswahl zu bestätigen

9.5 Einfaches Wägen

Falls Sie einen Wägebehälter verwenden, sollte vor dem Wiegen tariert werden (s. Kapitel 9.3)



- ⇒ Wägeapplikation <1. SEt 1> auswählen (Auswahl s. Kapitel 9.4)
- ⇒ Wägegut auf die Wägeplatte oder in den Wägebehälter legen

⇒ Wägeergebnis ablesen

Weitere Anzeigen:

Durch Drücken der **[F]**-Taste lässt sich die Anzeige auf der Waage umschalten. Die Anzeige ist abhängig von der aktiven Wägeapplikation und den aktivierten Zusatz-funktionen.

Anzeigereihen- folge	Anzeige	Anzeige auf der Waage
1	Nettogewichtswert (Einheit A)	Net
2	Bruttogewichtswert (Einheit A)	B/G
3	Nettogewichtswert (Einheit B)	Net
4	Gesamtgewicht (Einheit A)	Σ

9.6 Numerische Eingabe

Toleranzgrenzen, Referenzgewichtswerte, Koeffizienten, Temperaturwerte, spezifische Dichte und die Waagen-Identifikationsnummer lassen sich manuell an der Waage eingeben.

- Ob die Eingabe eines Punktes bei Gewichtswerten zulässig ist, hängt von der Ablesbarkeit der Waage ab
 Beispiel: Ablesbarkeit (d) = 0,1 g → Zulässige Eingabe: Eine Dezimalstelle; Unzulässige Eingabe: Mehr als eine Dezimalstelle → Waage rundet auf oder ab
 Die Waage kann maximal sochs Zeisben anzeigen
 - Die Waage kann maximal sechs Zeichen anzeigen

Taste	Funktion
PRINT	Eingabe abbrechen
SET	Eingabe speichern und beenden
F	Nächstes Zeichen eingeben
TARE →0←	Zeichen um 1 erhöhen
¢	Zeichen um 1 erhöhen
€	Zeichen um 1 verringern
()	Nächstes Zeichen eingeben
(\bullet)	Letztes Zeichen auswählen / löschen

10 Stückzählen

Die Applikation **Stückzählen** ermöglicht Ihnen, mehrere auf die Wägeplatte gelegte Teile zu zählen.

Bevor die Waage Teile zählen kann, muss sie das durchschnittliche Stückgewicht, die so genannte Referenz kennen. Dazu muss eine bestimmte Anzahl der zu zählenden Teile aufgelegt werden. Die Waage ermittelt das Gesamtgewicht und teilt es durch die Anzahl der Teile, die so genannte Referenzstückzahl. Auf Basis des berechneten durchschnittlichen Stückgewichts wird anschließend die Zählung durchgeführt.

Hier gilt: Je höher die Referenzstückzahl, desto größer die Zählgenauigkeit.

- Mit der [PRINT]-Taste, kann die Einstellung der Stückzahl abgebrochen werden
- Falls Sie einen Wägebehälter verwenden, sollte vor der Einstellung der Referenzstückzahl tariert werden (s. Kapitel 9.3)
- Das akustische Signal ertönt nur, wenn dieses aktiviert wurde (Einstellungen siehe Kap. 17.3)



⇒ Wägeapplikation <1. SEt 2> auswählen (Auswahl s. Kapitel 9.4)

⇒ Auf der Anzeige erscheint <Pcs>

- ⇒ **[F]**-Taste für ca. 2 Sekunden gedrückt halten
- ⇒ Anzeige wechselt zu <U. SEt>
- ⇒ [F]-Taste loslassen
- ⇒ Die Referenzstückzahl wird angezeigt und blinkt (in diesem Beispiel: <on 10>)
- ⇒ Mit den Tasten [↑] und [↓] (oder [TARE/ZERO]-Taste) die gewünschte Referenzstückzahl auswählen



on 5 5 Stück on 10 10 Stück on 30 30 Stück on 100 100 Stück



- Anzahl der Teile gemäß der eingegebenen Referenzstückzahl auf die Wägeplatte oder in den Wägebehälter legen
- ▷ [F]-Taste drücken, um Gewichtswert der Referenzstückzahl zu speichern

Simple SCS (optional; [F]-Taste drücken, um in den messmodus zu gelangen):

- ➡ Referenzstückzahl auf der Anzeige beginnt zu blinken
- ⇒ Weitere Referenzstücke auflegen (Stückzahl darf maximal dreimal so groß sein, wie die anfangs gewählte Referenzstückzahl → Beispiel: Gewählt = 10 Stücke, Zusätzliche Referenzstücke = 30 Stücke oder weniger)
- Stabilitätsanzeige erscheint und akustisches Signal ertönt (wenn aktiviert, siehe Kap. 17.3.1), wenn Gewichtswert der Referenzstücke gespeichert wurde
- ▷ [F]-Taste drücken, um Wiegen der Referenzstückzahl zu beenden
- ⇒ Akustisches Signal ertönt und **<End.>** wird angezeigt
- ⇒ Anzeige wechelt in den Stückzählmodus
- Weiteres Wägegut auf die Wägeplatte oder in den Wägebehälter legen
- Stückzahl ablesen

Wenn die Waage <Add>, <Sub> oder <L-Err> anzeigt:

- <Add>: Anzahl der zusätzlichen Proben ist zu klein. Fügen Sie mehr Proben hinzu.
- <Sub>: Anzahl der zusätzlichen Proben ist zu groß. Verringern Sie die Probe.
 - <L-Err>: Durchschnittliches Stückgewicht ist kleiner als das kleinste Stückgewicht



HC





Weitere Anzeigen:

Durch Drücken der **[F]**-Taste lässt sich die Anzeige auf der Waage umschalten. Die Anzeige ist abhängig von der aktiven Wägeapplikation und den aktivierten Zusatz-funktionen.

Anzeigereihen- folge	Anzeige	Anzeige auf der Waage
1	Stückzahl (Pcs)	Net
2	Gesamtstückzahl (Pcs)	Σ
3	Durchschnittliches Stückgewicht (Ein- heit A)	Pcs
4	Nettogewichtswert (Einheit A)	Net

11 Prozentwägen

Die Applikation **Prozentwägen** ermöglicht Ihnen die Prüfung des Gewichts einer Probe in Prozent, bezogen auf ein Referenzgewicht.

- Falls Sie einen Wägebehälter verwenden, sollte vor der Einstellung der Referenzstückzahl tariert werden (s. Kapitel 9.3)
 - Die Ablesbarkeit der Waage passt sich automatisch an das Referenzgewicht an:

Ablesbarkeit in %	Gewichtsbereich des Referenzgewichts	
1	Mindestlast <= Referenzgewicht < Mindestlast x 10	
0.1	Mindestlast x 10 <= Referenzgewicht < Mindestlast x 100	
0.01	Mindestlast x 100 <= Referenzgewicht	
Modell	Mindestlast beim Prozentwägen	
PWS 800-2	1 g	
PWS 3000-1 und PWS 8000-1	10 g	

Die Erfassung des Referenzgewichts kann auf zwei Arten erfolgen:

- Istwert-Einstellmethode: Wiegen des Referenzgewichts
- Numerische Eingabe des Referenzgewichts



- ⇒ Wägemodus <1. SEt 3> auswählen (Auswahl s. Kapitel 9.4)
- ⇒ Auf der Anzeige erscheint <%>
- ⇒ [F]-Taste für ca. 2 Sekunden gedrückt halten
- ⇒ Anzeige wechselt zu <P. SEt>
- ▷ [F]-Taste loslassen
- ⇒ Das zuletzt eingestellte Referenzgewicht wird angezeigt und blinkt

Istwert-Einstellmethode:



- ⇒ Referenzgewicht auf die Wägeplatte oder in den Wägebehälter legen
- ⇒ [F]-Taste drücken

- ⇒ Referenzgewicht entfernen
- ⇒ Proben auf die Wägeplatte oder in den Wägebehälter legen und Prozentwert ablesen

Numerische Eingabe des Referenzgewichts:

⇒ [TARE/ZERO]-Taste drücken



⇒ **<0 g>** wird angezeigt und blinkt



⇒ Referenzgewicht eingeben (Numerische Eingabe: siehe Kap. 9.6)



- ⇒ Wägegut auf die Wägeplatte legen
- Anteil in Prozent bezogen auf das Referenzgewicht wird angezeigt

Weitere Anzeigen:

Durch Drücken der **[F]**-Taste lässt sich die Anzeige auf der Waage umschalten. Die Anzeige ist abhängig von der aktiven Wägeapplikation und den aktivierten Zusatz-funktionen.

Anzeigereihen- folge	Anzeige	Anzeige auf der Waage
1	Prozentwert (%)	Net
2	Gesamtprozent (%)	Σ
3	Nettogewichtswert (Einheit A)	Net

12 Koeffizientenmultiplikation

Die Applikation **Koeffizientenmultiplikation** ermöglicht Ihnen die Multiplikation des Gewichts einer Probe mit einem vorher eingestellten Wert. Das Ergebnis wird auf dem Display angezeigt.



TPWS-BA-d-2210



⇒ Gewichtswert wird mit dem Koeffizienten multipliziert und Ergebnis auf der Anzeige dargestellt

Weitere Anzeigen:

Durch Drücken der **[F]**-Taste lässt sich die Anzeige auf der Waage umschalten. Außerdem können je nach Wägeapplikation verschiedene Zusatzfunktionen aktiviert werden.

Anzeigereihen- folge	Anzeige	Anzeige auf der Waage
1	Multiplizierter Wert (#)	Net
2	Gesamtwert (#)	Σ
3	Nettogewichtswert (Einheit A)	Net

13 Dichtebestimmung

Bei der Dichtebestimmung von Festkörpern wird der Festkörper zuerst in Luft und anschließend in einer Hilfsflüssigkeit gewogen, deren Dichte bekannt ist. Aus der Gewichtsdifferenz resultiert der Auftrieb, aus dem die Software die Dichte berechnet. Als Hilfsflüssigkeit finden meist destilliertes Wasser oder Ethanol Verwendung, Dichtetabellen s. Kap. 13.1.

Zur Dichtebestimmung sind die folgenden Schritte notwendig:

- 1. Messausrüstung vorbereiten
- 2. Wägeapplikation zur Dichtebestimmung auswählen
- 3. Medium auswählen
- 4. Wassertemperatur oder spezifische Dichte einstellen
- 5. Probe per Unterflurwägung wiegen
- 6. Korrektur von Restfehlern aufgrund des Tauchkorbs
- 7. Probe messen
 - Der Haken für Unterflurwägung ist als optionales Zubehör erhältlich
 - Informationen hierzu finden Sie auf unserer Homepage: www.kern-sohn.com
 - Nach Beendigung der Unterflurwägung muss die Öffnung am Waagenboden unbedingt wieder verschlossen werden (Staubschutz)
 - Während der Unterflurwägung ist die Waage nicht IP65 geschützt
 - Der Tauchkorb darf den Behälter nicht berühren

1. Messausrüstung vorbereiten



2. Wägeapplikation zur Dichtebestimmung auswählen



⇒ Wägeapplikation <1. SEt 5> auswählen (Auswahl s. Kapitel 9.4)

3. Medium auswählen



- ⇒ Zu <11. Md.> navigieren und Medium auswählen (Navigation im Menü: siehe Kap. 8.2)
 - 0 Wasser
 - 1 Kein Wasser (Anderes Medium)



- ⇒ **[SET]**-Taste drücken, um Einstellungen zu speichern
- ⇒ Auf der Anzeige erscheint **<d>**

4. Wassertemperatur oder spezifische Dichte einstellen

- Die Wassertemperatur muss zwischen 0 °C und 99.9 °C liegen
 - Die spezifische Dichte muss zwischen 0.0001 und 9.999 liegen



⇒ [TARE/ZERO]-Taste gedrückt halten



Bei der Auswahl von 0 (Wasser):

- \Rightarrow Anzeige wechselt zu **<d t>** und blinkt
- ⇒ [TARE/ZERO]-Taste loslassen
- ➡ [TARE/ZERO]-Taste drücken, um die Wassertemperatur einzustellen
- ⇒ Wassertemperatur eingeben (Numerische Eingabe: siehe Kap. 9.6)



10000+

⇒ [SET]-Taste drücken, um Eingabe zu speichern

Bei der Auswahl von 1 (Kein Wasser):

- ⇒ Anzeige wechselt zu <d> und blinkt
- ⇒ [TARE/ZERO]-Taste loslassen
 - ➡ [TARE/ZERO]-Taste drücken, um die spezifische Dichte einzustellen



TARE

⇒ Spezifische Dichte eingeben (Numerische Eingabe: siehe Kap. 9.6)

⇒ [SET]-Taste drücken, um Eingabe zu speichern

5. Probe per Unterflurwägung wiegen



⇒ Leeren Tauchkorb an den Haken f
ür Unterflurwägung befestigen



➡ [TARE/ZERO]-Taste drücken, um die Waage zu tarieren



⇒ Probe in den Tauchkorb legen

(In diesem Schritt ist es auch möglich, die Probe auf die Wägeplatte zu legen)



- ⇒ [SET]-Taste drücken, wenn stabiler Gewichtswert angezeigt wird
- \Rightarrow Waage speichert Gewichtswert und zeigt <4 > an

6. Korrektur von Restfehlern aufgrund des Tauchkorbs



- ⇒ Behälter mit Wasser oder anderer Flüssigkeit unter der Waage platzieren
- ⇒ Leeren Tauchkorb in das Wasser oder die Flüssigkeit eintauchen
- [TARE/ZERO]-Taste drücken, um die Waage zu tarieren und Restfehler des Wägebehälters zu beheben

7. Probe messen



- ⇒ Probe in den Tauchkorb legen
- ➡ Tauchkorb mit aufgelegter Probe vollständig in das Wasser oder die Flüssigkeit eintauchen
- ⇒ [SET]-Taste drücken, wenn stabiler Gewichtswert angezeigt wird
- ⇒ Ergebnis für die spezifische Dichte ablesen


Durch Drücken der **[SET]**-Taste können Sie zur Anzeige des Gewichtswerts zurückkehren. Eine erneute Rückkehr zur Anzeige der Dichte ist jedoch nicht möglich. Hierfür müssen Sie die Messung erneut durchführen.

Temperatur	Dichte ρ [g/cm ³]		
[°C]	Wasser	Ethanol	Methanol
10	0.9997	0.7978	0.8009
11	0.9996	0.7969	0.8000
12	0.9995	0.7961	0.7991
13	0.9994	0.7953	0.7982
14	0.9993	0.7944	0.7972
15	0.9991	0.7935	0.7963
16	0.9990	0.7927	0.7954
17	0.9988	0.7918	0.7945
18	0.9986	0.7909	0.7935
19	0.9984	0.7901	0.7926
20	0.9982	0.7893	0.7917
21	0.9980	0.7884	0.7907
22	0.9978	0.7876	0.7898
23	0.9976	0.7867	0.7880
24	0.9973	0.7859	0.7870
25	0.9971	0.7851	0.7870
26	0.9968	0.7842	0.7861
27	0.9965	0.7833	0.7852
28	0.9963	0.7824	0.7842
29	0.9960	0.7816	0.7833
30	0.9957	0.7808	0.7824
31	0.9954	0.7800	0.7814
32	0.9951	0.7791	0.7805
33	0.9947	0.7783	0.7796
34	0.9944	0.7774	0.7786
35	0.9941	0.7766	0.7777

13.1 Dichtetabelle für Flüssigkeiten

13.2 Datenausgabe der spezifischen Dichte an einen Drucker

1

•

- Weitere Einstellungen können erst vorgenommen werden, wenn die Wägeapplikation Dichtebestimmung aktiviert wurde (siehe Kap. 13)
- Für diese Funktionen benötigen Sie einen kompatiblen Drucker. Informationen hierzu finden Sie auf unserer Homepage: www.kern-sohn.com

Auswahl der auszugebenden Daten:

- Im Menü zu <12.do.> navigieren und Einstellung auswählen (Navigation im Menü: siehe Kap. 8.2)
 - 0 Nur gemessene Dichte und Gewichtswert ausgeben
 - 1Alle Daten ausgeben (Gemessene Dichte, Gewichtswert,
Aktuelle Wassertemperatur / Spezifische Dichte)

Automatische Ausgabe aktivieren / deaktivieren:



- Im Menü zu <13.Ao.> navigieren und Einstellung auswählen (Navigation im Menü: siehe Kap. 8.2)
 - 0 Automatische Ausgabe deaktiviert
 - 1 Automatische Ausgabe aktiviert

14 Tierwägen

Die Applikation **Tierwägen** ermöglicht Ihnen die Messung von Tieren oder Proben, die sich während der Messung bewegen. Wenn die Gewichtsschwankungen innerhalb eines eingestellten Gewichtsbereichs liegen, wird der Gewichtswert "eingefroren" und auf dem Display angezeigt.

	 Falls Sie einen Wägebehälter verwenden, sollte vor dem Wiegen tariert werden (s. Kapitel 9.3)
	 Wenn sich das Tier zu stark bewegt, kann der Gewichtswert mög- licherweise nicht "eingefroren" werden
1	Für diese Funktion ist nur die Wägeeinheit Gramm verfügbar
	 Da der Stabilitätserkennungsbereich in dieser Funktion breiter ist, können die Wägeergebnisse im Vergleich zu den realen Gewichts- werten mit Fehlern behaftet sein



0→0← ・・・・・

- ⇒ Wägeapplikation <1. SEt 6> auswählen (Auswahl s. Kapitel 9.4)
- ⇒ Auf der Anzeige erscheint < Image >



- ▶ (oben) langsame Reaktion (Tier bewegt sich viel)
- ► (mitte) mittlere Reaktion (Tier bewegt sich mittelmäßig)
- ▶ (unten) schnelle Reaktion (Tier bewegt sich gar nicht / kaum)



- ⇒ Tier auf der Wägeplatte platzieren
- ⇒ Wenn die Gewichtschwankung in den Gewichtsbereich passt, wird der Gewichtswert "eingefroren" und Waage zeigt <h> an

14.1 Weitere Einstellungen



Weitere Einstellungen können erst vorgenommen werden, wenn die Wägeapplikation Tierwägen aktiviert wurde (siehe Kap. 14)

14.1.1 Auto-Tara

Wenn Auto-Tara aktiviert wurde, wird automatisch ein Tarabereich festgelegt, nachdem das Tier von der Wägeplatte entfernt wurde und die Gewichtsschwankungen innerhalb eines festgelegten Bereichs liegen.

Wenn Auto-Tara deaktiviert wurde, wird der Wert so lange "eingefroren" bis die **[TARE/ZERO]**-Taste gedrückt wird.



- Im Menü zu <14. At.> navigieren und Einstellung auswählen (Navigation im Menü: siehe Kap. 8.2)
 - 0 Deaktiviert
 - 1 Aktiviert

14.1.2 Datenausgabe



- Im Menü zu <15. Ho.> navigieren und Einstellung auswählen (Navigation im Menü: siehe Kap. 8.2)
 - 0 Deaktiviert
 - 1 Aktiviert (Einmalige automatische Ausgabe bei "eingefrorenem" Wert)

14.1.3 Gewichtsbereich einstellen



Durch die Änderung der Ablesbarkeit (d) kann auch der Stabilitätserkennungsbereich durch eine kombinierte Verwendung von **<16.Wd>** geändert werden.



- Im Menü zu <16. Wd.> navigieren und Einstellung auswählen (Navigation im Menü: siehe Kap. 8.2)
 - 1 20d 2 50d 3 100d

14.1.4 Reaktion der Waage einstellen

Die Reaktion der Waage kann alternativ auch im Menü eingestellt werden.



- Im Menü zu <17. SP.> navigieren und Einstellung auswählen (Navigation im Menü: siehe Kap. 8.2)
 - 1 schnelle Reaktion (Tier bewegt sich gar nicht / kaum)
 - 2 mittlere Reaktion (Tier bewegt sich mittelmäßig)
 - 3 langsame Reaktion (Tier bewegt sich viel)

15 Wägen mit Toleranzbereich

Das Einstellen eines Toleranzbereichs ermöglicht Ihnen die schnelle Kontrolle, ob ein Gewichtswert innerhalb bestimmter Grenzen liegt.

Sie können hierbei entweder einen einzigen Toleranzwert (Minimalwert als untere Grenze) oder einen Toleranzbereich (Minimal- und Maximalwert als untere und obere Grenze) festlegen.

- Das Wägen mit Toleranzbereich ist verfügbar für folgende Applikationen: Wägen, Prozentwägen, Stückzählen und Koeffizientenmultiplikation.
 - Standardmäßig ist <2. SEL 0> eingestellt (Funktion deaktiviert)

Die Beurteilung von Gewichtswerten kann beim Wägen mit Toleranzbereich auf zwei Arten erfolgen:

- Beurteilung der Absolutwerte
 - Die Beurteilung erfolgt anhand der Angabe des zulässigen Maximal- und / oder Minimalwertes
- Beurteilung mit Differenzwerten
 - Die Beurteilung erfolgt anhand der Angabe eines Referenzwertes und der zulässigen Differenzwerte

Beispiel:

Eine Probe darf minimal 900.0 g und maximal 1200.0 g wiegen. In der untenstehenden Tabelle ist aufgeführt, welche Werte bei den jeweiligen Unterscheidungsmethoden angegeben werden müssen.

Unterschei- dungsmethode	Referenzwert	Untere Toleranz- grenze	Obere Toleranz- grenze	
Absolutwerte		900.0 g	1200.0 g	
Differenzwerte	1000.0 g	- 100.0 g	200.0 g	

Um das Wägen im Toleranzbereich zu nutzen, sind folgende Schritte notwendig:

- **1.** Funktion auswählen (s. Kapitel 15.1)
- 2. Unterscheidungsbedingung einstellen (s. Kapitel 15.2)
- 3. Unterscheidungsbereich einstellen (s. Kapitel 15.3)
- 4. Anzahl der Toleranzgrenzen einstellen (s. Kapitel 15.4)
- **5.** Unterscheidungsmethode einstellen (s. Kapitel 15.5)
- 6. Akustisches Signal aktivieren / deaktivieren (s. Kapitel 15.6)
- 7. Toleranzwerte einstellen (s. Kapitel 15.7)
- 8. Anzeige der Ergebnisdarstellung einstellen (s. Kapitel 15.8)

15.1 Auswahl der Funktion Wägen mit Toleranzbereich



 Im Menü zu <2. SEL 2> auswählen (Navigation im Menü: siehe Kap. 8.2)
 Wenn gleichzeitig die Summier-Funktion verwendet werden soll <2. SEL 3> auswählen

15.2 Unterscheidungsbedingung einstellen

Die Unterscheidungsbedingung legt fest, ob die Beurteilung von Gewichtswerten nur bei stabilen Wägewerten erfolgt oder ständig (bei schwankenden / nicht stabilen Wägewerten). Die ständige Beurteilung der Wägewerte ermöglicht Ihnen, bei dynamischen Wägeprozessen (z.B. beim Befüllen eines Behälters) in Echtzeit auf der Anzeige zu verfolgen, ob Ihr Wägegut innerhalb der Toleranzgrenzen liegt.



➡ Im Menü zu <21. Co.> navigieren und Unterscheidungsbedingung auswählen (Navigation im Menü: siehe Kap. 8.2)

1 Immer

2 Nur bei stabilem Wägewert

15.3 Unterscheidungsbereich einstellen

Der Unterscheidungsbereich legt fest, ab welchem Gewichtswert die Waage anfängt, diesen Wert zu beurteilen. Wird der gesamte Bereich eingestellt, beginnt die Waage bei 0 g. Bei der Einstellung von 5d erfolgt die Beruteilung für die Wägesysteme gemäß der nachfolgenden Tabelle:

Modell	Minimales Gewicht zur Beurteilung	
PWS 3000-1, PWS 8000-1	0,5 g	
PWS 800-2	0,05 g	



- Im Menü zu <22. Li.> navigieren und Unterscheidungsbereich auswählen (Navigation im Menü: siehe Kap. 8.2)
 - 0 +5 d oder mehr
 - Gesamter Bereich

15.4 Anzahl der Toleranzgrenzen einstellen



- Im Menü zu <23. Pi.> navigieren und die Anzahl der Toleranzgrenzen auswählen (Navigation im Menü: siehe Kap. 8.2)
 - 1 Nur untere Toleranzgrenze
 - 2 Obere und untere Toleranzgrenze

15.5 Unterscheidungsmethode einstellen



- Im Menü zu <24. tP.> navigieren und die Unterscheidungsmethode auswählen (Navigation im Menü: siehe Kap. 8.2)
 - 1 Beurteilung der Absolutwerte (Einstellung der Absolutwerte: siehe Kap. 15.7.1)
 - 2 Beurteilung mit Differenzwerten (Einstellung der Differenzwerte: siehe Kap. 15.7.2)

15.6 Akustisches Signal einstellen



- Im Menü zu <25. b. 1>, <26. b. 2> oder <27. b. 3> navigieren (Navigation im Menü: siehe Kap. 8.2)
 - 25. b. 1 Buzzer für Unterschreiten der unteren Toleranzgrenze
 - 26. b. 2 Buzzer für den Fall, dass Wägeergebnis im Toleranzbereich liegt
 - 27. b. 3 Buzzer für Überschreiten der oberen Toleranzgrenze
- ⇒ Gewünschte Einstellung auswählen
 - 0 Akustisches Signal deaktiviert
 - Akustisches Signal aktiviert

15.7 Einstellen der Toleranzwerte

- Toleranzwerte können nur gespeichert werden, wenn sich die Waage in der Anzeige des Messmodus befindet
 - Führen Sie vor dem Speichern von Toleranzwerten eine Nullstellung (siehe Kap. 9.2) oder Tarierung (siehe Kap. 9.3) der Waage durch
- Wenn die Tolerenzgrenzen nicht ihrer Größenordnung nach aufgeteilt sind (z.B. untere Toleranzgrenze ist größer als obere Toleranzgrenze), leuchten links auf dem Display drei Peile auf:



Geben Sie in diesem Fall die Toleranzgrenzen erneut ein

15.7.1 Absolutwerte

Istwert-Einstellmethode:



- ⇒ Wenn sich die Waage im Messmodus befindet, [SET]-Taste für ca. 2 Sekunden gedrückt halten
- ⇔ Wenn <L. SEt> angezeigt wird, [SET]-Taste loslassen



- ⇒ Letzter gespeicherte Wert f
 ür die untere Toleranzgrenze wird angezeigt und blinkt (in diesem Beispiel: Gewichtswert)
- ⇒ Referenzprobe f
 ür die untere Toleranzgrenze auf die W
 ägeplatte legen
- ⇒ [F]-Taste drücken, um Referenzwert zu speichern
- ⇒ Wert der Referenzprobe wird kurz angezeigt (in diesem Beispiel: Gewichtswert)

Falls die Anzahl der Toleranzgrenzen 2 beträgt:

- ⇒ Auf dem Display wird <H. SEt> angezeigt
- ⇒ Letzter gespeicherte Wert f
 ür die obere Toleranzgrenze wird angezeigt und blinkt
- Referenzprobe f
 ür die obere Toleranzgrenze auf die W
 ägeplatte legen
- ⇒ **[F]**-Taste drücken, um Referenzwert zu speichern
- ⇒ Wert der Referenzprobe wird kurz angezeigt (in diesem Beispiel: Gewichtswert)

Wiegen der Proben:

- ⇒ Referenzprobe entfernen
- ⇒ Wägegut auf die Wägeplatte legen



⇒ Beurteilung des Werts wird auf der Anzeige dargestellt

Numerische Eingabe:





- ⇒ Wenn <L. SEt> angezeigt wird, [SET]-Taste loslassen
- ⇒ Letzter gespeicherte Wert f
 ür die untere Toleranzgrenze wird angezeigt und blinkt
- ⇒ [TARE/ZERO]-Taste drücken



- ⇒ <0> wird angezeigt und blinkt
- ⇒ Untere Toleranzgrenze eingeben (Numerische Eingabe: siehe Kap. 9.6)
- ⇒ [SET]-Taste drücken, um die Eingabe zu speichern



- Falls die Anzahl der Toleranzgrenzen 2 beträgt:
 - ⇒ Auf dem Display wird <H. SEt> angezeigt
 - ⇒ Letzter gespeicherte Wert f
 ür die obere Toleranzgrenze wird angezeigt und blinkt



ᄀᄀᄓ

⇒ [TARE/ZERO]-Taste drücken

- \Rightarrow **<0>** wird angezeigt und blinkt
- ⇒ Obere Toleranzgrenze eingeben (Numerische Eingabe: siehe Kap. 9.6)
- ⇒ [SET]-Taste drücken, um die Eingabe zu speichern

SET

Wiegen der Proben:

- ⇒ Wägegut auf die Wägeplatte legen
- ⇒ Beurteilung des Werts wird auf der Anzeige dargestellt

15.7.2 Differenzwerte Istwert-Einstellmethode:

- ⇒ Wenn sich die Waage im Messmodus befindet, [SET]-Taste für ca. 2 Sekunden gedrückt halten
- ⇒ Wenn <r. SEt> angezeigt wird, [SET]-Taste loslassen
- ⇒ Letzter gespeicherte Referenzwert wird angezeigt und blinkt
- ⇒ Referenzprobe (Sollgewicht) auf die Wägeplatte legen

- ⇒ **[F]**-Taste drücken, um Referenzwert zu speichern
- ⇒ Wert der Referenzprobe wird kurz angezeigt
- ⇒ <L. SEt> wird angezeigt
- ⇒ Letzte Differenz zur Referenzprobe wird angezeigt und blinkt
- ⇒ Referenzprobe für die untere Toleranzgrenze auf die Wägeplatte legen
- ⇒ **[F]**-Taste drücken, um Referenzwert zu speichern
- ⇒ Differenz zur Referenzprobe wird kurz angezeigt

- Falls die Anzahl der Toleranzgrenzen 2 beträgt:
 - ⇒ Auf dem Display wird **<H. SEt>** angezeigt
 - ⇒ Letzte Differenz zur Referenzprobe wird angezeigt und blinkt
 - ⇒ Referenzprobe für die obere Toleranzgrenze auf die Wägeplatte legen

⇒ **[F]**-Taste drücken, um Referenzwert zu speichern

⇒ Differenz zur Referenzprobe wird kurz angezeigt

Wiegen der Proben:

- ⇒ Referenprobe entfernen
- ⇒ Wägegut auf die Wägeplatte legen
- ⇒ Beurteilung des Werts wird auf der Anzeige dargestellt

Numerische Eingabe:

| |_g

- ⇒ Wenn sich die Waage im Messmodus befindet, [SET]-Taste für ca. 2 Sekunden gedrückt halten
- ⇒ Wenn <r. SEt> angezeigt wird, [SET]-Taste loslassen
- ⇒ Letzter gespeicherte Referenzwert wird angezeigt und blinkt
- ⇒ [TARE/ZERO]-Taste drücken

- ⇒ **<0>** wird angezeigt und blinkt
- ⇒ Referenzwert (Sollgewicht) eingeben (Numerische Eingabe: siehe Kap. 9.6)
- ⇒ **[SET]**-Taste drücken, um die Eingabe zu speichern

- ⇒ Auf dem Display wird <L. SEt> angezeigt
- ⇒ Letzte Differenz (untere Toleranzgrenze) zum Referenzwert wird angezeigt und blinkt
- ⇒ **[TARE/ZERO]**-Taste drücken
- ⇒ Differenz als untere Toleranzgrenze eingeben (Numerische Eingabe: siehe Kap. 9.6)
 - ⇒ **[SET]**-Taste drücken, um die Eingabe zu speichern

Falls die Anzahl der Toleranzgrenzen 2 beträgt:

- ⇒ Auf dem Display wird <H. SEt> angezeigt
- ⇒ Letzte Differenz (obere Toleranzgrenze) zum Referenzwert wird angezeigt und blinkt
- ⇒ **[TARE/ZERO]**-Taste drücken
- ⇒ Differenz als obere Toleranzgrenze eingeben (Numerische Eingabe: siehe Kap. 9.6)
- ⇒ **[SET]**-Taste drücken, um die Eingabe zu speichern

Wiegen der Proben:

- ⇒ Wägegut auf die Wägeplatte legen
- ⇒ Beurteilung des Werts wird auf der Anzeige dargestellt

15.8 Einstellung der Anzeige zur Ergebnisdarstellung

Ob ein gemessener Gewichtswert innerhalb bestimmter Grenzen liegt, wird auf dem Display durch einen Pfeil auf der linken Seite angezeigt (s. untere Tabelle).

+ pv					
Beurteilung des Ge-	Eingestellte Toleranzbereiche				
wielitsweits	Nur Minimalwert	Minimal- und Maximalwert			
Obere Toleranzgrenze überschritten		+			
Innerhalb des Tole- ranzbereichs	TOL ✓	TOL ✓			
Untere Toleranzgrenze unterschritten	-	-			

Die Beurteilung des Gewichtswerts kann auch über die Bargraph-Anzeige dargestellt werden.

Die Bargraph-Anzeige kann nur bei Einstellung eines Minimal- und Maximalwerts verwendet werden.

Beurteilung des Ge- wichtswerts	Bargraph-Anzeige		
Obere Toleranzgrenze überschritten	ann produced and a second s		
Innerhalb des Tole- ranzbereichs	a de la constante de la consta		
Untere Toleranzgrenze unterschritten	4 h		

Anzeige für Toleranzbereichswägen einstellen:

- Im Menü zu <2A.LG> navigieren und Einstellung auswählen (Navigation im Menü: siehe Kap. 8.2)
 - 1 Pfeile
 - 2 Bargraph-Anzeige

16 Summieren

Die Applikation **Summieren** ermöglicht Ihnen das Wiegen verschiedener Proben und das Aufsummieren der Gewichtswerte. Diese Funktion kann zum Beispiel für das Wiegen einzelner Chargen verwendet werden, um den Gesamtbestand zu ermitteln.

- Das Summieren ist verfügbar für folgende Applikationen: Wägen, Prozentwägen, Stückzählen und Koeffizientenmultiplikation.
 - Standardmäßig ist <2. SEL 0> eingestellt (Funktion deaktiviert)

Das Summieren kann auf zwei Arten erfolgen:

- Aufsummieren von Einzelwägungen durch Austauschen der Probe auf der Wägeplatte: TOTAL-Adding (s. Kapitel 16.2.1)
- Aufsummieren von Einzelwägungen ohne Austauschen der Proben auf der Wägeplatte (Waage tariert nach dem Summieren automatisch): NET-Adding (s. Kapitel 16.2.2)

16.1 Auswahl der Funktion Summieren

- Im Menü <2. SEL 1> auswählen (Navigation im Menü: siehe Kap. 8.2) Wenn gleichzeitig die Toleranz-Funktion verwendet werden soll <2. SEL 3> auswählen
- ⇒ [F]-Taste drücken
- ⇒ Auf dem Display wird <2C.Ad.> angezeigt
- ⇒ Mit den Tasten [↑] und [↓] (oder [TARE/ZERO]-Taste) die gewünschte Referenzstückzahl auswählen
 - 1 TOTAL-Adding: Aufsummieren von Einzelwägungen durch Austauschen der Probe auf der Wägeplatte
 - NET-Adding: Aufsummieren von Einzelwägungen
 ohne Austauschen der Proben auf der Wägeplatte (Waage tariert nach dem Summieren automatisch)

▷ [SET]-Taste drücken, um Einstellungen zu speichern und in den Messmodus zurückzukehren

2687

16.2 Anwendung der Summier-Funktion

- Die Fehlermeldung <t-Err> erscheint, wenn Sie die Proben nicht korrekt aufgelegt haben (Mehr Informationen: siehe Kap. 22.1)
- Über die Stabilisierungswartezeit (siehe Kap. 17.5.2) können Sie einstellen, ob die Waage vor dem Summieren einen stabilen Gewichtswert abwarten soll

16.2.1 TOTAL-Adding

- ⇒ Waage auf <2C.Ad. 1> einstellen (s. Kapitel 16)
- ⇒ Erste Probe auf die Wägeplatte legen und warten, bis auf der Anzeige ein Sternchen <*> zu sehen ist

- ⇒ [SET]-Taste drücken
- ⇒ Gewichtswert wird gespeichert
- ⇒ <Σ> wird kurz zusammen mit der Gewichtssumme angezeigt

- ⇒ Probe von der Wägeplatte entfernen (Waage führt automatische Nullstellung durch)
- ⇒ Warten bis die Waage **<0>** anzeigt

⇒ Neue Probe auf die Wägeplatte legen und Schritte wiederholen

16.2.2 NET-Adding

- ⇒ Waage auf <2C.Ad. 2> einstellen (s. Kapitel 16)
- ⇒ Erste Probe auf die Wägeplatte legen und warten, bis auf der Anzeige ein Sternchen <*> zu sehen ist

16.3 Anzeigen oder löschen der Gesamtsumme Anzeigen der Gesamtsumme:

⇒ Wenn sich die Waage im Messmodus befindet, so oft [F]-Taste drücken, bis auf dem Display <Σ> angezeigt wird

Löschen der Gesamtsumme:

⇒ Wenn sich die Waage im Messmodus befindet, so oft [F]-Taste drücken, bis auf dem Display <Σ> angezeigt wird

⇒ **[TARE/ZERO]**-Taste drücken

17 Einstellungen zur Bedienung und Betriebsverhalten

Einstellungen an der Waage können über das Menü durch Drücken der **[F]-**Taste vorgenommen werden.

Navigation im Menü siehe Kapitel 8.2

17.1 Einstellen der Wägeeinheiten

An der Waage können zwei Wägeeinheiten (A und B) eingestellt werden. Während des Wägens kann die Anzeige zwischen diesen beiden Einheiten durch Drücken der **[F]**-Taste gewechselt werden.

⇒ Einheit A kann für alle Wägeapplikationen verwendet werden
 ⇒ Einheit B kann nur für das einfache Wägen verwendet werden

⇒	Im Menü z	u <b1.u.a></b1.u.a>	oder <b3.uk< th=""><th>> navigieren</th></b3.uk<>	> navigieren
---	-----------	----------------------------	--	--------------

<b1.u.a></b1.u.a>	Einheit A einstellen

<b3.ub> Einheit B einstellen

- ⇒ Einstellung auswählen
 - 0 Deaktiviert (Einstellung nur bei Einheit B verfügbar)
 - 1 g (Gramm)
 - 2 kg (Kilogramm)
 - 4 ct (Karat)
 - 5 Unze
 - 6 Pfund
 - 7 Feinunze
 - 8 Pfenniggewicht
 - 9 Gran
 - A Hongkong-Tael
 - b Singapur-Malaysia-Tael
 - C Taiwan-Tael
 - d Momme
 - E Indische Tola

17.2 Bargraph-Anzeige

Mithilfe der Bargraph-Anzeige zeigt die Waage an, wie stark die Wägeplatte bezüglich ihres Wägebereichs belastet ist.

- Im Menü zu <8. b.G.> navigieren und Anzeige-Einstellung auswählen
 - 0 Deaktiviert
 - 1 Aktiviert

17.3 Akustisches Signal

Das akustische Signal ergänzt die Anzeige der Waage und kann Sie bei Ihrer Arbeit unterstützen.

An den Waagen kann eingestellt werden, dass in folgenden Fällen ein akustisches Signal ertönt:

- Stückgewicht wurde aktualisiert in der Simple SCS-Funktion
- Gewichtswert wurde addiert
- Fehlermeldung erscheint
- Geringer Ladestand der Batterien (bei Waagen mit Batterien)
- Gewichtswert wurde beim Wägen im Toleranzbereich bewertet

17.3.1 Aktivieren / Deaktivieren des akustischen Signals

- ⇒ Im Menü zu <M. b2.> navigieren und Einstellung auswählen
 - 0 Deaktiviert

Aktiviert (Akustisches Signal in oben genannten Fällen)

2 Bei Tastendruck und in oben genannten Fällen

17.3.2 Einstellen der Tonhöhe des akustischen Signals

⇒ Im Menü zu <M1. tn.> navigieren und Einstellung auswählen

 \Rightarrow Akustisches Signal aktivieren (siehe Kap. 17.3.1)

- 1 Tief
- 2 Mittel
- 3 Hoch

17.4 Hintergrundbeleuchtung

Die Hintergrundbeleuchtung ermöglicht Ihnen eine bessere Ablesbarkeit der Anzeige. Die Hintergrundbeleuchtung kann automatisch abgeschalten weren, wenn die Waage länger als drei Minuten nicht benutzt wird.

- In folgenden Fällen erfolgt die Abschaltung der Hintergrundbeleuchtung nicht:

 wenn das Menü der Waage geöffnet ist
 wenn sich Wägegut auf der Wägeplette befindet und der Wart
 - wenn sich Wägegut auf der Wägeplatte befindet und der Wert instabil ist
 - Bei Benutzung der Waage wird die Hintergrundbeleuchtung automatisch wieder eingeschaltet

17.4.1 Automatische Abschaltung der Hintergrundbeleuchtung

- ⇒ Im Menü zu <A. A.b.> navigieren und Reaktionseinstellung auswählen
 - 0 Keine automatische Abschaltung
 - 1 Automatische Abschaltung nach drei Minuten

17.4.2 Kontrolle der Hintergrundbeleuchtung

- ⇒ Im Menü zu <o. b.L.> navigieren und Reaktionseinstellung auswählen
 - 0 Deaktiviert
 - Aktiviert

1

2

Aktiviert, wenn die Waage mit Netzsspannung betrieben wird Deaktiviert, wenn die Waage mit Akkus betrieben wird

17.5 Stabilitätseinstellungen

Die Stabilitätseinstellungen beeinflussen die Bewertung von Gewichtsschwankungen auf der Wägeplatte und inwiefern der Gewichtswert als stabiler Wert angezeigt wird.

Hier gilt: Je größer der eingestellte Wert, desto größer können Gewichtsschwankungen sein, damit der Gewichtwert als stabil angezeigt wird.

17.5.1 Empfindlichkeit

- ⇒ Im Menü zu <4. Sd.> navigieren und Empfindlichkeit auswählen
 - 1 Sehr starke Empfindlichkeit
 - 2 Stärkere Empfindlichkeit (Standard)
 - 3 Schwächere Empfindlichkeit (Standard)
 - 4 Sehr schwache Empfindlichkeit (Anti-Vibration)

17.5.2 Stabilisierungswartezeit

An der Waage lässt sich einstellen, dass diese den Gewichtswert auch dann anzeigt, wenn der Gewichtswert nach der Nullstellung oder Tarierung noch nicht stabil ist.

- Im Menü zu <H. tA.> navigieren und Empfindlichkeit auswählen
 - 1 Deaktiviert
 - 2 Aktiviert

17.6 Reaktionseinstellungen

Über die Reaktionseinstellungen können Sie die Waage an die Umgebungsbedingungen anpassen. Die Reaktionseinstellung beeinflusst die Stabilitätsanzeige der Waage.

Hierbei gilt: Je höher der eingestellte Wert, desto unempfindlicher reagiert die Waage auf Umgebungseinflüsse (z.B. Wind oder Vibrationen) und zeigt eher einen stabilen Gewichtswert an.

- <u>5 -E.3</u>
- Im Menü zu <5. rE.> navigieren und Reaktionseinstellung auswählen
 - 0 Sensitiv
 - 1 Sehr starke Empfindlichkeit
 - 2 Starke Empfindlichkeit
 - 3 Normal
 - 4 Schwache Empfindlichkeit
 - 5 Sehr schwache Empfindlichkeit (Anti-Vibration)

17.7 Zero-Tracking

Kleine Gewichtsschwankungen (z.B. durch Partikel auf der Wägeplatte) können durch das Zero-Tracking automatisch tariert werden.

- Im Menü zu <3. A.0> navigieren und Einstellung auswählen
 - 0 Deaktiviert
 - 1 Aktiviert

17.8 Automatische Abschaltfunktion

Wenn die automatische Abschaltfunktion aktiviert ist, schaltet die Waage automatisch aus, wenn sie innerhalb eines Zeitraums von 5 Minuten nicht mehr benutzt wird.

- Diese Funktion kann nur genutzt werden, wenn die Waage mit Akkus betrieben wird
- Die automatische Abschaltung der Waage erfolgt nicht,
 - o wenn das Menü der Waage geöffnet ist
 - wenn sich Wägegut auf der Wägeplatte befindet und der Wert instabil ist

- ⇒ Im Menü zu <9. A.P.> navigieren und Einstellung auswählen
 - 0 Deaktiviert
 - 1 Aktiviert

18 Systemeinstellungen

Einstellungen an der Waage können über das Menü durch Drücken der **[F]-**Taste vorgenommen werden.

Navigation im Menü siehe Kapitel 8.2

18.1 Waagen-Identifikationsnummer

Durch die Vergabe einer Waagen-Identifikationsnummer lässt sich Ihre Waage von anderen Waagen unterscheiden. Die Waagen-Identifikationsnummer wird mit dem Justierprotokoll ausgegeben.

Für die Waagen-Identifikationsnummer können maximal 6 Zeichen vergeben werden

Einstellen der Waagen-Identifikationsnummer:

▷ [F]-Taste und [TARE/ZERO]-Taste gleichzeitig für ca. 2 Sekunden drücken

⇒ Wenn **<Func 2>** angezeigt wird, Tasten loslassen

⇒ Auf der Anzeige erscheint <1. Id 0>

Waagen-Identifikationsnummer eingeben:

⇒ Einstellung 1 auswählen

⇒ [F]-Taste drücken

Auf der Waage erscheint die Anzeige der Waagen-Identifikationsnummer

- ⇒ [TARE/ZERO]-Taste drücken
- ⇒ Die erste Eingabestelle blinkt
- ⇒ **[TARE/ZERO]**-Taste drücken, um Zeichen auszuwählen (0-9, A-F, -, Leerzeichen)

Alternativ: Zur Zeichenauswahl können auch die Richtungstasten ([\uparrow] und [\downarrow]) verwendet werden

- ▷ [F]-Taste drücken, um nächstes Zeichen einzugeben Alternativ: Zur Positionsauswahl der Zeichen können auch die Richtungstasten ([→]und [←]) verwen
 - nen auch die Richtungstasten ([→]und [←]) verwendet werden
- ⇒ Schritte wiederholen
- ⇒ [SET]-Taste drücken, um Eingabe zu speichern
- ⇒ Anzeige wechselt zu <2. in i. 0>
- ⇒ [SET]-Taste erneut drücken, um in den Messmodus zurückzukehren

18.2 Ablesbarkeit

Je größer die Ablesbarkeit eingestellt wird, desto weniger wird die Skala durch äußere Einflüsse beeinträchtigt. Zudem stabilisiert sich der Skalenwert schneller.

- Die zulässige Ablesbarkeit unterscheidet sich je nach Wägeeinheit (siehe Kap. 18.2.1 und 18.2.2)
- Für Einheit A und Einheit B (Einstellung der Wägeeinheit: siehe Kap. 17.1) kann die Ablesbarkeit einzeln eingestellt werden

- ➡ Im Menü zu <b2. dA> oder <b4. db> navigieren und Ablesbarkeit auswählen
 - b2. dA Ablesbarkeit für Einheit A
 - b4. db Ablesbarkeit für Enheit B
- Ablesbarkeit auswählen (siehe Kap. 18.2.1 und 18.2.2)

18.2.1 Ablesbarkeiten für PWS 800-2

Einstellung	1	2	3	4	5
Gramm	0,01	0,02	0,05	0,1	0,2
Kilogramm	0,00001	0,00002	0,00005	0,0001	0,0002
Karat	0,05	0,1	0,2	0,5	1
Unze	0,0005	0,001	0,002	0,005	0,01
Pfund	0,00005	0,0001	0,0002	0,0005	0,001
Feinunze	0,0005	0,001	0,002	0,005	0,01
Pfennigge- wicht	0,01	0,02	0,05	0,1	0,2
Grain	0,2	0,5	1	2	5
Hong-Kong- Tael	0,0005	0,001	0,002	0,005	0,01
Singapur-Ma- laysia-Tael	0,0005	0,001	0,002	0,005	0,01
Taiwan-Tael	0,0005	0,001	0,002	0,005	0,01
Momme	0,005	0,01	0,02	0,05	0,1
Indische Tola	0,001	0,002	0,005	0,01	0,02

18.2.2 Ablesbarkeiten für PWS 3000-1 und PWS 8000-1

Einstellung	1	2	3	4	5
Gramm	0,1	0,2	0,5	1	2
Kilogramm	0,0001	0,0002	0,0005	0,001	0,002
Karat	0,5	1	2	5	10
Unze	0,005	0,01	0,02	0,05	0,1
Pfund	0,0005	0,001	0,002	0,005	0,01
Feinunze	0,005	0,01	0,02	0,05	0,1
Pfennigge- wicht	0,1	0,2	0,5	1	2
Grain	2	5	10	10	10
Hong-Kong- Tael	0,005	0,01	0,02	0,05	0,1
Singapur-Ma- laysia-Tael	0,005	0,01	0,02	0,05	0,1
Taiwan-Tael	0,005	0,01	0,02	0,05	0,1
Momme	0,05	0,1	0,2	0,5	1
Indische Tola	0,01	0,02	0,05	0,1	0,2

18.3 Wiederherstellung des letzten Tarawertes

Die Waage bietet die Möglichkeit den letzten Tarawert, der vor dem Ausschalten der Waage verwendet wurde, nach dem erneuten Einschalten wiederherzustellen. Wenn diese Funktion aktiviert ist, muss z.B. im Falle eines Stromausfalls nicht erneut tariert werden, wenn dasselbe Taragewicht verwendet wird.

Wird die Wägeplatte über einen längeren Zeitraum dauerhaft belastet, kann dies zu fehlerhaften Wägeergebnissen führen

- ⇒ Im Menü zu <L.tA.M.> navigieren und Einstellungen auswählen
 - 0 Deaktiviert
 - Aktiviert

18.4 Werkseinstellungen wiederherstellen

Bei Wiederherstellung der Werkseinstellungen der Waage, werden alle Einstellungen zurückgesetzt.

➡ [F]-Taste und [TARE/ZERO]-Taste gleichzeitig für ca. 2 Sekunden drücken

⇒ Wenn **<Func 2>** angezeigt wird, Tasten loslassen

- ⇒ Auf der Anzeige erscheint <1. Id 0>
- ⇒ [F]-Taste drücken, um zu <2. ini.> zu navigieren
- Gewünschte Einstellung auswählen
 - 0 Abbrechen
 - 1 Wekseinstellungen wiederherstellen
- ⇒ **[SET]**-Taste drücken
- ⇒ Die Waage kehrt in den Messmodus zurück

19 Justierung

Da der Wert der Erdbeschleunigung nicht an jedem Ort der Erde gleich ist, muss jede Waage – gemäß dem zugrunde liegenden physikalischen Wägeprinzip – am Aufstellort auf die dort herrschende Erdbeschleunigung abgestimmt werden (nur wenn die Waage nicht bereits im Werk auf den Aufstellort justiert wurde).

Dieser Justiervorgang muss bei der ersten Inbetriebnahme, nach jedem Standortwechsel sowie bei Schwankungen der Umgebungstemperatur durchgeführt werden. Um genaue Messwerte zu erhalten, empfiehlt es sich zudem, die Waage auch im Wägebetrieb periodisch zu justieren.

- Stabile Umgebungsbedingungen beachten. Eine Anwärmzeit (s. Kap. 1) zur Stabilisierung ist erforderlich.
 - Darauf achten, dass sich keine Gegenstände auf der Wägeplatte befinden.
 - Vibrationen und Luftströme vermeiden.
 - Justierung nur bei aufgelegter Standardwägeplatte durchführen.
 - Bei Anschluss eines optionalen Druckers und aktivierter GLP-Funktion erfolgt die Ausgabe des Justierprotokolls

19.1 Justierung

- Sie können den Justiervorgang abbrechen, wenn Sie während der Justierung eine Taste drücken (außer [F]-Taste)
- 1
- Die Fehlermeldungen <1-Err> oder <2-Err> erscheinen, wenn Sie nicht das korrekte Justiergewicht aufgelegt haben (Mehr Informationen: siehe Kap. 22.1)
- Die Einstellung von <7. CA. 0> deaktiviert die Justierfunktion

Im Menü **<7CA. 3>** auswählen (Navigation im Menü: siehe Kap. 8.2)

⇒ [SET]-Taste drücken

- on O
- ⇒ [F]-Taste gedrückt halten, bis <CAL> auf der Anzeige erscheint
- ➡ [F]-Taste loslassen
- ⇒ Nachricht **<on 0>** erscheint auf der Anzeige und beginnt zu blinken
- ⇒ Waage führt eine Nullstellung durch

richt <on F.S.> auf der Anzeige

- ⇒ Justiergewicht mittig auf die Wägeplatte stellen
- ⇒ Nachricht **<on F.S.>** erscheint auf der Anzeige und beginnt zu blinken

⇒ Nach Abschluss der Nullstellung erscheint die Nach-

- ⇒ Die Justierung startet
- ⇒ Wenn auf der Waage <End> angezeigt wird, ist die Justierung abgeschlossen
- ⇒ Die Waage kehrt in den Messmodus zurück
- ⇒ Wägeplatte entlasten
- **19.2 Justiertest**

- ⇒ Im Menü <7.CA. 4> auswählen (Navigation im Menü: siehe Kap. 8.2)
- ⇒ [SET]-Taste drücken
- ⇒ Die Waage kehrt in den Messmodus zurück
- ⇒ [F]-Taste für ca. 2 Sekunden gedrückt halten
- ⇒ Anzeige wechselt zu <tESt>
- ➡ [F]-Taste loslassen
- Son 0> und <on F.S.> erscheinen nacheinander auf der Anzeige

- ⇒ Wenn die Waage **<on F.S.>** anzeigt, Justiergewicht auf der Wägeplatte platzieren
- ⇒ Der Justiertest startet automatisch
- Auf der Anzeige wird zunächst <d IFF> und anschließend der Differenzwert zwischen dem Justiergewicht und dem realen Gewichtswert angezeigt
- ⇒ Beliebige Taste drücken, um in den Messmodus zurückzukehren

20 Schnittstellen

Über die Schnittstelle kann die Waage mit externen Peripheriegeräten kommunizieren. Die Datenausgabe kann an einen Drucker, PC oder Kontrollanzeigen erfolgen. Umgekehrt können Steuerbefehle und Dateneingaben über die angeschlossenen Geräte (z.B. PC, Tastatur, Barcodeleser) erfolgen.

20.1 RS232C-Schnittstelle zur Dateneingabe und -ausgabe

Die Waage ist standardmäßig mit einer RS232C-Schnittstelle für den Anschluss eines Peripheriegeräts (z.B. Drucker oder Computer) ausgestattet.

20.1.1 Technische Daten

Anschluss	9 pin d-Subminiaturbuchse
Baud-Rate	1200/2400/4800/9600/19200 wählbar
Parität	Leer / Ungerade Zahl / Gerade Zahl

Pinbelegung:

Pin Nr.	Signal	Input/Output	Funktion
1	-	-	-
2	RXD	Input	Daten empfangen
3	TXD	Output	Daten ausgeben
4	DTR	Output	HIGH (wenn Waage ein- geschalten ist)
5	GND	-	Signal Ground
6	-	-	-
7	-	-	-
8	-	-	-
9	EXT. TARE	Input	Externer Kontakteingang für Tarasubtraktion

1

Die Tara-Subtraktion kann von einem externen Gerät ausgeführt werden, indem ein Kontakt oder ein Transistorschalter zwischen Pin 9 (EXT. TARE) und Pin 5 (GND) angeschlossen wird. Dabei ist eine Einschaltzeit von mindestens 400 ms einzuhalten (Leerlaufspannung: 15 V, wenn die Waage ausgeschaltet ist, Ableitstrom: 20 mA, wenn sie eingeschaltet ist).

20.1.2 Schnittstellenkabel

20.2 Formate der Datenausgabe

20.2.1 Datenzusammensetzung

• 6-stelliges Datenformat

Bestehend aus 14 Zeichen, einschließlich der Endzeichen (CR= 0DH, LF= 0AH)*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
P1	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	U1	U2	S1	S2	CR	LF

• 7-stelliges Datenformat

Bestehend aus 15 Zeichen, einschließlich der Endzeichen (CR= 0DH, LF= 0AH)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
P1	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	U1	U2	S1	S2	CR	LF

• Erweitertes 7-stelliges Datenformat

- o Erweiterte Version des 7-stelligen Datenformates
- o Datenlänge kann 7 bis 9 Bits betragen
- o Stop-Bit-Länge kann 1 bis 2 Bits betragen
- Wenn Sie die Ausgabesprache auf Japanisch eingestellt haben, beträgt die Datenlänge automatisch 8 Bits

20.2.2 Datenbeschreibung

Vorzeichen:

P1 = 1 Zeichen

P1	Code	Bedeutung
+	2BH	Daten sind 0 oder positiv
-	2DH	Daten sind negativ

Numerische Daten:

D1-D7/D8	Code	Bedeutung
0 – 9	30H – 39H	Zahlen 0 bis 9
-	2EH	Dezimalpunkt (Position nicht fest)
Sp	20H	Leerzeichen vor numerischen Daten Wenn numerische Daten keine Dezimalstelle enthalten, wird an der niedrigstwertigen Stelle ein Leerzeichen und kein Dezimalpunkt aus- gegeben

*Sp = Leerzeichen

Einheiten:

U1, U2 = 2 Zeichen: Zur Anzeige der Einheit der numerischen Daten

U1	U2	Code (U1)	Code (U2)	Bedeutung	Symbol
Sp	G	20H	47H	Gramm	g
K	G	4BH	47H	Kilogramm	kg
С	Т	43H	54H	Karat	ct
0	С	4FH	5AH	Unze	oz
L	В	4CH	42H	Pfund	lb
0	Т	4FH	54H	Feinunze	ozt
D	W	44H	57H	Pfenniggewicht	dwt
G	R	47H	52H	Grain	 (unten rechts)
Т	L	54H	4CH	Hongkong-Tael	tl
Т	L	54H	4CH	Singapur-Malaysia-Tael	tl und ► (oben rechts)
Т	L	54H	4CH	Taiwan-Tael	tl und ► (mittig rechts)
М	0	4DH	4FH	Momme	mom
t	0	74H	6FH	Indische Tola	to
Р	С	50H	43H	Stücke	Pcs
Sp	%	20H	25H	Prozent	%
Sp	#	20H	23H	Berechnungsergebnisse	#

*Sp = Leerzeichen

Ergebnisbewertung bei Wägen mit Toleranzbereich:

S1 = 1 Zeid	chen
-------------	------

S1	Code	Bedeutung
L	4CH	Untere Toleranzgrenze unterschritten (LOW)
G	47H	Innerhalb des Toleranzbereichs (OK)
Н	48H	Obere Toleranzgrenze überschritten (HIGH)
Т	54H	Summe
U	55H	Stückgewicht
Sp	20H	Kein Bewertungsergebnis oder Datentyp angegeben
d	64H	Brutto

*Sp = Leerzeichen

Status der Daten:

S2 = 1 Zeichen

S2	Code	Bedeutung
S	53H	Daten stabil
U	55H	Daten nicht stabil
E	45H	Datenfehler, alle Daten außer S2 unzuverlässig
Sp	20H	Kein spezieller Status

*Sp = Leerzeichen

20.3 Dateneingabe

- Bei der Dateneingabe auf Groß- und Kleinschreibung achten
- Warten Sie zwischen zwei Eingaben zunächst die Antwort der Waage ab

20.3.1 Eingabeformat

Eingabeformat:						
1	2	3	4			
C1	C2	CR	LF			
Beispiel für Eingabe der dauerhaften Ausgabe: ⇒ Eingabe: O0						

Nullstellen / Tarieren, Datenausgabe:

C1	C2	Code (C1)	Code (C2)	Bedeutung
Т	Sp	54H	20H	Nullstellen / Tarieren
0	0	4FH	30H	Ausgabe beenden
0	1	4FH	31H	Dauerhafte Ausgabe
Ο	2	4FH	32H	Dauerhafte Ausgabe nur bei stabilen Wer- ten (Unterbrechung der Ausgabe bei in- stabilen Werten)
0	3	4FH	33H	[PRINT]-Taste drücken für einmalige Aus- gabe
0	4	4FH	34H	Automatische Ausgabe, wenn Wägeplatte erneut belastet wird und Wert stabil ist
ο	5	4FH	35H	Einmalige Ausgabe, immer dann, wenn Wert stabil ist (Keine Ausgabe bei instabi- Ien Werten)
0	6	4FH	36H	Dauerhafte Ausgabe bei instabilen Wer- ten (Unterbrechung der Ausgabe bei stabilem Wert → stabiler Wert wird einma- lig ausgegeben)
0	7	4FH	37H	[PRINT]- Taste drücken für einmalige Aus- gabe bei stabilen Werten (Keine Ausgabe bei instabilen Werten)
0	8	4FH	38H	Einmalige Ausgabe
0	9	4FH	39H	Einmalige Ausgabe bei stabilem Wert

*Sp = Leerzeichen

Antwort:	
A00	Eingabe erfolgreich
E01	Eingabefehler
E04	Tarierung oder Nullstellung kann nicht durchgeführt werden (Be- reichsüberschreitung, Gewichtsfehler,)

- Die Befehle O8 und O9 werden zur Anfrage von Daten verwendet.
- Nach der Eingabe von O8 oder O9, gibt die Waage O0 zurück.
- Die Befehle O0 bis O7 werden nach Aktivierung so lange ausgeführt, bis die Waage ausgeschalten wird. Wenn die Waage erneut eingeschalten wird, sind die Ausgabeeinstellungen auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Wägefunktionen:

	•	Die Wägefunktion, die durch die Eingabe eines Modus aktiviert werden kann, ist abhängig von der aktuell verwendeten Wägeapplikation an der Waage (siehe Modus-Tabelle)
1	•	Modus 3 kann nur aktiviert werden, wenn die Summier-Funktion aktiviert wurde
	•	Wenn keine Einheit B definiert wurde, aktiviert Modus 4 das einfache Wägen

C1	C2	Code (C1)	Code (C2)	Bedeutung
М	1	4DH	31H	Modus 1 einstellen
М	2	4DH	32H	Modus 2 einstellen
М	3	4DH	33H	Modus 3 einstellen
М	4	4DH	34H	Modus 4 einstellen

Modus-Tabelle					
Modus	Einfaches Wägen	Stückzählen	Prozentwä- gen	Dichtebe- stimmung	Tierwägen
1	Gewicht wiegen	Gewicht wie- gen	Gewicht wie- gen	Fehler	Fehler
2	Bruttogewicht	Stückzählen	Prozentwägen	Fehler	Fehler
3	Gewicht summieren	Stücke sum- mieren	Prozent sum- mieren	Fehler	Fehler
4	Einheit B anzeigen	Durchschnittli- ches Stückge- wicht	Fehler	Fehler	Fehler

Antwort:	
A00	Eingabe erfolgreich
E01	Eingabefehler
E02	Fehler

Justieren / Justiertest:

C1	C2	Code (C1)	Code (C2)	Bedeutung
С	0	43H	30H	Eingaben deaktivieren
С	3	43H	33H	Justierung mit externem Gewicht ausfüh- ren
С	4	43H	34H	Justiertest mit externem Gewicht ausfüh- ren

Antwort:	
A00	Eingabe erfolgreich
E01	Eingabefehler
E02	Funktion ist deaktiviert
E03	Abgebrochen
E04	Ausführung nicht ordnungsgemäß

20.4 Antwortformate

Antwort				
A00 / Exx Format	ACK / NAK Format			
A00: Normale Antwort E01: Fehlerhafte Antwort	ACK: Normale Antwort NAK: Fehlerhafte Antwort			

20.4.1 A00/Exx Format

Bestehend aus 5 Zeichen, einschließlich der Endzeichen (CR= 0DH, LF= 0AH)*

* Endzeichen: CR = Absatz, LF = Zeile

Befehle:

A1	A2	A3	Code (A1)	Code (A2)	Code (A3)	Bedeutung
Α	0	0	41H	30H	30H	Normale Antwort
E	0	1	45H	30H	31H	Fehlerhafte Antwort

20.4.2 ACK/NAK Format

Besteht aus einem Zeichen (ohne Endzeichen)

Befehle:

A1	Code (A1)	Bedeutung		
ACK	06H	Normale Antwort		
NAK	15H	Fehlerhafte Antwort		

20.5 Kommunikationseinstellungen

Einstellungen an der Waage können über das Menü durch Drücken der **[F]-**Taste vorgenommen werden.

Navigation im Menü siehe Kapitel 8.2

20.5.1 Aktivieren / Deaktivieren der Schnittstelle und Datenformat

⇒ Im Menü zu <6. I.F.> navigieren und Datenformat auswählen

- 0 Deaktivieren der Schnittstelle
- 1 6-stelliges Datenformat
- 2 7-stelliges Datenformat
- 3 Erweitertes 7-stelliges Datenformat

20.5.2 Kommunikationseinstellungen vornehmen

Die Kommunikationseinstellungen können erst vorgenommen werden, wenn die Schnittstelle aktiviert wurde (siehe Kap. 20.5.1)

Ausgabebedingung einstellen:

- Im Menü zu <61.oc.> navigieren und die gewünschte Einstellung auswählen
 - 0 Ausgabe beenden
 - 1 Dauerhafte Ausgabe

4

- 2 Dauerhafte Ausgabe nur bei stabilen Werten (Unterbrechung der Ausgabe bei instabilen Werten)
- 3 Einmalige Ausgabe, wenn [**PRINT**]-Taste gedrückt wird

Automatische Ausgabe (Einmalige Ausgabe, wenn der Wert stabil ist. Die nächste Ausgabe für eine weitere Probe erfolgt, sobald die Anzeige durch Entlastung, Nullpunktjustierung oder Tarasubtraktion auf kleiner oder gleich Null stabilisiert wird).

- 5 Einmalige Ausgabe, immer dann, wenn Wert stabil ist (Keine Ausgabe bei instabilen Werten)
- Dauerhafte Ausgabe bei instabilen Werten (Unterbrechung der Ausgabe bei stabilem Wert → stabiler Wert wird einmalig ausgegeben)
- 7 **[PRINT]**-Taste drücken für einmalige Ausgabe bei stabilen Werten (Keine Ausgabe bei instabilen Werten)

Baud-Rate einstellen

- ⇒ Im Menü zu <62.bL.> navigieren und die gewünschte Einstellung auswählen
 - 1 1200 bps
 - 2 2400 bps
 - 3 4800 bps
 - 4 9600 bps
 - 5 19200 bps

Parität einstellen:

62.6L.

Die Parität kann nur eingestellt werden, wenn die Schnittstelle auf 2 oder 3 eingestellt wurde (siehe Kap. 20.5.1)

- Im Menü zu <63.PA.> navigieren und die gewünschte Einstellung auswählen
 - 0 Leer
 - 1 Ungerade
 - 2 Gerade
Datenlänge einstellen:



Die Datenlänge kann nur eingestellt werden, wenn die Schnittstelle auf 3 eingestellt wurde (siehe Kap. 20.5.1)



- Im Menü zu <64.dL.> navigieren und die gewünschte Einstellung auswählen
 - 7 7 Bit
 - 8 8 Bit

Stop-Bit einstellen:



- ⇒ Im Menü zu <65.St.> navigieren und die gewünschte Einstellung auswählen
 - 1 1 Bit
 - 2 2 Bit

Umgang mit leeren Ziffern einstellen:



- ⇒ Im Menü zu <66.nu.> navigieren und die gewünschte Einstellung auswählen
 - 0 Mit 0 füllen (30H)
 - 1 Mit Leerzeile füllen (20H)

Antwortformat einstellen:



- Im Menü zu <67.rS.> navigieren und die gewünschte Einstellung auswählen
 - 1 Format: A00/Exx
 - 2 Format: ACK/NAK

20.6 Druckerfunktionen

Über die Schnittstellen können Wägedaten mit angeschlossenen Peripheriegeräten ausgetauscht werden.

Die Ausgabe kann an einen Drucker, PC oder Kontrollanzeigen erfolgen. Umgekehrt können Steuerbefehle und Dateneingaben über die angeschlossenen Geräte (z.B. PC, Tastatur, Barcodeleser) erfolgen.



Aktivierung der Ausgabe an Peripheriegeräte:



- ➡ Im Menü zu <E.GLP> navigieren und Einstellung auswählen
 - 0 Deaktiviert
 - 1 Aktiviert

20.6.1 Ausgabe des Justiertest-Ergebnisses

Die Waage bietet die Möglichkeit, nach der Justierung oder nach dem Justiertest, das Ergebnis automatisch über die Schnittstelle auszugeben.

- E IE I →
 - ⇒ Im Menü zu **<E1.Co>** navigieren und Einstellung auswählen
 - 0 Automatische Ausgabe deaktiviert

⇒ **<E.GLP 1>** auswählen (siehe Kap. 20.6)

1 Automatische Ausgabe aktiviert

20.6.2 Ausgabe von Messergebnissen

Die Waage bietet die Möglichkeit, Messergebnisse über die Schnittstelle auszugeben.

Aktivieren der Messergebnis-Ausgabe:

⇒ <E.GLP 1> auswählen (siehe Kap. 20.6)



- ⇒ Im Menü zu <E2.od> navigieren und Einstellung auswählen
 - 0 Automatische Ausgabe deaktiviert
 - 1 Automatische Ausgabe aktiviert

Ausgeben von Messergebnissen:

Kopfzeile drucken:



⇒ [PRINT]-Taste gedrückt halten

Messergebnisse drucken:



- ⇒ Wägegut auf die Wägeplatte legen
- ⇒ [PRINT]-Taste drücken

Wenn die Messung des Wägeguts abgeschlossen ist, [PRINT]-Taste gedrückt halten

20.6.3 Ausgabesprache



- ⇒ <E.GLP> auf 1 einstellen (siehe Kap. 20.6)
- ⇒ Im Menü zu <E3.PF> navigieren und Einstellung auswählen
 - 1 Englisch
 - 2 Japanisch

21 Wartung, Instandhaltung, Entsorgung



Vor allen Wartungs-, Reinigungs- und Reparaturarbeiten das Gerät von der Betriebsspannung trennen.

21.1 Reinigen

- ⇒ IP-Schutz einhalten
- ⇒ Keine aggressiven Reinigungsmittel (Lösungsmittel o.ä.) benutzen, sondern nur ein mit milder Seifenlauge angefeuchtetes Tuch
- ⇒ Mit einem trockenen, weichen Tuch nachreiben
- ⇒ Für Edelstahlteile keine Reinigungsmittel verwenden, die Natronlauge, Essig-, Salz-, Schwefel-, oder Zitronensäure enthalten
- ⇒ Edelstahlteile mit einem weichen und mit einem f
 ür Edelstahl geeigneten Reinigungsmittel getr
 änkten Lappen reinigen
- ⇒ Darauf achten, dass keine Flüssigkeit in das Gerät eindringt
- ⇒ Keine Metallbürsten oder Putzschwämme aus Stahlwolle verwenden, da dies Oberflächenkorrosion verursacht.
- ⇒ Lose Probenreste/Pulver können vorsichtig mit einem Pinsel oder Handstaubsauger entfernt werden
- ⇒ Verschüttetes Wägegut sofort entfernen

21.2 Wartung, Instandhaltung

- ⇒ Das Gerät darf nur von geschulten und von KERN autorisierten Servicetechnikern geöffnet werden
- ⇒ Vor dem Öffnen vom Netz trennen

21.3 Entsorgung

Die Entsorgung von Verpackung und Gerät ist vom Betreiber nach gültigem nationalem oder regionalem Recht des Benutzerortes durchzuführen.

22 Kleine Pannenhilfe

Bei einer Störung im Programmablauf sollte die Waage kurz ausgeschaltet und vom Netz getrennt werden. Der Wägevorgang muss dann wieder von vorne begonnen werden.

Störung	Mögliche Ursache	
Die Gewichtsanzeige leuchtet nicht	 Die Waage ist nicht eingeschaltet Die Verbindung zum Netz ist unter- brochen (Netzkabel nicht einge- steckt/defekt) Die Netzspannung ist ausgefallen Die Batterien / Akkus sind falsch ein- gelegt oder leer Es sind keine Batterien / Akkus ein- gelegt 	
Die Gewichtsanzeige ändert sich fort- während	Luftzug/Luftbewegungen	
	Vibrationen des Tisches/Bodens	
	 Die Wägeplatte hat Berührung mit Fremdkörpern 	
	 Elektromagnetische Felder/ Stati- sche Aufladung (anderen Aufstel- lungsort wählen/ falls möglich stören- des Gerät ausschalten) 	
Das Wägeergebnis ist offensichtlich falsch	Die Waagenanzeige steht nicht auf Null	
	Die Justierung stimmt nicht mehr	
	Die Waage steht nicht eben	
	Es herrschen starke Temperatur- schwankungen	
	 Elektromagnetische Felder/ Stati- sche Aufladung (anderen Aufstel- lungsort wählen/ falls möglich, stö- rendes Gerät ausschalten) 	
Das Wägeergebnis ist nach der Justie- rung falsch	 Die Justierung wurde nicht unter stabilen Umgebungsbedingungen durchgeführt 	
	Gewichtsunterschiede zwischen dem Justiergewicht und dem Gewicht, das zur Prüfung verwendet wurde	

Störung	Mögliche Ursache
Die Anzeige ändert sich nicht, wenn das M-Zeichen blinkt	Luftzug/Luftbewegungen
	Vibrationen des Tisches/Bodens
	 Die Wägeplatte hat Berührung mit Fremdkörpern
	 Elektromagnetische Felder/ Stati- sche Aufladung (anderen Aufstel- lungsort wählen/ falls möglich stören- des Gerät ausschalten)
Das Batterie-Symbol blinkt	Der Ladestand der Batterien / Akkus ist niedrig
Die Anzeige schaltet sich aus, wenn die Waage mit Batterien / Akkus betrieben wird	Die Automatische-Abschaltfunktion ist aktiviert

Beim Auftreten anderer Fehlermeldungen Waage aus- und nochmals einschalten. Bleibt Fehlermeldung erhalten, Hersteller benachrichtigen.

22.1 Fehlermeldungen

Fehlermeldung	Beschreibung	Mögliche Ursachen / Abhilfe
 Maximaler Wägebereich überschritte Die Summe überschreitet die maximale Zeichenanzahl auf dem Display 		Probe aufteilen und ein- zeln wiegen
		Leichteres Taragewicht verwenden
	Maximaler Wägebereich überschritten	Ergebnis der Berechnung löschen und Berechnung erneut durchführen (dabei auf die Anzeige achten)
	Die Summe überschreitet die maxi- male Zeichenanzahl auf dem Display	Koeffizient der Ein- heitsumrechung ist zu klein. Größeren Koeffizien- ten verwenden.
	Bleibt Fehlermeldung be- stehen, obwohl sich nichts auf der Wägeplatte befin- det, Händler benachrichti- gen.	
u-Err		 Wägeplatte oder Wäge- plattenträger falsch einge- stellt
	Negative Last liegt unterhalb des mi-	Prüfen, ob die Waage an- dere Objekte berührt
	nimalen Wägebereichs	Bleibt Fehlermeldung be- stehen, obwohl Wäge- platte und Wägeplattenträ- ger korrekt eingestellt sind, Händler benachrichti- gen.
I-Enr	Gewichtswert des Justiergewichts be- trägt weniger als 50 % der Wägeka- pazität	 Justiergewicht verwenden, dessen Gewichtswert so nah wie möglich an der Wägekapazität liegt

Fehlermeldung	Beschreibung	Mögliche Ursachen / Abhilfe
2-6	 Fehler > 1.0 % bei der Justierung oder die Waage ist fehlerhaft 	 Korrektes Justiergewicht verwenden und sicherstel- len, dass sich keine ande- ren Objekte auf der Wäge- platte befinden. Justierung erneut durchführen.
b-Err		 Netzgerät von der Netz- spannung trennen, erneut anschließen und Waage neustarten
d-Err	 Waage unterliegt statischer Aufladung oder Rauschen 	 Bleibt Fehlermeldung be- stehen, sind möglicher- weise elektronische Bau- teile beschädigt. In diesem Fall Händler benachrichti- gen.
L-Err	 Gewichtswert der Probe beim Einstellen des Referenzgewichts im Stückzählmodus ist zu gering Gewichtswert des Referenzgewichts im Prozentwägemodus ist zu gering 	 Proben / Referenzge- wichte mit höherem Ge- wichtswert (Kleinstes Stückgewicht, Mindestlast) verwenden
t-Err	Beim Summieren wurde die vorherige Probe nicht entfernt bevor weitere Proben aufgelegt wurden	 Zunächst die vorherige Probe entfernen bevor die nächste Probe aufgelegt wird
	 Beim Summieren wurden Teile der Probe entfernt oder versucht die Funktion auszuführen, ohne eine Probe hinzuzufügen 	 Summieren ist nicht mög- lich, wenn 0 oder negative Werte angezeigt werden. Probe auflegen, um Funk- tion auszuführen.
		 Netzgerät von der Netz- spannung trennen, erneut anschließen und Waage neustarten
E I-Err	 Keine Erfassung durch den Wäge- sensor 	 Bleibt Fehlermeldung be- stehen, sind möglicher- weise elektronische Bau- teile beschädigt. In diesem Fall Händler benachrichti- gen.
62-6rr	 Waage ist instabil und kann Nullstel- lung oder Tarasubtraktion beim Ein- schalten nicht durchführen 	Waage ist Umgebungsbe- dingungen ausgesetzt (z.B. Wind oder Vibratio- nen)
		Waage an einem anderen Ort aufstellen