

6. FÖRVARING

Förvara i originalförpackningen på en ljusskyddad, dammfri och torr plats. Förvara vid temperaturer mellan -20 °C och +25 °C och vid högst 80 % relativ luftfuktighet. Förvara inte i närheten av lötlösa, aggressiva, kemiska ämnen, lösningsmedel, fett och smuts. Vid förvaring i fordon bör varselklädseln inte laggas omedelbart in till frysen eller på frysensöppor.

7. HÅLLBARHETSTID

Kassera varselklädseln senast 5 år efter tillverkningsdatumet och om den blir skadad eller starkt nedsmutsad eller om färgerna har blånat. Användningstiden motsvarar det största antalet tvättar enligt etiketten.

8. AVFALLSHANTERING

Sortera som hushållsavfall efter avsedd användning.

9. CERTIFIERING

9.1
9.2