HOLEX

EINWEG-SCHUTZOVERALL

098393

GEBRAUCHSANLEITUNG

Instructions for use | Руководство за употреба | Návod k použití | Brugsvejledning | Modo de empleo | Hasznalati utmutató | Istute za upotrebu | Käyttöohje | Instructions d'utilisation | Istruzioni per l'uso | Gebruiksaanwijzing | Bruksanvisning | Instrukcja użytkowania | Instruções de utilização | Manual de utilizare | Návod na použitie | Navodila za uporabo | Bruksanvisning

de en el bg cs da et lv lt fr it nl no pl pt ro sk sl sv fi

HOLEX

de EINWEG-SCHUTZOVERALL

1. ALLGEMEINE HINWEISE

Bedienungsanleitung lesen, beachten, für späteres Nachschlagen aufbewahren und jederzeit verfügbar halten.

2. PRODUKTBESCHREIBUNG

Antistatischer Einweg-Schutzoverall aus Polypropylen Typ 5/6 mit elastischer Kapuze, Hosenbund- und Ärmelbündchen, Teilreißverschluss und Daumenschlaufen. Schutzoverall erfüllt Anforderung Ljmn. 82/90 ≤ 30% Ls 8/10 ≤ 15%. Overall-Grammatur 65g/m².

3. SICHERHEIT

3.1 GRUNDLEGENDE SICHERHEITSHINWEISE

⚠ VORSICHT

Eingeschränkte Schutzwirkung
Verletzungsgefahr durch beschädigte, kontaminierte, stark verschmutzte oder falsch getragene Schutzkleidung.
- Passende Größe der Schutzkleidung wählen.
- Vor jeder Verwendung äußere Sichtprüfung auf Beschädigung der Schutzkleidung.
- Reißverschlussspuren oder Nähte auf Undichtigkeiten prüfen.
- Einweg-Schutzkleidung nach einmaliger Verwendung entsorgen.
- Bei Beschädigung der Schutzkleidung Arbeitsplatz sofort verlassen, Schutzkleidung nicht im Gefahrenbereich ausziehen.
- Bei Arbeiten mit hohen mechanischen Gefahren wie Abrieb- und Schnittgefahr, Schutzkleidung nicht verwenden.
- Flüssigkeitsstrahlungen auf Schutzkleidung vermeiden.
- Brennbare Schutzkleidung nicht bei direktem Kontakt mit Flammen, Funken sowie Schweiß und leicht entzündlichen Flüssigkeiten verwenden.
- Schutanzüge als Teilschutz bieten nur für den Teil des Körpers Schutz, der tatsächlich bedeckt ist.
- Schutzbekleidung mit weiterer persönlicher Schutzausrüstung passend zum jeweiligen Einsatz im Gefahrenbereich kombinieren, die für den Schutz der unbedeckten Körperteile geeignet ist.
- Zur Reduzierung von Reibungsfunken durch Einweg-Schutzoverall, geeignete Unterwäsche tragen und für geeignete Belüftungsgeräte sorgen.

⚠ GEFAHR

Elektrostatische Aufladung
Schwere Verletzungen oder Tod durch beschädigte, stark verschmutzte oder falsch getragene elektrostatische Schutzkleidung.
- Für ordnungsgemäße Erdung des elektrostatisch ableitenden Schutzkleidungs-Trägers sorgen.
- Widerstand zwischen Träger der Schutzkleidung und Erde muss weniger als 10^{-6} Ω betragen.
- Geeignetes Schuhwerk tragen.
- Elektrostatisch ableitende Schutzkleidung nicht in Umgebung von entzündlicher oder explosiver Atmosphäre sowie beim Hantieren mit entzündlichen oder explosiven Stoffen öffnen oder entfernen.
- Nicht in saurestoffgesättigter Atmosphäre verwenden.
- Bei normalem Gebrauch einschließlich Bücken und Bewegungen müssen alle nicht ableitfähigen Materialien dauerhaft abgedeckt sein.

3.2 BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Schutz gegen feste, filegende Partikel, leichten Sprühnebel, Spritzwasser, Infektionserreger und radioaktive Partikel. Geeignet für Arbeiten am Bau, für Lackierarbeiten, zur Asbestentfernung, für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten in der Industrie, Arbeiten in Reinräumen, Arbeiten in Kontakt zum Schutz vor Viren und Bakterien sowie für Arbeiten in der Landwirtschaft. Über Bekleidung tragen. Passende Kopfbedeckungen wählen. Schutzkleidung nicht modifizieren. Schutzkleidung nur bei korrekter Abdeckung des zu schützenden Körpers. Nach Verwendung entsorgen.

3.3 SACHWIDRIGER EINSATZ

Schützt nicht vor mechanischen und thermischen Gefahren. Nicht in Nähe von rotierenden Maschinenteilen verwenden. Nicht bei direktem Kontakt mit Schweiß und leicht entzündlichen Flüssigkeiten verwenden. Flüssigkeitsansammlungen im Schutzkleidungsinneren vermeiden. Schutzkleidung darf durch Kombination anderer Schutzausrüstung nicht beeinträchtigt und der Benutzer in seiner Tätigkeit nicht behindert werden.

4. TRAGEN DES EINWEGSCHUTZOVERALLS

1. Reißverschluss öffnen, beim Anziehen darauf achten, dass das Material nicht reißt.
2. Reißverschluss schließen und Lasche versorgen.
   - ► Hinterbindung am Kragen schließen.

WARNUNG! Sachgerechten gelten nur bei korrekten Anziehen und Schließen des Schutzoveralls.

3. Unbedeckte Körperteile mit persönlicher Schutzausrüstung passend zum jeweiligen Einsatz im Gefahrenbereich kombinieren. Schutzgrad von Schutzoverall und weiterer persönlicher Schutzausrüstung müssen übereinstimmen.

5. PIKTOGRAMMERKLÄRUNG

EN 13982-1:2004+A1:2010
Typ 5: Schutz gegen feste filegende Partikel

EN 13034:1-2005+A1:2009
Typ 6: Begrenzter Schutz gegen leichten Sprühnebel und flüssige Chemikalien

EN 1073-2:2002
Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination durch feste Partikel

EN 14126:2003+AC:2004
Schutzkleidung gegen Infektionserreger (Typ 3-4B, 5B, 6B)

EN 1149-5:1-2008
Schutzkleidung - Elektrostatische Eigenschaften

EN ISO 13688:2013
Schutzkleidung - Allgemeine Anforderungen

5.1 EN 13034:1-2005+A1:2009
Typ 6 ist für die Verwendung bei Einwirkung von leichtem Sprühnebel, Flüssigkeitsaerosolen oder Spritzern mit niedrigem Druck und in geringer Menge vorgesehen, für die eine komplette Eindringnisse nicht erforderlich ist, d. h. wenn der Träger rechtzeitig adäquate Maßnahmen ergreifen kann, sobald seine Kleidung kontaminiert wird. Schutzkleidung vom Typ 6 bietet die unterste Ebene des Schutzes vor Chemikalien und ist für den Schutz vor einer potenziellen Einwirkung von Sprühnebel oder unbeabsichtigten Spritzern in geringer Menge vorgesehen.

5.2 EN 13982-1:2004+A1:2010
Typ 5 ist für die Verwendung bei Einwirkung von chemischen Produkten vorgesehen und beständig gegen das Eindringen von in der Luft dispergierten, festen Partikeln im gesamten Rumpfbereich.

5.3 EN 14126:2003+AC:2004
Ist für die Verwendung als Schutz gegen die Einwirkung von Infektionserregern vorgesehen.

5.4 EN 1073-2:2002
Ist für die Verwendung als Schutz gegen die Risiken der Einwirkung von radioaktiver Kontamination vorgesehen.

5.5 EN 1149-5:1-2008
Ist für die Verwendung als elektrostatisch ableitfähige Schutzkleidung als Schutz gegen Funkenentladungen vorgesehen.

5.6 PRODUKTKENNZEICHNUNG

CE 0624 Persönliche Schutzausrüstung entspricht PSA-Verordnung (EU) 2016/425.

6. REINIGUNG

Nicht reinigen. Nach einmaliger Verwendung entsorgen.

Nicht waschen	Nicht bügeln	Nicht bleichen	Nicht chemisch reinigen	Nicht im Trockner trocknen	Brennbare Materialien

7. LAGERUNG

In Originalverpackung lichtgeschützt und staubfrei an trockenem Ort lagern. Bei Temperaturen zwischen -20°C und +25°C und bei relativer Luftfeuchigkeit unter 80% lagern. Nicht in Nähe von Ätzenden, aggressiven, chemischen Substanzen, Lösungsmitteln, Feuchtigkeit und Schmutz lagern.

8. VERFALLSZEIT

Einweg-Schutzkleidung nach einmaliger Verwendung und 5 Jahre nach Herstellungsdatum entsorgen.

9. ENTSORGUNG

Einweg-Schutzoverall bei Beschädigung, Kontamination oder starke Verschmutzung entsorgen. Nach Kontakt mit Chemikalien gemäß Entsorgungshinweis des Chemikalienherstellers entsorgen.

10. ZERTIFIZIERUNG

10.1 NACH CE

Übereinstimmung mit PSA-Verordnung (EU) 2016/425, Risikokategorie III. Geprüft und zertifiziert durch: Centro Tessile Cotoniero & Abbigliamento S.p.A. • Piazza S. Anna 2 • 21052 Busto Arsizio (VA) • Italy • Notified Body Number: 0624

CE 0624 EU-Konformitätserklärung steht unter folgender Adresse zur Verfügung:
https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc

en DISPOSABLE PROTECTIVE OVERALLS

1. GENERAL INFORMATION

Read and observe the operating instructions, keep them as a reference for later and ensure they are accessible at all times.

2. PRODUCT DESCRIPTION

Antistatic disposable protective overalls of polypropylene and polyethylene, type 5/6 with elasticated hood, trouser cuffs and sleeve cuffs, front zip fastener and topstitched seams. The protective overalls satisfy the requirements Ljmn. 82/90 ≤ 30% Ls 8/10 ≤ 15%. Fabric weight of overalls 65g/m².

3. SAFETY

3.1 GROUPED SAFETY MESSAGES

⚠ CAUTION

Reduced protection
Risk of injury due to damaged, contaminated, heavily soiled or incorrectly worn protective work wear.
- Select the correct size of protective work wear.
- On each occasion before use perform an external visual inspection to check the protective work wear for damage.
- Check the zip fastener system or seams for leakage.
- Dispose of disposable protective work wear after it has been used once.
- If the protective work wear becomes damaged, immediately leave the workplace; do not take off the protective work wear within the hazard area.
- Do not wear the protective work wear when performing work entailing high mechanical hazards such as abrasion hazards and laceration hazards.
- Avoid accumulations of water on the protective work wear.
- Do not expose flammable protective work wear to direct contact with flames, sparks, heavy oils or highly flammable liquids.
- Protective overalls as partial protection offer protection only for those parts of the body that they actually cover.
- Combine protective work wear with further personal protective equipment suitable for covering exposed parts of the body when undertaking the relevant activity in the hazard area.
- To reduce heat stress arising from wearing disposable protective overalls, wear suitable underwear and ensure appropriate ventilation equipment is used.

⚠ DANGER

Electrostatic charging
Serious injuries or death due to damaged, heavily soiled or incorrectly worn electrostatic protective work wear.
- Ensure the wearer of the electrostatic conductive protective work wear is properly earthed.
- The resistance between the wearer of the protective work wear and earth must be less than 10^{-6} Ω.
- Wear appropriate footwear.
- Do not open or remove electrostatically conductive protective work wear in the presence of flammable or explosive atmospheres, or when handling flammable or explosive substances.
- Do not use in oxygen-enriched atmospheres.
- All non-conductive materials must remain covered at all times during normal use, including bending and movements.

3.2 INTENDED USE

Protection against solid flying particles, light spray mists, splashed water, infectious agents and radioactive particles. Suitable for working on building sites, for painting work, asbestos removal, maintenance and servicing work in industry, working in the pharmaceutical and veterinary fields for protection against viruses and bacteria, and for working in agriculture. To be worn over clothing. Select a suitable clothing size. Do not modify protective work wear. Protection is obtained only when the body being protected is completely covered. After use, dispose of the earplug.

3.3 REASONABLY FORESEEABLE MISUSE

No protection is offered against mechanical and thermal hazards. Do not wear when close to rotating machine parts. Do not use where there is direct contact with heavy oils and highly flammable liquids. Avoid accumulations of water on the protective work wear. Combination with other protective equipment must not impair the protective effect and must not hinder the wearer in his activities.

4. WEARING THE DISPOSABLE PROTECTIVE OVERALLS

1. Open the zip fastener, taking care not to tear the material when putting on the clothing.
2. Close the zip fastener and the flap.
   - ► Attach the adhesive strips to the protective overalls without creating folds.

WARNING! Protective characteristics are assured only when the protective overalls are put on correctly and closed.

3. Combine them with personal protective equipment suitable for covering exposed parts of the body when undertaking the relevant activity in the hazard area. The degree of protection provided by the additional personal protective equipment must match that offered by the protective overalls.

5. PICTOGRAM EXPLANATION

EN 13982-1:2004+A1:2010
Type 5: Protection against solid flying particles

EN 13034:1-2005+A1:2009
type 6: Limited protection against light spray mists and liquid chemicals

EN 1073-2:2002
Protective work wear against radioactive contamination due to solid particles

EN 14126:2003+AC:2004
Protective work wear against infectious agents (type 3-4B, 5B, 6B)

EN 1149-5:1-2008
Protective work wear - electrostatic characteristics

ISO 13688:2013
Protective work wear - general requirements

5.1 EN 13034:1-2005+A1:2009
Type 6 is intended to be used for exposure to a light spray, liquid aerosols or low pressure, low volume splashes, against which a complete liquid permeation barrier is not required i.e. when wearers are able to take timely adequate action when their clothing is contaminated. Type 6 protective clothing offers the lowest level of chemical protection and are intended to protect from a potential exposure to small quantities of spray or accidental low volume splashes.

5.2 EN 13982-1:2004+A1:2010
Type 5 is intended to be used for exposure to chemical products resistant to the penetration of solid particles dispersed in the air for the entire trunk.

5.3 EN 14126:2003+AC:2004
Is intended to be used for protection against exposure to infective agents.

5.4 EN 1073-2:2002
Is intended to be used for protection against risks of exposure to particulate radioactive contamination.

5.5 EN 1149-5:1-2008
Is intended to be used for electrostatic dissipative protective clothing to protect against incendiary discharges.

5.6 PRODUCT IDENTIFICATION

CE 0624 The personal protection satisfies the PPE regulations (EU) 2016/425.

6. CLEANING

Don't clean the earplug. After using it once, dispose of it.

Do not wash	Do not iron	Do not bleach	Do not dry-clean	Do not tumble dry	Flammable materials

7. STORAGE

Store in the original packaging, protected from light, free of dust in a dry place. Store at temperatures between -20°C and +25°C and at a relative atmospheric humidity less than 80%. Do not store in the vicinity of acidic, aggressive, chemical substances, solvents, humidity and dirt.

8. EXPIRY DATE

Dispose of disposable protective work wear after it has been used once, or at the expiry of 5 years from the date of manufacture.

9. DISPOSAL

Dispose of disposable protective overalls if they have suffered damage, contamination or heavy soiling. After contact with chemicals, dispose of them in accordance with the disposal instructions issued by the manufacturer of the chemicals.

10. CERTIFICATION

10.1 ACCORDING TO CE

Compliance with PPE Regulation (EU) 2016/425. Hazard class III. Tested and certified by: Centro Tessile Cotoniero & Abbigliamento S.p.A. • Piazza S. Anna 2 • 21052 Busto Arsizio (VA) • Italy • Notified Body number: 0624

CE 0624 The EU declaration of conformity can be found under the following address: https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc

bg ЗАЩИТЕН ГАЩЕРИЗОН ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА

1. ОБЩИ УКАЗАНИЯ

Прочетете и спазвайте ръководството за потребителя, запазете го за по-късна справка и го дръжте на разположение по всяко време.

2. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Антистатичен защитен гащеризон за еднократна употреба, от полипропилен и полиетилен тип 5/6, с еластична качулка, маншети на разкроите, фронтален цип и допълнителни бродиран. Защитният гащеризон изпълнява изискванията Ljmn. 82/90 ≤ 30 % Ls 8/10 ≤ 15 %. Грамаж на гащеризона 65 g/m².

3. БЕЗОПАСНОСТ

3.1 ОСНОВНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

⚠ ПОВИШЕНО ВНИМАНИЕ

Ограничен защитен ефект
Опасност от нараняване поради повредено, контаминирано, силно замърсено или неправилно носено защитно облекло.
- ► Изберете подходящ размер на защитното облекло.
- ► Преди всяка употреба извършете визуална проверка за повреда на защитното облекло.
- ► Проверете системата за затваряне с цип или шевовете за пукнатост.
- ► Предайте за отпадъци защитното облекло за еднократна употреба след еднократно поглеждане.
- ► При повреда на защитното облекло незабавно напуснете работното място, не събличайте защитното облекло в опасната зона.
- ► Не използвайте защитното облекло при дейности с големи механични опасности, например опасност от пропиване и срязване.
- ► Избягвайте натрупване на течности върху защитното облекло.
- ► Не излагайте горимо защитно облекло при директен контакт с пламъци, искри, тежко гориво и леснозапалими течности.
- ► Защитни облекла като частична защита предлагат само тази част на тялото, която е действително покрита.
- ► Комбинирайте защитното облекло с допълнителни лични предпазни средства, подходящи за съответната употребна в опасната зона и за защита на непокритите части на тялото.
- ► За намаляване на топлинния стрес от защитния гащеризон за еднократна употреба носете подходящо бельо и осигурете подходящо вентилационни уреди.

⚠ ОПАСНОСТ

Електростатичен заряд
Тежки нараняния или смърт поради повредено, силно замърсено или неправилно носено електростатично защитно облекло.
- ► Осигурете заземяване според правилата на лицето, носещо електростатично отвеждащото защитно облекло.
- ► Съпротивлението между лицето, носещо защитното облекло, и земята трябва да е под 10^{-6} Ω.
- ► Носете подходящи обувки.
- ► Не отварайте и не отстранявайте електростатично отвеждащо защитно облекло в среда със запалима или експлозивна атмосфера, както и при работа със запалими или експлозивни вещества.
- ► Не използвайте в обогатена с кислород атмосфера.
- ► При нормална употреба, включително навеждане и движения, всички непроводими материали трябва да са покрити постоянно.

3.2 УПОТРЕБА ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Защита от твърдите частици във въздуха, леки аерозоли, пръскане вода, причинителите на инфекции и радиоактивните частици. Подходящ за работи на строителни обекти, лакиране, отстраняване на азбест, работи по поддръжка и ремонта в промишлеността, работи във фармацевтичната и ветеринарната области с цел защита от вируси и бактерии, както и за селскостопански дейности. Носете върху облеклото. Изберете подходящо конфекционен размер. Не модифицирайте защитното облекло. Защитен ефект само при напълно покриване на тялото, подлежащо на защита. Предайте за отпадъци след употреба.

3.3 УПОТРЕБА НЕ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Не предлага среща механични и термични рискове. Не използвайте в близост до въртящите части на машината. Не използвайте при директен контакт с тежко гориво и лесноизпаряеми течности. Избягвайте натрупване на течности върху защитното облекло. Защитният ефект не трябва да се нарушава поради комбинация с други предпазни средства и дейността на потребителя не трябва да се възпрепятства.

4. НОСЕНЕ НА ЗАЩИТНИЯ ГАЩЕРИЗОН ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА

1. Отворете ципа, при облачването внимавайте материалът да не се скъса.
2. Затворете ципа и заключете ластика.
   - ► Завържете потрепване лентите на защитния костюм без образуване на гънки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Защитните свойства важат само при правилно обличане и затваряне на защитния гащеризон.

3. Комбинирайте непокрити части от тялото с лични предпазни средства, подходящи за съответната употреба в опасната зона. Степента на защита на защитния гащеризон и останалите лични предпазни средства трябва да съвпада.

5. ПОЯСНЕНИЕ НА ПИКТОГРАМИТЕ

EN 13982-1:2004+A1:2010
тип 5: Защита срещу твърди частици във въздуха

EN 13034:1-2005+A1:2009
тип 6: Ограничена защита срещу леки аерозоли и течни химикали

EN 1073-2:2002
Защитно облекло срещу радиоактивно замърсяване с твърди частици

EN 14126:2003+AC:2004
Защитно облекло срещу причинителите на инфекции (тип 3-4B, 5B, 6B)

EN 1149-5:1-2008
Защитно облекло – Електростатични свойства

ISO 13688:2013
Защитно облекло – Общи изисквания

5.1 EN 13034:1-2005+A1:2009
Тип 6 е предвиден за употреба при въздействие на леки аерозоли, течни аерозоли или пръскане с ниско налягане и в малко количество, за които не е необходимо цялостна бариерна среща проникване, т. е. ако потребителят може да предприеме своевременно адекватни мерки, веднага щом облеклото бъде контаминирано. Защитното облекло тип 6 предлага най-ниско ниво на защита срещу химикали и е предвидено за защита срещу потенциално въздействие на аерозоли или непредвидени пръски в малко количество.

5.2 EN 13982-1:2004+A1:2010
Тип 5 е предвиден за употреба при рискове от въздействие на химични продукти и е устойчив на проникване на диспергирани във въздуха твърди частици в целия гръбен под тръса.

5.3 EN 14126:2003+AC:2004
Предвиден за употреба като защита срещу въздействие на причинителите на инфекции.

5.4 EN 1073-2:2002
Предвиден за употреба като защита срещу рискове от въздействие на радиоактивно замърсяване.

5.5 EN 1149-5:1-2008
Предвиден за употреба като електростатично отвеждащо защитно облекло с цел защита срещу искрови разряди.

5.6 МАРКИРОВКА НА ПРОДУКТА

CE 0624 Личните предпазни средства съответстват на регламента (ЕС) относно ЛПС 2016/425.

6. ПОЧИСТВАНЕ

Не почиствайте. Предайте за отпадъци след еднократна употреба.

Да не се пере	Да не се гладе	Да се избелва	Не използвайте химическо частно	Да не се суши в сушилня	Горими материали

7. СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте в оригиналната опаковка на защитото от светлина и ненапрежено, сухо място. Температурата трябва да е между -20 °C и +25 °C и при относителна влажност на въздуха под 80 %. Не съхранявайте в близост до изгарящи, агресивни, химически вещества, разтворители, влага и замърсяване.

8. СРОК НА ГОДНОСТ

Изхвърлете защитното облекло за еднократна употреба след еднократно поглеждане и 5 години след датата на производство.

9. ПРЕДАВАНЕ ЗА ОТПАДЪЦИ

Изхвърлете защитния гащеризон за еднократна употреба при повреда, контаминация или силно замърсяване. След контакт с химикали изхвърлете съгласно указанията за предаване за отпадъци на производителя на химикалите.

10. СЕРТИФИКАЦИЯ

10.1

cs JEDNORÁZOVÝ OCHRANNÝ OVERAL

1. OBECNÉ POKYNY

Návod k použití si přečtěte, dodržujte jeho pokyny a uchovejte ho pro další použití a mějte ho kdykoliv k dispozici.

2. POPIS VÝROBKU

Antistatický jednorázový ochranný overal z polypropylenu a polyethylenu, typ 5/6 s elastickou kapucí, náplety na nohavicích a rukávech, předním zdrhovadlem a prošívacími švy. Ochranný overal splňuje požadavek Ljmn. 82/90 ≤ 30% Ls 8/10 ≤ 15%. Gramáž overalu 65g/m².

3. BEZPEČNOST

3.1 ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

⚠ UPOZORNĚNÍ

Omezený ochranný účinek
Nebezpečí zranění poškozeným, kontaminovaným, silně znečištěným nebo špatně nošeným ochranným oblekem.
- ► Volte vhodnou velikost ochranného obleku.
- ► Vnější vizuální kontrola oblečení poškozeni ochranného obleku před každým použitím.
- ► Zkontrolujte zipování nebo švy ohledně netěsnosti.
- ► Jednorázový ochranný oblek po jednom použití zlikvidujte.
- ► Při poškození ochranného obleku okamžitě opusťte pracoviště, ochranný oblek si nevlékejte v nebezpečné oblasti.
- ► Při práci s vysokým mechanickým nebezpečím, jako je nebezpečí oděru a pořezání, ochranný oblek nepoužívejte.
- ► Vyhněte se hromadění kapalin na ochranném obleku.
- ► Nenasazujte hořlavý ochranný oblek při přímém kontaktu s plameny, jiskrami a těžkým olejem a lehce vznětlivými kapalinami.
- ► Ochranné oblečení jako dílčí ochrana chrání jen ty části těla, které je skutečně zakryta.
- ► Kombinujte ochranný oblek s dalšími osobními ochrannými prostředky vhodnými k danému použití v nebezpečné oblasti, které jsou vhodné k ochraně nezakrytých částí těla.
- ► Ke snížení tepelného stresu zapříčiněného jednorázovým ochranným overalem noste vhodné spodní prádlo a obstarejte si vhodné ventilační přístroje.

⚠ NEBEZPEČÍ

Elektrostatický náboj
Těžká zranění či smrt kvůli poškozenému, silně znečištěnému nebo špatně nošenému elektrostatickému ochrannému obleku.
- ► Postarejte se o řádné uzemnění elektrostatically vodivého nositelů ochranného oblečení.
- ► Odpor mezi nositelem ochranného oblečení a zemí musí být menší než 10^{-6} Ω.
- ► Noste vhodnou obuv.
- ► Nerozepínejte nebo neodstraňujte elektrostaticky vodivý ochranný oblek v prostředí vznětlivé či výbušné atmosféry a při manipulaci se vznětlivými či výbušnými látkami.
- ► Nepoužívejte v atmosféře obohacené kyslíkem.
- ► Při běžném užití včetně shýbání a pohybů musejí být všechny nevodivé materiály trvale zakryty.

3.2 STANOVENÉ POUŽITÍ

Ochrana před pevnými, poletujícími částicemi, lehkou postřikovou mlhou, stříkající vodou, infekčními činiteli a radioaktivními částicemi. Vhodné pro práce na stavbě, lakýrnické práce, k odstraňování azbestu, pro údržbu a údržbářské práce v průmyslu, práci ve farmaceutickém či veterinárním oboru k ochraně před viry a bakteriemi a pro práci v zemědělství. Noste přes oblečení. Volte vhodnou konfekční velikost. Ochranný oblek nemodifikujte. Ochranný účinek jen při kompletním zakrytí chráněného těla. Po použití zlikvidujte.

3.3 NESPRÁVNÉ POUŽITÍ

Nechrání před mechanickým a tepelným nebezpečím. Nepoužívejte v blízkosti rotujících strojních součástí. Nepoužívejte při přímém kontaktu s těžkým olejem a lehce vznětlivými kapalinami. Vyhněte se hromadění kapalin na ochranném obleku. Ochranný oblek nesmí být ovlivněn kombinací s jinými ochrannými prostředky a nesmí ulimitovat omezovat v jeho činnosti.

4. NOŠENÍ JEDNORÁZOVÉHO OCHRANNÉHO OVERALU

1. Rozepněte zdrhovadlo, při oblékání dbejte, aby se materiál nezroztrhl.
2. Zapněte zdrhovadlo a zapečette sponu.
   - ► Lepící pásky upevněte na ochranný oblek bez vytvoření záhybů.

VAROVÁNÍ! Ochranné vlastnosti platí jen při správném oblékení a zapnutí ochranného overalu.

3. Nezakryté části těla kombinujte s osobními ochrannými prostředky vhodnými k danému použití v nebezpečné oblasti. Stupně ochrany ochranného overalu a dalších osobních ochranných prostředků musejí být v souladu.

5. VYSVĚTLENÍ PIKTOGRAMŮ

EN 13982-1:2004+A1:2010
Typ 5: Ochrana před pevnými poletujícími částicemi

EN 13034:1-2005+A1:2009
Typ 6: Omezená ochrana před lehkou postřikovou mlhou a kapalnými chemikáliemi

EN 1073-2:2002
Ochranný oblek proti radioaktivní kontaminaci pevnými částicemi

EN 14126:2003+AC:2004
Ochranný oblek proti infekčním činitelům (Typ 3-4B, 5B, 6B)

EN 1149-5:1-2008
Ochranný oblek - Elektrostatické vlastnosti

ISO 13688:2013
Ochranný oblek - Všeobecné požadavky

5.1 EN 13034:1-2005+A1:2009
Typ 6 je určen k použití při působení lehké postřikové mlhy, kapalných aerosolů nebo stříkanců s nízkým tlakem a v malém množství, u kterých není nutná kompletní bloková prostupnost, tzn. když nositel může včas přijít adekvátní opatření, jakmile je jeho oblek kontaminován. Ochranný oblek typu 6 poskytuje nejnižší úroveň ochrany před chemikáliemi a je určen k ochraně před potenciálním působením postřikové mlhy nebo nepředvídaným stříkancí v malém množství.

5.2 EN 13982-1:2004+A1:2010
Typ 5 je určen k použití při rizicích působení chemických produktů a odolný vůči proniknutí pevných částic rozptýlených ve vzduchu v celé oblasti těla.

5.3 EN 14126:2003+AC:2004
Je určen k použití jako ochrana před působením infekčních činitelů.

5.4 EN 1073-2:2002
Je určen k použití jako ochrana před riziky působení radioaktivní kontaminace.

5.5 EN 1149-5:1-2008
Je určen k použití jako elektrostaticky vodivý ochranný oblek coby ochrana před jiskrovými výboji.

5.6 OZNAČENÍ PRODUKTU

CE 0624 Osobní ochranné prostředky odpovídají nařízení o OOP (EU) 2016/425.

6. ČIŠTĚNÍ

Nečistit. Po jednorázovém použití zlikvidujte.

Neprat	Nežehlit	Nebělit	Nečistit chemicky	Nesušit v sušičce	Hořlavé materiály

7. SKLADOVÁNÍ

Skladujte na suchém místě v originálním obalu chráněné před světlem a prachem. Skladujte při teplotách v rozmezí -20°C a +25°C a při relativní vlhkosti vzduchu nižší než 80%. Neskladujte v blízkosti žíravin, agresivních, chemických substancí, rozpouštědel, vlhkosti a nečistot.

8. ŽIVOTNOST

Jednorázový ochranný oblek zlikvidujte po jednorázovém použití a 5 let od data výroby.

9. LIKVIDACE

Jednorázový ochranný overal zlikvidujte při poškození, kontaminaci nebo silném znečištění. Po kontaktu s chemikáliemi zlikvidujte podle pokynů k likvidaci od výrobce chemikálie.

10. CERTIFIKACE

10.1

da BESKYTTELSESOVERALL TIL ENGANGSBRUG

1. GENERELLE HENVISNINGER

Læs og følg betjeningsvejledningen. Opbevar den, og hold den altid tilgængelig til senere brug.

2. PRODUKTBESKRIVELSE

Antistatisk beskyttelsesoverall til engangsbrug af polypropylen polyetylen type 5/6 med elastisk hætte, bening ermanschetter, lynlås foran og skridsøm. Beskyttelsesoverall opfylder kravene Ljmn. 82/90 ≤ 30 % Ls 8/10 ≤ 15 %. Overall-vægtfylde 65g/m².

3. SIKKERHED

3.1 GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSANVISNINGER

⚠ FORSIGTIG

Begrænset beskyttelseseffekt
Fare for skader på grund beskadiget, forurenet, stærkt tilsmudset beskyttelsestøj eller beskyttelsestøj, der bæres forkert.
- ► Beskyttelsesbekledningen skal vælges i en passende størrelse.
- ► Hver gang beskyttelsestøjet bruges, skal man foretage en udvendig visuel kontrol for skader.
- ► Kontrollér lynlåsy og sømme for utætheder.
- ► Engangsbeskyttelsestøj skal bortskaffes efter en enkelt anvendelse.
- ► Hvis beskyttelsestøjet beskadiges, skal man forlade arbejdspladsen med det samme. Beskyttelsestøjet skal ikke tages af farezonen.
- ► Ved arbejde med høje mekaniske farer som f.eks. afskrivnings- og snitfare må beskyttelsestøjet ikke bruges.
- ► Undgå ophobning af vasker på beskyttelsestøjet.
- ► Brandbart beskyttelsestøj må ikke bruges ved direkte kontakt med flammer, gnister samt varme olie og lettantændelige vasker.
- ► Beskyttelsesdragter som delvis beskyttelse yder kun beskyttelse for den del af kroppen, der rent faktisk er dækket.
- ► Beskyttelsestøj skal kombineres med yderligere personlig beskyttelsesudstyr, der er egnet til at beskytte de dele af kroppen, som ikke er dækkede, og er passende til den respektive anvendelse i farezonerådet.
- ► For at mindske varmestress på grund beskyttelsesoverall til engangsbrug, skal man have passende undertøj og sørge for gode udluftning.

⚠ FARE

Opladning med statisk elektricitet
Alvorlige skader på grund af beskadiget, stærkt tilsmudset elektrostatisk beskyttelsestøj eller beskyttelsestøj, der bæres forkert.
- Sørg for at bæreren af elektrostatisk ledende beskyttelsestøj har korrekt jordforbindelse.
- Modstanden mellem bæreren af beskyttelsestøjet og jorden skal være mindre end 10^{-6} Ω.
- Hav egnet fodtøj på.
- Elektrostatisk ledende beskyttelsestøj må ikke åbnes eller tages af i omgivelser med letantændelige eller eksplosionsfarlige atmosfærer samt når håndterer letantændelige eller eksplosionsfarlige stoffer.
- Må ikke bruges i iltberiget atmosfære.
- Ved normal brug, herunder bøjer og bevægelser, skal alle materialer, der ikke er ledende, være dækket på en permanent måde.

3.2 BESTEMMELSESMÆSSIG ANVENDELSE

Beskyttelse mod faste, flyvende partikler, let sprøjtetåge, sprøjtevand, smittestoffer og radioaktive partikler. Egnet til arbejde på byggepladser, lakeringsarbejde, fjernelse af asbest, vedligeholdelses- og istandsættelsesarbejde inden for industri, arbejde i dem farmaceutiske eller veterinære sektor til beskyttelse mod virusser og bakterier samt landbrugsarbejde. Skal bæres uden på en beskyttelsesdragt. Vælg den passende tøjstørrelse. Der må ikke foretages ændringer af beskyttelsestøjet. Beskyttelseseffekten opnås kun, hvis det område, der skal beskyttes, er dækket helt. Skal bortskaffes efter anvendelse.

3.3 UKORREKT ANVENDELSE

Beskytter ikke mod mekaniske og termiske farer. Må ikke anvendes i nærheden af roterende maskindele. Må ikke bruges ved direkte kontakt med svar olie og letantændelige vasker. Undgå ophobning af vasker på beskyttelsestøjet. Beskyttelseseffekten må ikke forringes i kombination med andet beskyttelsesudstyr, og brugeren må ikke påvirkes negativt under arbejdet.

4. SÅDAN BÆRES BESKYTTELSESOVERALL TIL ENGANGSBRUG

1. Åbn lynlåsen og sørg for at materialet ikke rives, mens du klæder dig på.
2. Luk lynlåsen og forsegl lukken.
   - ► Fastgør klæbebånd på beskyttelsesdragten uden at danne folder.

ADVARSEL! De beskyttende egenskaber kun ved korrekt og lukkede overallen tages korrekt på og lukkes korrekt.

3. Kropsdele, der ikke er dækkede, skal kombineres med personligt beskyttelsesudstyr, der er passende for den respektive anvendelse i farezonerådet. Beskyttelsesgraden af beskyttelsesoverall og yderligere beskyttelsesudstyr skal stemme overens.

5. FORKLARING PÅ PIKTOGRAMMER

EN 13982-1:2004+A1:2010
Type 5: Beskyttelse mod fast flyvende partikler

EN 13034:1-2005+A1:2009
Type 6: Begrænset beskyttelse mod let sprøjtetåge og flydende kemikalier

EN 1073-2:2002
Beskyttelsestøj mod radioaktiv forurening ved faste partikler

EN 14126:2003+AC:2004
Beskyttelsestøj mod smittestoffer (type 3-4B, 5B, 6B)

EN 1149-5:1-2008
Beskyttelsestøj - elektrostatiske egenskaber

EN ISO 13688:2013
Beskyttelsestøj - generelle krav

5.1 EN 13034:1-2005+A1:2009
Type 6 er beregnet til brug ved påvirkning fra let sprøjtetåge, varskaerosoler eller sprøjt med lavt tryk og i ringe mængde, for hvilke det ikke er nødvendigt med fuldstændig afspærring mod indtrængen, dvs. hvis bæreren kan tage tilstrækkelige foranstaltninger i rette tid, så snart dennes beklædning bliver forurenet. Beskyttelsestøj af type 6 giver det laveste niveau af beskyttelse mod kemikalier og er beregnet til at beskytte mod mulig påvirkning fra sprøjtetåge eller utilsigtede sprøjt i små mængder.

**5.2 EN 13982-1:2004+A1:2

10. CERTIFICERING

10.1

no VERNEOVERALL TIL ENGANGSBRUK

1. GENERELLE MERKNADER

Les instruksjonsboken, følg den, oppbevar den for senere bruk og hold den alltid tilgjengelig.

2. PRODUKTBESKRIVELSE

Antistatisk verneoverall til engangsbruk av polypropylen og polyetylen type 5/6 med elastisk hette, bukse- og ermeoppslag, glidelås foran og oppsvei. Verneoverallen oppfyller kravene Ljmn, 82/90 ± 30 % Ls 8/10 ± 15 %. Overallens flatevekt 65 g/m².

3. SIKKERHET

3.1 GRUNNLEGGENDE SIKKERHETSHENSYNSINGER

⚠ FORSIKTIG

Begrenset verneeffekt

Fare for personskader på grunn av skadde, kontaminerte, svært skitne eller feil brukte verneklær.

- ► Velg verneklær i passende størelse.
- ► Ulitar for hver bruk en visuell kontroll av om det finnes skader på verneklærne.
- ► Kontroller om det finnes usette steder i glidelåssystemet eller sømmene.
- ► Verneklær til engangsbruk skal kasseres etter én gangs bruk.
- ► Ved skader på verneklær skal arbeidsplassen forlates umiddelbart. Ikke ta av deg verneklærne i faresonen.
- ► Ikke bruk verneklærne ved arbeider med høy mekanisk risiko, f.eks. fare for riffer og kutt.
- ► Unngå oppspanning av varme på verneklær.
- ► Ikke bruk brennbare verneklær ved direkte kontakt med flammer, gnister samt tungolje og lett antennelige varsler.
- ► Verneklresser som delvis beskyttelse beskytter bare den delen av kroppen som faktisk er tildekket.
- ► Kombiner verneklær med annet personlig verneutstyr som passer til det aktuelle arbeidet som skal utføres i faresonen, og som er egnet til å beskytte ikke tildekkede kroppsdeler.
- ► For å redusere varmebelastning på grunn av verneoverallen til engangsbruk ber det brukes egnet undertøy og sørges for egnede ventilatorer.

⚠ FARE

Elektrostatisk oppladning

Alvorlige personskader eller død på grunn av skadde, svart skitne eller feil brukte elektrostatiske verneklær.

- ► Brukeren av elektrostatisk konduktive verneklær må sørge for forskriftsmessig jording.
- ► Motstanden mellom brukeren av verneklærne og jord må være mindre enn 10^{6} Ω.
- ► Bruk egnet skotøy.
- ► Elektrostatisk konduktive verneklær skal ikke åpnes eller fjernes i omgivelser med brannfarlig eller eksplosiv atmosfære samt under håndtering av brannfarlige eller eksplosive stoffer.
- ► Skal ikke brukes i atmosfære som er anriket med oksygen.
- ► Under normal bruk, herunder bøying og bevegelser, må ikke all konduktive materialer varer tildekket kontinuerlig.

3.2 KORREKT BRUK

Beskyttelse mot faste, flyvende partikler, lett sprøytetåke, vannsprut, infeksiøse patogener og radioaktive partikler. Egnet for arbeider i byggemarkeg, håkkering, fjerning av asbest, for arbeider med vedlikehold og reparasjoner innen industrien, arbeider innen farmasi- eller veterinærsektoren, samt for å beskytte mot virus og bakterier og arbeider i jordbruket. Brukes over klær. Velg passende konfeksjonsstørrelse. Det skal ikke utføres endringer på verneklær. Beskyttende effekt oppnås bare når kroppen som skal beskyttes er fullstendig tildekket. Skal kasseres etter bruk.

3.3 IKKE-KORREKT BRUK

Beskytter ikke mot mekaniske og termiske farer. Skal ikke brukes i nærheten av roterende maskinder. Skal ikke brukes ved direkte kontakt med tungolje og lett antennelige varsker. Unngå oppspanling av varske på verneklær. Den beskyttende effekten må ikke nedsettes gjennom kombinasjon med annet verneutstyr, og brukeren må ikke hindres i arbeidet.

4. BRUK AV VERNEOVERALL TIL ENGANGSBRUK

1. Åpne glidelåsen; pass på at materialet ikke rives i stykker når du tar den på deg.
2. Dra igjen glidelåsen og lukk hakken.
   - ► Fest klebestrimlene uten foldedannelse på vernedressen.

ADVARSEL! De beskyttende egenskapene gjelder kun når verneoverallen tas korrekt på og lukkes korrekt.

3. Kombiner verneklær med annet personlig verneutstyr som passer til det aktuelle arbeidet som skal utføres i faresonen, for kroppsdeler som ikke tildekkes. Verneoverallens og annet personlig verneutstyrs grad av vern må stemme overens.

5. FORKLARING AV PIKTOGRAMMENE

EN 13982-1:2004+A1:2010
Type 5: Beskyttelse mot faste, flyvende partikler

EN 13034-1:2005+A1:2009
Type 6: Begrenset beskyttelse mot lett sprøytetåke og flytende kjemikalier

EN 1073-2:2002
Verneklær mot radioaktiv kontaminasjon av faste partikler

EN 14126:2003+AC:2004
Verneklær mot infeksiøse patogener (type 3-4B, 5B, 6B)

EN 1149-5-1:2008
Verneklær - elektrostatiske egenskaper

EN ISO 13688:2013
Verneklær - Generelle krav

5.1 EN 13034-1:2005+A1:2009

Type 6 er beregnet på bruk ved påvirkning fra lett sprøytetåke, varskaeaerosoler eller sprut med lavt trykk og i liten mengde, som ikke krever komplett sperre mot inntrengning, dvs. når brukeren i rett tid kan iverksette adekvate tiltak så snart klærne kontamineres. Verneklær av type 6 gir laveste nivå av beskyttelse mot kjemikalier og er beregnet på å gi beskyttelse mot mulig påvirkning fra lett sprøytetåke eller utilsiktet sprut i små mengder.

5.2 EN 13982-1:2004+A1:2010

Type 5 er beregnet på bruk ved risiko for påvirkning fra kjemiske produkter og er bestandig mot inntrenging av dispergerte, faste partikler i luften i hele kroppsområdet.

5.3 EN 14126:2003+AC:2004

Er beregnet på bruk som beskyttelse mot påvirkning fra infeksiøse patogener.

5.4 EN 1073-2:2002

Er beregnet på bruk som beskyttelse mot påvirkning fra radioaktiv kontaminasjon.

5.5 EN 1149-5-1:2008

Er beregnet på bruk som elektrostatisk konduktive verneklær, som beskyttelse mot gnistutladning.

5.6 PRODUKTMERKING

CE Personlig verneutstyr i samsvar med PVU-forordningen (EU) 2016/425.

6. RENGJØRING

Skal ikke rengjøres. Skal kasseres etter én gangs bruk.

Skal ikke vaskes	Skal ikke strykes	Skal ikke blekes	Ingen kjemisk rengjøring	Skal ikke tørkes i tørketrommel	Brennbare materialer

7. LAGRING

Oppbevares beskyttet mot lys og stavfritt i originalemballasjen på et tørt sted. Lagre ved temperaturer mellom -20°C og +25°C og ved en relativ luftfuktighet på 80%. Skal ikke oppbevares i nærheten av etsende, aggressive, kjemiske substanser, løsemidler, fuktighet og smuss.

8. UTLØPSTID

Verneklær til engangsbruk skal kasseres etter én gangs bruk og 5 år etter produksjonsdato.

9. AVFALLSBEHANDLING

Verneoveralen til engangsbruk skal kasseres ved skade, kontaminasjon eller sterk tilsmussing. Etter kontakt med kjemikalier skal den avfallsbehandles i samsvar med merknaden om avfallsbehandling fra kjemikalieprodusenten.

10. SERTIFISERING

10.1

pl JEDNORAZOWY KOMBINEZON OCHRONNY

1. INFORMACJE OGÓLNE

Należy zapoznać się z instrukcją obsługi i przestrzegać jej oraz zachować ją na przyszłość, przechowując w dostępnym miejscu.

2. OPIS PRODUKTU

Antystatyczny jednorazowy kombinezon ochronny wykonany z polipropylenu i polietylenu typu 5/6 z elastycznym kapturem, ściągaczami nogawek i rękawów, zamkiem błyskawicznym z przodu i ściągami stębnowymi. Kombinezon ochronny spełnia wymagania Ljmn, 82/90 ± 30% Ls 8/10 ± 15%. Gramatura kombinezonu: 65 g/m².

3. BEZPIECZEŃSTWO

3.1 PODSTAWOWE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

⚠ PRZESTROGA

Ograniczone działanie ochronne

Ryzyko odniesienia obrażeń w wyniku noszenia uszkodzonej, zanieczyszczonej, silnie zabrudzonej lub nieprawidłowo założonej odzieży ochronnej.

- ► Wybrać odpowiedni rozmiar odzieży ochronnej.
- ► Przed każdym użyciem należy przeprowadzić zewnętrzną kontrolę wzrokową pod kątem uszkodzeń odzieży ochronnej.
- ► Sprawdzić system zamków błyskawicznych lub szwy pod kątem nieszczelności.
- ► Jednorazową odzież ochronną należy zutylizować po jednokrotnym użyciu.
- ► W przypadku uszkodzenia odzieży ochronnej należy natychmiast opuścić miejsce pracy, nie zdejmować odzieży ochronnej w strefie zagrożenia.
- ► Nie używać odzieży ochronnej podczas wykonywania prac, które wiążą się z dużymi zagrożeniami mechanicznymi, takimi jak niebezpieczeństwo ścierania i przecięcia.
- ► Unikać gromadzenia się cieczy na odzieży ochronnej.
- ► Nie używać palnej odzieży ochronnej w bezpośrednim kontakcie z płomieniami, iskrami, ciężkim olejem ani wysoce łatwopalnymi cieczami.
- ► Ubrania ochronne stanowią ochronę częściową i chronią tylko tę część ciała, która jest faktycznie zakryta.
- ► Odzież ochronną należy łączyć z innymi środkami ochrony indywidualnej, odpowiednimi do danego zastosowania w strefie zagrożenia i odpowiednimi do ochrony nieosłoniętych części ciała.
- ► Aby zmniejszyć stres spowodowany gromadzeniem się ciepła pod jednorazowym kombinezonem ochronnym, należy nosić odpowiednią bieliznę i zapewnić odpowiedni sprzęt wentylacyjny.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Ładunki elektrostatyczne

Poważne obrażenia ciała lub śmierć w wyniku noszenia uszkodzonej, silnie zabrudzonej lub nieprawidłowo założonej elektrostatycznej odzieży ochronnej.

- ► Zapewnić odpowiednie uziemienie osoby noszącej odzież ochronną, aby ładunki elektrostatyczne były rozpraszane.
- ► Opór między osobą noszącą odzież ochronną a podłożem musi być mniejszy niż 10^{6} Ω.
- ► Nosić odpowiednie obuwie.
- ► Nie otwierać ani nie zdejmować odzieży ochronnej rozpraszającej ładunki elektrostatyczne w otoczeniu łatwopalnym lub wybuchowym ani podczas pracy z substancjami łatwopalnymi lub wybuchowymi.
- ► Nie używać w otoczeniu o dużej zawartości tlenu.
- ► Podczas normalnego użytkowania, w tym zginania i przemieszczania się, wszystkie materiały nierozpraszające ładunków muszą być trwale zakryte.

3.2 UŻYTKOWANIE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Ochrona przed unoszącymi się w powietrzu cząstkami stałymi, lekką mgłą rozpryskową, bryzgającą wodą, patogenami i cząstkami radioaktywnymi. Można stosować do prac budowlanych, do prac malarskich, przy usuwaniu azbestu, do prac konserwacyjnych i naprawczych w przemyśle, do prac w branży farmaceutycznej lub weterynaryjnej w celu ochrony przed wirusami i bakteriami, a także do prac w rolnictwie. Zakładać na odzież. Wybrać odpowiedni rozmiar. Nie modyfikować odzieży ochronnej. Skuteczność ochrony tylko w przypadku całkowitego zakrycia chronionego ciała. Zutylizować po użyciu.

3.3 NIEWŁAŚCIWE UŻYTKOWANIE

Nie chroni przed zagrożeniami mechanicznymi i termicznymi. Nie używać w pobliżu wirujących części maszyn. Nie używać w bezpośrednim kontakcie z ciężkim olejem opałowym i wysoce łatwopalnymi cieczami. Unikać gromadzenia się cieczy na odzieży ochronnej. Połączenie z innymi środkami ochrony nie może zmniejszać skuteczności ochrony ani utrudniać użytkownikowi wykonywania czynności.

4. ZAKŁADANIE JEDNORAZOWEGO KOMBINEZONU OCHRONNEGO

1. Rozpiąć zamek błyskawiczny, przy zakładaniu zwrócić uwagę, aby materiał się nie podarł.
2. Zamknąć zamek błyskawiczny i nakleić zakładkę.
   - ► Paski samoprzylepny nakleić na ubraniu ochronnym tak, aby nie utworzyły się fałdy.

OSTRZEŻENIE! Właściwości ochronne kombinezonu są zachowane tylko wtedy, gdy jest on prawidłowo założony i zapięty.

3. W celu ochrony nieosłoniętych części ciała należy łączyć z innymi środkami ochrony indywidualnej, odpowiednimi do danego zastosowania w strefie zagrożenia. Stopień ochrony kombinezonu ochronnego i innych środków ochrony indywidualnej musi być taki sam.

5. OBJAŚNIENIE PIKTOGRAMÓW

EN 13982-1:2004+A1:2010
Typ 5: Ochrona przed unoszącymi się w powietrzu cząstkami stałymi

EN 13034-1:2005+A1:2009
Typ 6: Ograniczona ochrona przed lekką mgłą rozpryskową i płynnymi substancjami chemicznymi

EN 1073-2:2002
Odzież chroniąca przed radioaktywnym skażeniem cząstkami stałymi

EN 14126:2003+AC:2004
Odzież chroniąca przed patogenami (typ 3-4B, 5B, 6B)

EN 1149-5-1:2008
Odzież ochronna - Właściwości elektrostatyczne

EN ISO 13688:2013
Odzież ochronna – Wymagania ogólne

5.1 EN 13034-1:2005+A1:2009

Typ 6 jest przeznaczony do stosowania w przypadku narażenia na lekką mgłę rozpryskową, płynne aerozole lub rozbryzgi małej ilości płynów pod niskim ciśnieniem, co do którego nie jest wymagane całkowite zabezpieczenie przed przenikniętem, tzn. użytkownik może podjąć odpowiednie działania we właściwym czasie, jak tylko jego odzież zostanie skażona. Odzież ochronna typu 6 zapewnia najniższy poziom ochrony przed substancjami chemicznymi i jest przeznaczona do ochrony przed potencjalnym narażeniem na mgłę rozpryskową lub niezamierzone rozbryzgi małej ilości płynów.

5.2 EN 13982-1:2004+A1:2010

Typ 5 jest przeznaczony do stosowania w przypadku ryzyka narażenia na produkty chemiczne i zapewnia ochronę całego tułowia przed przenikaniem cząstek stałych rozsypionych w powietrzu.

5.3 EN 14126:2003+AC:2004

Jest przeznaczony do stosowania jako ochrona w przypadku narażenia na patogeny.

5.4 EN 1073-2:2002

Jest przeznaczony do stosowania jako ochrona w przypadku ryzyka narażenia na skażenie radioaktywne.

5.5 EN 1149-5-1:2008

Jako odzież ochronna rozpraszająca ładunki elektrostatyczne jest przeznaczony do stosowania jako ochrona przed wyładowaniami iskrowymi.

5.6 OZNACZENIE PRODUKTU

CE Środki ochrony indywidualnej zgodne z rozporządzeniem w sprawie środków ochrony indywidualnej (UE) 2016/425.

6. CZYSZCZENIE

Nie czyścić. Zutylizować po jednorazowym użyciu.

Nie prać	Nie prasować	Nie używać wybielacza	Nie czyścić chemicznie	Nie suszyć w suszarce	Materiały łatwopalne

7. MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym i chronionym przed światłem i kurzem miejscu. W temperaturze od -20°C do +25°C przy wilgotności względnej poniżej 80%. Nie przechowywać w pobliżu źródeł, agresywnych substancji chemicznych, rozpuszczalników, wilgoci i brudu.

8. CZAS PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKU

Jednorazową odzież ochronną należy zutylizować po jednokrotnym użyciu i po 5 latach od daty produkcji.

9. UTYLIZACJA

Jednorazowy kombinezon ochronny należy zutylizować w przypadku uszkodzenia, zanieczyszczenia lub silnego zabrudzenia. Po kontakcie z chemikaliami utylizować zgodnie z instrukcją utylizacji producenta chemikaliów.

10. CERTYFIKACJA

10.1

pt FATO-MACACO DE PROTEÇÃO DESCARTÁVEL

1. INDICAÇÕES GERAIS

Ler e respeitar o manual de instruções, guardar para referência futura e manter sempre disponível para consulta.

2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Fato-macaco de proteção descartável antiestático de polipropileno e polietileno tipo 5/6 com capuz elástico, abertura elástica das calças e punhos, fecho de correr diantelro e linhas costuradas. O fato-macaco de proteção cumpre o requisito Ljmn, 82/90 ± 30% Ls 8/10 ± 15%. Gramagem do fato-macaco 65 g/m².

3. SEGURANÇA

3.1 INDICAÇÕES BÁSICAS DE SEGURANÇA

⚠ CUIDADO

Efeito protetor limitado

Perigo de ferimentos devido a vestuário de proteção danificado, contaminado, muito sujo ou usado incorretamente.

- ► Selecionar um tamanho adequado do vestuário de proteção.
- ► Inspeção visual exterior quanto a danos no vestuário de proteção antes de cada utilização.
- ► Verificar o sistema de fecho de correr ou as costuras quanto a faltas de estanqueidade.
- ► Eliminar o vestuário de proteção descartável após utilização única.
- ► Em caso de danos no vestuário de proteção, abandonar o local de trabalho imediatamente; não despir o vestuário de proteção na área de perigo.
- ► Não usar o vestuário de proteção em trabalhos com elevados perigos mecânicos, como perigos de abrasão e corte.
- ► Evitar as acumulações de líquido no vestuário de proteção.
- ► Não empregar o vestuário de proteção inflamável no contacto direto com chamas, faíscas, óleo pesado e líquidos facilmente inflamáveis.
- ► Os fatos de proteção como proteção parcial só protegem a parte do corpo que fica efetivamente coberta.
- ► Combinar o vestuário de proteção com outro equipamento de proteção pessoal que seja adequado à respetiva intervenção na área de perigo e à proteção das partes do corpo descobertas.
- ► Para reduzir o sobreaquecimento devido ao fato-macaco de proteção descartável, usar roupa interior adequada e providenciar aparelhos de ventilação próprios.

⚠ PERIGO

Carga eletrostática

Ferimentos graves ou morte devido ao vestuário de proteção eletrostático danificado, muito sujo ou usado incorretamente.

- ► Garantir a ligação à terra correta do utilizador do vestuário de proteção com descarga eletrostática.
- ► A resistência entre o utilizador do vestuário de proteção e a terra deve ser inferior a 10^{6} Ω.
- ► Usar calçado adequado.
- ► Não abrir ou retirar o vestuário de proteção com descarga eletrostática em ambiente de atmosfera inflamável ou explosiva nem ao manusear substâncias inflamáveis ou explosivas.
- ► Não usar em atmosfera enriquecida em oxigénio.
- ► Em caso de uso normal, incluindo agachamentos e movimentos, todos os materiais sem capacidade de descarga devem estar permanentemente cobertos.

3.2 UTILIZAÇÃO ADEQUADA

Proteção contra partículas sólidas no ar, névoas de pulverização ligeiras, salpicos de água, agentes infeciosos e partículas radioativas. Adequado para trabalhos nas obras, trabalhos de pintura, a remoção de amianto, trabalhos de manutenção e conservação na indústria, trabalhos na área farmacêutica ou veterinária para proteção contra vírus e bactérias, bem como para trabalhos na agricultura. Usar sobre o vestuário. Selecionar um tamanho de confeção adequado. Não modificar o vestuário de proteção. O efeito protetor só é conseguido mediante cobertura completa do corpo a ser protegido. Eliminar após a utilização.

3.3 UTILIZAÇÃO INDEVIDA

Não protege contra perigos mecânicos e térmicos. Não usar próximo de peças de máquinas em rotação. Não usar em caso de contato direto com óleo pesado e líquidos facilmente inflamáveis. Evitar as acumulações de líquido no vestuário de proteção. O efeito protetor não deve ser limitado pela combinação com outro equipamento de proteção e o utilizador não deve ser prejudicado no seu trabalho.

⚠ PERICOL

Încărcarea electrostatică

Îmbrăcămintea de protecție electrostatică deteriorată, foarte murdară sau purtată greșit poate duce la vătămări grave sau la deces.

- ► Asigurați-vă de o împământare corectă a purtătorului de îmbrăcăminte cu disipare electrostatică.
- ► Rezistența dintre pământ și purtătorul îmbrăcămintei de protecție trebuie să fie mai mică de 10^{6} Ω.
- ► Purtați încălțăminte adecvată.
- ► Nu deschideți și nici nu îndepărtați de pe dvs. îmbrăcămintea de lucru cu descărcare electrostatică într-un mediu cu atmosferă explozivă și nici acolo unde se manipulează substanțe inflamabile sau explozive.
- ► Nu folosiți costumul în atmosferă îmbogățită cu oxigen.
- ► Toate materialele neconductoare trebuie acoperite permanent în timpul utilizării obișnuite a costumului, inclusiv la aplecare și la mișcare.

3.2 UTILIZARE CONFORM DESTINAȚIEI

Protecție împotriva particulelor solide din aer, a ceții pulverizate ușoare, a stropirii cu apă, a agenților infecțioși și a particulelor radioactive. Se recomandă pentru lucrări în construcții, de vânire, de îndepărtare a azbestului, de întreținere și de reparații în industrie, în domeniul farmaceutic și în cel veterinar pentru protecția la virusi și bacterii precum și pentru lucrări în agricultură. Se poartă peste haine. Alegeți mărimea potrivită pentru articol. Nu modificați îmbrăcămintea de protecție. Are effect de protecție doar dacă acoperă complet corpul care trebuie protejat. După utilizare eliminați ca deșeu.

3.3 UTILIZARE NECORESPUNZĂTOARE

Nu protejează împotriva pericolelor de natură mecanică sau termică. A nu se utilizа în apropierea componentelor rotative ale mașinilor. Evitați contactul direct al costumului cu pâcura sau cu lichide ușor inflamabile. Evitați acumularea de lichide pe îmbrăcămintea de protecție. Efectul de protecție nu trebuie să fie afectat de combinația cu alte echipamente de protecție, iar utilizatorul nu trebuie să fie obstrucționat în timpul lucrului.

4. PURTAREA UNUI COSTUM DE UNITATE O FOLOSINȚĂ

1. Deschideți fermoarul și avați în vedere ca în timpul îmbrăcării să nu rupeți materialul.
2. Închideți fermoarul și prindeți clapa.
   - ► Fixați benzile adezive la costumul de protecție evitând formarea de falduri.

AVERTISMENT! Caracteristicile de protecție se păstrează doar în cazul în care costumul de protecție se îmbracă și se închide corect.

3. Combinați îmbrăcămintea de protecție cu alte echipamente de protecție personală recomandate pentru protejarea părților neacoperite ale corpului în zone cu risc. Gradul de protecție al costumului trebuie să corespundă cu gradul de protecție al restului de echipament de protecție personală.

5. EXPLICAREA PICTOGRAMELOR

EN 13982-1:2004+A1:2010
Tip 5: Protecție împotriva particulelor solide din aer

EN 13034-1:2005+A1:2009
Tip 6: Protecție limitată împotriva ceții ușoare de pulverizare și a substanțelor chimice lichide

EN 1073-2:2002
Îmbrăcăminte de protecție împotriva contaminării cu substanțe solide radioactive

EN 14126:2003+AC:2004
Îmbrăcăminte de protecție împotriva agenților infecțioși (Tip 3-4B, 5B, 6B)

EN 1149-5-1:2008
Îmbrăcăminte de protecție - Caracteristici electrostatice

EN ISO 13688:2013
Îmbrăcăminte de protecție - Cerințe generale

5.1 EN 13034-1:2005+A1:2009

Tipul 6 este pentru utilizarea în situații de expunere la ceață pulverizată ușoară, la aerosoli lichizi sau la pulverizări de joasă presiune și în cantitate mică, împotriva cărora nu este necesară o barieră completă la permeabilitate, adică în situații în care purtătorul poate lua măsuri adecvate de îndată ce îmbrăcămintea sa este contaminată. Îmbrăcămintea de protecție Tip 6 asigură cel mai scăzut nivel de protecție la substanțe chimice și este concepută pentru protecția la potențialele acțiuni ale ceții de pulverizare sau la pulverizarea accidentală în cantități mici.

5.2 EN 13982-1:2004+A1:2010

Tipul 5 este conceput pentru utilizarea în situații cu risc de expunere la produse chimice, împiedicând totodată pătrunderea în zona toracică a particulelor solide dispersate în aer.

5.3 EN 14126:2003+AC:2004

Este pentru utilizarea ca protecție împotriva acțiunii agenților infecțioși.

5.4 EN 1073-2:2002

Este pentru utilizarea ca protecție împotriva situațiilor cu risc de contaminare radioactivă.

5.5 EN 1149-5-1:2008

Este conceput ca îmbrăcăminte de protecție cu disipare electrostatică împotriva scânteilor electrice.

5.6 MARCĂ DE CONFORMITATE

CE Echipamentul de protecție personală corespunde Regulamentului (UE) 2016/425 privind EPP.

6. CURĂȚARE

Nu curățați. După o singură utilizare eliminați ca deșeu.

Nu se spală	Nu se calcă	Nu se folosește înălbitor	Nu se curăță chimic	Nu se usucă cu uscător	Materiale inflamabile

7. DEPOZITARE

A se depozita în ambalajul original, într-un loc uscat, ferit de lumină și fără praf. Se depozitează la temperaturi cuprinse între -20°C și +25°C, și la o umiditate relativă a aerului de sub 80%. Depozitați departe de substanțe chimice caustice, agresive, solvenți, umiditate și murdărie.

8. PERIOADĂ DE VALABILITATE

Eliminați ca deșeu îmbrăcămintea de protecție de unică folosință după o singură folosire sau după 5 ani de la data fabricației.

9. ELIMINAREA CA DEȘEU

Eliminați ca deșeu costumul de protecție de unică folosință în cazul deteriorării, al contaminării sau al murdăriei puternice. Eliminați-l ca deșeu după contactul cu substanțe chimice conform indicațiilor de eliminare ale producătorilor substanțelor respective.

10. CERTIFICARE

10.1

sk JEDNORAZOVÝ OCHRANNÝ OVERAL

1. VŠEOBECNÉ POKYNY

Prečítajte si návod na obsluhu, dodržiavajte v ňom uvedené pokyny, uschovajte ho pre neskoršie použitie a uložte ho na také miesto, aby bol vždy k dispozícii.

2. POPIS PRODUKTU

Antistatický jednorazový ochranný overal typu 5/6 z polypropylénu a polyetylénu s gumičkou v kapucni, nohavicách a rukávoch, predným zipsom a prelepenými švami. Ochranný overal spĺňa požiadavky Ljmn, 82/90 ±30 % Ls 8/10 ±15 %. Gramáž overalu 65g/m².

3. BEZPEČNOSŤ

3.1 ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

⚠ UPOZORNENIE

Obmedzený ochranný účinok

Nebezpečenstvo poranenia v dôsledku poškodeného, kontaminovaného, silne kontaminovaného alebo nesprávne nasadeného ochranného odevu.

- ► Vyberte si vhodnú veľkosť oblečenia.
- ► Pred každým použitím vykonajte vonkajšiu vizuálnu kontrolu kvôli poškodeniu ochranného odevu.
- ► Skontrolujte systém zipsových uzáverov alebo švov kvôli netesnostiam.
- ► Jednorazový ochranný odev po jednorazovom použití zlikvidujte.
- ► V prípade poškodenia ochranného odevu ihneď opustite pracovisko, nevyzliekajte si ochranný odev v nebezpečnej oblasti.
- ► Nepoužívajte ochranný odev pri prácach s vysokým mechanickým nebezpečenstvom, ako s nebezpečenstvom odrenia a porezania.
- ► Zabráňte nahromadeniu kvapaliny na ochrannom odeve.
- ► Nepoužívajte horľavý ochranný odev pri priamom kontakte s plameňmi, iskrami ako ťažkým olejom a ľahko zápalnými kvapalinami.
- ► Ochranné odevy ako čiastočná ochrana poskytujú ochranu len tej časti tela, ktorá je skutočne krytá.
- ► Kombinujte ochranný odev s ďalším osobným ochranným vybavením vhodným na každé použitie v nebezpečnej oblasti, ktoré sú určené na ochranu nekrytých častí tela.
- ► S cieľom znížiť prehrievanie v dôsledku jednorazového ochranného overalu noste vhodné spodné prádlo a zabezpečte vhodné vetracie prístroje.

⚠ NEBEZPEČENSTVO

Elektrostatický náboj

Vážne zranenia alebo smrť v dôsledku poškodeného, silne kontaminovaného alebo nesprávne nasadeného elektrostatického ochranného odevu.

- ► Zabezpečte správne uzemnenie nositeľa elektrostaticky disipatívneho ochranného odevu.
- ► Odpor medzi nositeľom ochranného odevu a zemou musí byť menší ako 10^{6} Ω.
- ► Noste vhodnú obuv.
- ► Nerozopínajte ani neodstraňujte elektrostaticky disipatívny ochranný odev v prostredí zápalnej alebo výbušnej atmosféry alebo pri zaobchádzaní so zápalnými alebo výbušnými látkami.
- ► Nepoužívajte v atmosfére obohatenej kyslíkom.
- ► Pri normálnom používaní vrátane zohýbania a pohybov nemusia byť všetky disipatívne materiály permanentne kryté.

3.2 ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE

Ochrana pred peľnými, poletujúcimi časticami, ľahkou aerosólovou hmlou, rozstrekujúcou vodou, pôvodcom infekcií a rádioaktívnymi časticami. Určený na práce na stavbe, na lakovaniu, na odstraňovanie azbestu, na údržbárske a opravárenské práce v priemysle, vo farmaceutickom alebo veterinárnom priemysle na ochranu pred vírusmi a baktériami, ako aj na práce v poľnohospodárstve. Noste na oblečení. Vyberte si vhodnú veľkosť oblečenia. Neupravujte ochranný odev. Ochranný účinok len pri úplnom zakrytí tela, ktoré chráni. Po použití zlikvidujte.

3.3 POUŽÍVANIE V ROZPORE S URČENÍM

Nechráni pred mechanickými a teplotnými nebezpečenstvami. Nepoužívajte v blízkosti rotujúcich častí stroja. Nepoužívajte pri priamom kontakte s ťažkým olejom a ľahko zápalnými kvapalinami. Zabráňte nahromadeniu kvapaliny na ochrannom odeve. Ochranný účinok nesmie byť narušený kombináciou s inými ochrannými vybaveniami a užívateľ nesmie byť v jeho práci obmedzovaný.

4. NOSENIE JEDNORAZOVÉHO OCHRANNÉHO OVERALU

1. Pri otváraní zipsu pri oblékaní dbajte na to, aby sa neroztrhol materiál.
2. Zatvorte zips a uzavrite klapku.
   - ► Upevnite lepiaci pásik na ochranný odev bez vytvorenia kráľovu.

VAROVANIE! Ochranné vlastnosti platia len pri správnom obliečení a uzatvorení ochranného overalu.

3. Kombinujte nekryté časti tela s osobným ochranným vybavením na každé použitie v nebezpečnej oblasti. Stupeň ochrany ochranného overalu a ďalšieho osobného ochranného vybavenia sa musia zhodovať.

5. VÝSVETLENIE SYMBOLOV

EN 13982-1:2004+A1:2010
typ 5: Ochrana pred pevnými poletujúcimi časticami

EN 13034-1:2005+A1:2009
typ 6: Ochrana pred ľahkou aerosólovou hmlou a kvapalnými chemikáliami

EN 1073-2:2002
Ochranný odev pred rádioaktívnou kontamináciou v dôsledku pevných častíc

EN 14126:2003+AC:2004
Ochranný odev pred pôvodcom infekcií (typ 3-4B, 5B, 6B)

EN 1149-5-1:2008
Ochranný odev - Elektrostatické vlastnosti

EN ISO 13688:2013
Ochranný odev - Všeobecné požiadavky

5.1 EN 13034-1:2005+A1:2009

Typ 6 je určený na použitie pri výskyte ľahkej aerosólovej hmly, kvapalných aerosólov alebo pri postriekaní s nízkom tlakom a malým objemom, ktoré nevyžadujú kompletnú bariéru proti vniknutiu, t. j. ak nositeľ dokáže včas prijať zodpovedajúce opatrenia, akonáhle sa jeho odev kontaminuje. Ochranný odev typu 6 poskytuje najnižšiu úroveň ochrany pred chemikáliami a je určený na ochranu pred potenciálnym výskytom aerosólovej hmly alebo náhodným postriekaním v malom množstve.

5.2 EN 13982-1:2004+A1:2010

Typ 5 je určený na použitie v prípade rizík výskytu chemických produktov, a je odolný proti vniknutiu pevných častic dispergovaných vo vzduchu v celej oblasti trupu.

5.3 EN 14126:2003+AC:2004

Je určený na použitie ako ochrana pred výskytom pôvodcov infekcií.

5.4 EN 1073-2:2002

Je určený na použitie ako ochrana pred rizikami výskytu rádioaktívnej kontaminácie.

5.5 EN 1149-5-1:2008

Je určený na použitie ako elektrostaticky disipatívny ochranný odev na ochranu pred iskrovými výbojmi.

5.6 OZNAČENIE VÝROBKU

CE Osobné ochranné vybavenie je v súlade s nariadením (EÚ) 2016/425 o osobných ochranných prostriedkoch.

6. ČISTENIE

Nečistite. Po jednorazovom použití zlikvidujte.

Nesmie sa prať	Nežehlite	Nebeľte	Nečistite chemickými prostriedkami	Nesušte v sušičke	Horľavé materiály

7. SKLADOVANIE

Skladujte v originálnom obale chránenom pred svetlom a bez prachu v suchom prostredí. Skladujte pri teplote od -20°C do +25°C a pri relatívnej vlhkosti pod 80%. Neskladujte v blízkosti lejtavých, agresívnych, chemických látok, rozpúšťadiel, vlhkosti a nečistôt.

8. TRVANLIVOSŤ

Zlikvidujte jednorazový ochranný odev po jednorazovom použití a 5 rokov po dátume výroby.

9. LIKVIDÁCIA

Zlikvidujte jednorazový ochranný overal v prípade poškodenia, kontaminácie alebo silnej kontaminácie. Po kontakte s chemikáliami zlikvidujte podľa pokynov výrobcu chemikálií.

10. CERTIFIKÁCIA

10.1

sl ZAŠČITNI KOMBINEZON ZA ENKRATNO UPORABO

1. SPLOŠNI NAPOTKI

Navodila za uporabo morate prebrati, jih upoštevati, shraniti za poznejšo uporabo in imeti vedno na voljo.

2. OPIS IZDELKA

Antistatični zaščitni kombinezon za enkratno uporabo iz polipropilena in polietilena, tip 5/6, z elastično kapuco, obrobno na hlačnicah in rokavih, sprednjo zapetjo in prešitimi šivi. Zaščitni kombinezon izpolnjuje zahteve Ljmn, 82/90 ± 30 % Ls 8/10 ± 15 %. Gramatura kombinezona 65 g/m².

3. VARNOST

3.1 OSNOVNI VARNOSTNI NAPOTKI

⚠ POZOR

Omejena zaščita

Nevarnost poškodb zaradi poškodovanih, kontaminiranih, močno onesnaženih ali napačno nošenih zaščitnih oblačil.

- ► Izberite primerno velikost zaščitnih oblačil.
- ► Pred vsako uporabo izvedite zunanji vizualni pregled in preverite, ali je na zaščitnih oblačilih prišlo do poškodb.
- ► Preverite, ali sistem zadrg ali šivov tesni.
- ► Zaščitna oblačila za enkratno uporabo po enkratni uporabi odstranite.
- ► Če je na zaščitnih oblačilih prišlo do poškodb, takoj zapustite delovno mesto. Zaščitnih oblačil ne slecite v nevarnem območju.
- ► Zaščitnih oblačil ne smete uporabljati pri delih, kjer so prisotne večje mehanske nevarnosti, kot sta navarnost obrabe in reznin.
- ► Na zaščitnih oblačilih ne sme biti nabrane tekočine.
- ► Gorljivih zaščitnih oblačil ne smete uporabljati pri delu, kjer lahko pride do neposrednega stika z odprtim plamenom, iskrami, težkimi frakcijami nafte in lahko vnetljivimi tekočinami.
- ► Zaščitna oblačila, ki pokrivajo del telesa, ščitijo samo dejansko pokrito del telesa.
- ► Zaščitna oblačila kombinirajte z dodatno osebno varovalno opremo, primerno za posamezno nalogo v nevarnem območju, tako da boste zagotovili zaščito nepokritih delov telesa.
- ► Za zmanjšanje pregrevanja pri uporabi zaščitnega kombinezona za enkratno uporabo nosite primerno spodnje perilo in poskrbite za ustrezne naprave za zračenje.

⚠ NEVARNOST

**Elektrostatični naboj