BAHCO

Hoja de sierra de repuesto Laplander – Superior –

Datos de pedido

Número de pedido	581585
GTIN	7311518299057
Clase de artículo	58Z

Descripción

Ejecución:
El recubrimiento deslizante duradero reduce la fricción (menor aplicación de fuerza) y aumenta la protección anticorrosiva. Dentado especial para el trabajo rápido en maderas **verdes y secas.** Dientes con afilado precisión, triscados y templados.

Descripción técnica

Tipo de producto	Hoja de sierra manual