



## de WERKZEUGLÄNGENVOREINSTELLGERÄT

### 1. IDENTIFIKATIONSDATEN

Version 01 Originalbedienungsanleitung  
Erstellungsdatum 05/2021

### 2. ALLEGEIMEINE HINWEISE

Bedienungsanleitung lesen, beachten, für späteres Nachschlagen aufzubewahren und jederzeit verfügbar halten.

### 3. SICHERHEIT

#### 3.1 BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

- Für den industriellen und privaten Gebrauch.
- Zur Vermessung der Länge der Werkzeugschneiden gegenüber Werkzeugstahlspitzen.

#### 3.2 SACHWIDRIGER EINSATZ

- Nicht in Bereichen mit hohem Staubgehalt, brennbaren Gasen, Dämpfen oder Lösungsmitteln verwenden.

#### 3.3 PERSONLICHE SCHUTZAUSTRÜSTUNG

Nationale und regionale Vorschriften zur Sicherheit und Unfallverhütung beachten. Schutzkleidung muss entsprechend der bei der jeweiligen Tätigkeit zu erwartenden Risiken gewählt, bereitgestellt und getragen werden.

#### 3.4 BETREIBERPFlichtEN

Der Betreiber des Geräts ist dafür verantwortlich, dass Personen, die am Produkt arbeiten, die Vorschriften und Bestimmungen sowie folgende Hinweise beachten:

- Nationale und regionale Vorschriften für Sicherheit, Unfallverhütung und Umweltschutzworhiften.

Keine beschädigten Produkte montieren, installieren oder in Betrieb nehmen.

Erforderliche Schutzausrüstung muss bereitgestellt werden.

### 4. GERÄTEÜBERSICHT

#### 5. MONTAGE

##### 5.1 TIEFENMESSER

- Plattflächen sauber.
- Abdeckung am Halter entfernen.
- Tiefenmesser in Halter bis zum Anschlag stecken.
- Tiefenmesser mit Halter verschrauben.
- Tiefenmesser mit Halter am Grundkörper verschrauben.
- Tiefenmesser montiert.

##### 6. BEDIENUNG

- Tiefenmesser montiert.
- Werkzeug korrekt in Messspindel montiert.

1. Messspindel in Aufnahme des Werkzeuglängenvoreinstellgeräts einstellen.  
► Messspindel mit Werkzeuglängenvoreinstellgerät verbinden.

2. Tiefenmesser bis an die Schneide des Werkzeugs heranführen und einstellen.  
► Unterseite des Messschenkels liegt auf Oberkante der Werkzeugschneide auf.

3. Anzeige am Tiefenmesser ablesen.

Messung ausgeführt.

##### 7. REINIGUNG

Mit trockenem, weichem Tuch reinigen.

##### 8. LAGERUNG

Vor Lagerung reinigen und mit säurefreiem Öl besprühen.

##### 9. ERSATZTEILE

Nur originale Ersatz- und Verschleißteile verwenden.

##### 10. ENTSORGUNG

Nationale und regionale Umweltschutz- und Entsorgungsvorschriften für fachgerechte Entsorgung oder Recycling beachten. Metalle, Nichtmetalle, Verbundwerk- und Hilfstoffe nach Sorten trennen und umweltgerecht entsorgen.

## en TOOL LENGTH PRE-SETTING DEVICE

### 1. IDENTIFICATION DATA

Versión 01 Original operating instructions  
Date created 05/2021

### 2. GENERAL INFORMATION

Read and observe the operating instructions, keep them as a reference for later and ensure they are accessible at all times.

### 3. SAFETY

#### 3.1 INTENDED USE

- For both industrial and private use.
- For measurement of the position of the cutting edge of the tool relative to the tool setting point.

#### 3.2 REASONABLY FORESEEABLE MISUSE

- Not for use in areas where high concentrations of dust, flammable gases, vapours or solvents are present.

#### 3.3 PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

Comply with the national and regional regulations for safety and accident prevention. Protective work wear appropriate for the risks associated with the intended activities must be selected, provided and worn.

#### 3.4 DUTIES OF THE OPERATOR

The operating company must ensure that personnel who work on the product comply with the regulations and provisions together with the following instructions:

- National and regional regulations for safety, accident prevention and environmental protection regulations.

No damaged products are assembled, installed or commissioned.

The necessary protective equipment is provided.

### 4. DEVICE OVERVIEW

#### 5.1 DEPTH GAUGE

Flat surfaces clean.

1. Remove the cover from the holder.

2. Insert the depth gauge into the holder to the stop.

3. Fasten the depth gauge to the holder with screws.

4. Fasten the depth gauge and holder to the base body with screws.

► The depth gauge is now installed.

#### 6. OPERATION

✓ Depth gauge installed.

Tool correctly installed in the measuring spindle.

1. Adjust the measuring spindle into the socket of the tool length setting device.

2. Move the depth gauge up against the cutting edge of the tool and adjust it.

► The lower edge of the measuring arm lies against the top edge of the cutting edge of the tool.

3. Read off the display on the depth gauge.

► Measurement has now been performed.

#### 7. CLEANING

Clean them using a soft dry cloth.

#### 8. STORAGE

Before storage, clean the clamp and spray it with acid-free oil.

#### 9. REPLACEMENT PARTS

Use only original replacement parts and wearing parts.

#### 10. DISPOSAL

Comply with the national and regional environmental protection and disposal regulations for correct disposal or recycling. Segregate items into metals, non-metals, composite materials and consumables and dispose of them responsibly.

## pt APARELHO DE PREDEFINIÇÃO DO COMPRIMENTO DA FERRAMENTA

### 1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

Versão 01 Tradução do manual de instruções original  
Data de criação 05/2021

### 2. INDICAÇÕES GERAIS

Ler e respeitar o manual de instruções, guardar para referência futura e manter sempre disponível para consulta.

### 3. SEGURANÇA

#### 3.1 UTILIZAÇÃO ADEQUADA

- Adequado para o uso industrial e privado.

Para medir a posição da aresta de corte da ferramenta em relação ao ponto de ajuste da ferramenta.

#### 3.2 UTILIZAÇÃO INADEQUADA

- Não usar em áreas com muita pó, gases inflamáveis ou solventes.

#### 3.3 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO PESSOAL

Disposições nacionais e regionais em matéria de segurança e prevenção de acidentes. O vestuário de proteção tem de ser selecionado, fornecido e usado de acordo com os riscos esperados na respectiva atividade.

#### 3.4 DEVERES DA ENTIDADE EXPLORADORA

A entidade exploradora deverá certificar-se de que as pessoas, que trabalham neste produto, respeitam as disposições e determinações, bem como as seguintes indicações:

- Disposições nacionais e regionais em matéria de segurança, prevenção de acidentes e proteção ambiental.

■ Não montar, instalar nem colocar em funcionamento quaisquer produtos danificados.

■ Tem de ser disponibilizado o equipamento de proteção necessário.

### 4. VISTA GERAL DO APARELHO

#### 5. MONTAGEM

##### 5.1 MEDIDOR DE PROFUNDIDADE

✓ Superfícies planas limpas.

1. Remover a cobertura no suporte.

2. Inserir a medida de profundidade no suporte até ao batente.

3. Aparafusar a medida de profundidade ao suporte.

4. Aparafusar a medida de profundidade ao suporte no corpo principal.

► Medidor de profundidade montado.

#### 6. OPERAÇÃO

✓ Medidor de profundidade montado.

Ferramenta montada corretamente no fuso de medida.

1. Ajustar o fuso de medida no dispositivo de admissão do aparelho de ajuste do comprimento da ferramenta.

► Fuso de medida unido ao aparelho de ajuste do comprimento da ferramenta.

2. Levar o medidor de profundidade até à aresta de corte da ferramenta e ajustar.

► O rebordo inferior do fuso de medida repousa no rebordo superior da aresta de corte da ferramenta.

3. Ler a indicação do medidor de profundidade.

► Medição efetuada.

#### 7. MONTAGEM

##### 7.1 NAPRAVA ZA PREDHODNO NASTAVITEV DOLŽINE ORODJA

#### 7.2 IDENTIFIKACIJSKI PODATKI

Različica 01 Prevod originalnih navodil za upravljanje

Datum izdelave 05/2021

#### 7.3 SPLOŠNI NAPOTKI

Navodila za uporabo morate prebrati, jih upoštevati, shraniti za poznejšo uporabo in imeti vedno na voljo.

#### 7.4 VARNOST

##### 7.4.1 USO CONFORME A LO PREVISTO

- Para el uso industrial y particular.

■ Para medir la posición de los filos de la herramienta con respecto al punto de ajuste de la misma.

##### 7.4.2 UTILIZACION INDEVIDA

- No utilizar en zonas con contenido de polvo elevado, gases volátiles o solventes.

##### 7.4.3 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL

Tener en cuenta las normas nacionales y regionales en materia de protección individual.

■ Tener en cuenta las normas nacionales y regionales en materia de protección individual.

##### 7.4.4 OBLIGACIONES DEL USUARIO

El usuario debe asegurarse de que las personas que trabajan con el producto tengan en cuenta las normas y disposiciones, así como las siguientes indicaciones:

- Tener en cuenta las normas nacionales y regionales en materia de seguridad en cuanto a seguridad y prevención de accidentes.

■ No tener, instalar o poner en marcha productos defectuosos.

■ No ha de estar dispuesto el equipo de protección necesario.

#### 7.5 VISTA GENERAL DEL EQUIPO

#### 7.6 MONTAJE

##### 7.6.1 MEDIDOR DE PROFUNDIDAD

✓ Limpiar superficies planas.

1. Retirar la tapa del soporte.

2. Introducir la varilla de profundidad en el soporte hasta el tope.

3. Atornillar la varilla de profundidad con el soporte.

4. Atornillar la varilla de profundidad al cuerpo con el soporte.

► Varilla de profundidad montada.

#### 7.7 MANEJO

##### 7.7.1 MEDIDOR DE PROFUNDIDAD

Medidor de profundidad montado.

Herramienta montada correctamente en el husillo de medición.

1. Colocar el husillo de medición en el alojamiento del dispositivo de ajuste de la longitud de la herramienta.

► Husillo de medición conectado con el dispositivo de ajuste de la longitud de la herramienta.

2. Acerar el medidor de profundidad al borde de corte de la herramienta y ajustarlo.

► El borde inferior de la pata de medición se apoya en el borde superior del filo de la herramienta.

3. Leer la indicación del medidor de profundidad.

► Medición realizada.

#### 7.8 LIMPIEZA



## WERKZEUGLÄNGENVOREINSTELLGERÄT

355050

### BEDIENUNGSANLEITUNG

User guide | Manual de instrucciones | Manuel d'uso | Manual de instrucciones | Navodila za uporabo | Käyttöohje | Руководство по эксплуатации | Naudojimo instrukcija | Instructions d'utilisation | Betjeningsvejledning | Instrukcja obsługi | Manual de utilizare | Кејзелија | Brugsanvisning | Gebruiksaanwijzing | Нávod k použití | Упутство за рукуванje | 操作说明书

Manufacturer  
Hoffmann Supply Chain GmbH  
Poststraße 15, 90471 Nuremberg, Germany  
www.hoffmann-group.com

■ Pentru măsurarea poziției tâșnirile sculei față de punctul de nul pentru reglarea sculei.

### 3.2 UTILIZARE NECORESPUNZATOARE

- Nu se folosește în mediul cu mult praf, cu gaze inflamabile, cu vapoare sau cu solventi.

### 3.3 ECHIPAMENT DE PROTECȚIE PERSONALĂ

Respectați reglementările naționale și regionale privind securitatea și prevenirea accidentelor. Îmbrăcăminte de protecție trebuie să fie selectată, pregătită și punută în funcție de riscurile preconizate în timpul activității respective.

### 3.4 OBLIGAȚIALE BENEFICIARULUI

Beneficiarul trebuie să se asigure că persoanele care lucrează pe produs respectă reglementările și prevederile, precum și următoarele instrucțiuni:

- Reglementările naționale și regionale privind securitatea, prevenirea accidentelor și reglementările pentru protecția mediului.
- Nu asamblați, nu instalați și nu puneti în funcționare produse deteriorate.
- Echipamentul de protecție necesar trebuie să fie pregătit.

### 4. PREZENTAREA GENERALĂ A DISPOZITIVULUI

1 Profundimetrul
2 Supor cu ūrul de strângere pentru profundimetrul
3 Îmbranie prin infilatere a suportului cu corpul de bază
4 Corp de bază cu element de prindere pentru tija de măsurare

### 5. MONTAJUL

#### 5.1 PROFUNDIMETRUL

- ✓ Suprafața de măsurare să fie netă.
- 1. Îndepărtați capacele de turbolită.
- 2. Prindeți tija de adâncime în suport până la capăt.
- 3. Însurubați tija de adâncime cu suport.
- 4. Prindeți prin însurubare tija de adâncime cu suport în corpul de bază.
- Tija de adâncime este montată.

### 6. OPERARE

- ✓ Profundimetrul este montat.
- ✓ Scula este mărită cu ajutorul tijei de măsurare.

- 1. Ajustări de măsurare în elementul de prindere al domului de calibrare.
- Conectați tija de măsurare cu domul de calibrare.

- 2. Aduceti tija de măsurare până la tăruș sculei și ajustați.
- Muchia inferioară a bratului de măsurare trebuie să se așază la marginea superioară a tărușului sculei.

- 3. Citiți afişajul la dispozitivul de măsurare adâncime.

- Măsurare a fost efectuată.

### 7. CURĂȚARE

Curățați cu o cărpă moale, uscată.

### 8. DEPOZITARE

Inainte de depozitare, curățați și pulverizați ulei fără conținut acid.

### 9. PIESE DE SCHIMB

Folosiți numai piese de schimb și de uzură originale.

### 10. CASARE

Respectați prevederile naționale și pe cele regionale privind protecția mediului și eliminarea deșeurilor, în sensul eliminării sau reciclării corecte a acestora. Separăți metalele, nemetale, materialele compozite și sumabilele și eliminați-le ecologic.

## hu SZERSÁMHOSSZ BEMÉRŐ KÉSZÜLÉK

### 1. AZONOSÍTÓ ADATOK

Verzíó 01 Az eredeti kezelési útmutató fordítása  
Készítés dátuma 05/2021

### 2. ALTALÁNOS TUDNIVALÓK

Olvasza el a használati útmutatót, tartsa be és későbbi tájékozódás céljából örizzé meg és tartsa mindenkorban.

### 3. BIZTONSÁG

#### 3.1 RENDELTELÉSZERŰ HASZNÁLAT

- Ipari és magánéleti használatra.
- A szerszám helyzetének a bemenéshez a szerszám beállítási pontjához képest.

#### 3.2 RENDELTELÉSELLENES HASZNÁLAT

- Ne használja nagyon poros területeken, vagy ahol égető gázokkal, gőzökkel vagy oldószerekkel dolgozik.

#### 3.3 EGYÉNI VÉDEŐSZKOZÓK

A nemzeti és regionális biztonság- és baleset-megelőzési előírásokat vegye figyelembe. Az adott tevékenysége végrehajtása közben a várható köckázatoknak megfelelő védőruhákat kell meglátszaná, biztosítani és viselni.

#### 3.4 AZ ÜZEMELTETŐ KÖTELESSÉGEI

Az üzemeltető a biztonság- és baleset-megelőzési előírásokat vegye figyelembe. Az adott tevékenysége végrehajtása közben a várható köckázatoknak megfelelő védőruhákat kell meglátszaná, biztosítani és viselni.

#### 3.5 RENDELTELÉSZERŰ HASZNÁLAT

- Problémák esetén a szerszámot a baleset-megelőzési előírásokat vegye figyelembe.

#### 3.6 RENDELTELÉSELLENES HASZNÁLAT

- Ne használja nagyon poros területeken, vagy ahol égető gázokkal, gőzökkel vagy oldószerekkel dolgozik.

#### 3.7 EGYÉNI VÉDEŐSZKOZÓK

A nemzeti és regionális biztonság- és baleset-megelőzési előírásokat vegye figyelembe.

#### 3.8 AZ ESZKÖZ ÁTTÉKTÉSE

### 4. AZONOSÍTÓ ADATOK

1 Mélsgémérő  
2 Tartó szorítócsavarral mélsgémérőhöz  
3 Csavaroltás tartóval és alaptestrel  
4 Alaptest mérőről befogadva

### 5. ÖSSZESZERELÉS

#### 5.1 MÉLYSGÉMÉRŐ

- ✓ A sűk felületek tiszták.

- 1. A tartónál lefelő borítást elszigetölten.

- 2. Helyezze a mérőről a szerszámhoz bemeneti készülék bejárójába.

- 3. Csavarozza össze a mélsgémérőt a tartóval.

- 4. Csavarozza a mélsgémérőt a tartóval az alaptestre.

#### 5.2 MÉLYSGÉMÉRŐ

- Mélsgémérő felzserelve.

- ✓ A sizerszám helyesen fel van szerele a mérőről.

- 1. Helyezze a mérőről van kapcsolva a szerszámhoz bemeneti készülék készülékehez.

- 2. Sérült termék felzserelése, telepítése vagy üzembe helyezése tilos.

- A szükséges felzserelést biztosítani kell.

### 6. KEZELÉS

#### 6.1 MÉLYSGÉMÉRŐ

- ✓ Mélsgémérő felzserelve.

- ✓ A sizerszám helyesen fel van szerele a mérőről.

- 1. Helyezze a mérőről a szerszámhoz bemeneti készülék bejárójába.

- 2. Csavarozza össze a mélsgémérőt a tartóval.

- 3. Csavarozza a mélsgémérőt a tartóval az alaptestre.

- Mélsgémérő felzserelve.

#### 6.2 MÉLYVÉDŐ

- ✓ Mélsgémérő felzserelve.

- ✓ A sizerszám helyesen fel van szerele a mérőről.

- 1. Helyezze a mérőről a szerszámhoz bemeneti készülék bejárójába.

- 2. Csavarozza össze a mélsgémérőt a tartóval.

- 3. Csavarozza a mélsgémérőt a tartóval az alaptestre.

- Mélsgémérő felzserelve.

#### 6.3 MÉLYVÉDŐ

- ✓ Mélsgémérő felzserelve.

- ✓ A sizerszám helyesen fel van szerele a mérőről.

- 1. Helyezze a mérőről a szerszámhoz bemeneti készülék bejárójába.

- 2. Csavarozza össze a mélsgémérőt a tartóval.

- 3. Csavarozza a mélsgémérőt a tartóval az alaptestre.

- Mélsgémérő felzserelve.

#### 6.4 MÉLYVÉDŐ

- ✓ Mélsgémérő felzserelve.

- ✓ A sizerszám helyesen fel van szerele a mérőről.

- 1. Helyezze a mérőről a szerszámhoz bemeneti készülék bejárójába.

- 2. Csavarozza össze a mélsgémérőt a tartóval.

- 3. Csavarozza a mélsgémérőt a tartóval az alaptestre.

- Mélsgémérő felzserelve.

#### 6.5 MÉLYVÉDŐ

- ✓ Mélsgémérő felzserelve.

- ✓ A sizerszám helyesen fel van szerele a mérőről.

- 1. Helyezze a mérőről a szerszámhoz bemeneti készülék bejárójába.

- 2. Csavarozza össze a mélsgémérőt a tartóval.

- 3. Csavarozza a mélsgémérőt a tartóval az alaptestre.

- Mélsgémérő felzserelve.

#### 6.6 MÉLYVÉDŐ

- ✓ Mélsgémérő felzserelve.

- ✓ A sizerszám helyesen fel van szerele a mérőről.

- 1. Helyezze a mérőről a szerszámhoz bemeneti készülék bejárójába.

- 2. Csavarozza össze a mélsgémérőt a tartóval.

- 3. Csavarozza a mélsgémérőt a tartóval az alaptestre.

- Mélsgémérő felzserelve.

#### 6.7 MÉLYVÉDŐ

- ✓ Mélsgémérő felzserelve.

- ✓ A sizerszám helyesen fel van szerele a mérőről.

- 1. Helyezze a mérőről a szerszámhoz bemeneti készülék bejárójába.

- 2. Csavarozza össze a mélsgémérőt a tartóval.