



Druh materiálu	Třída 3	Třída 2	Třída 1
Základní materiál	0,80	0,50	0,14
Fluorescenční materiál	0,20	0,13	0,10

<b>CE</b>	<b>OZNAČENÍ PRODUKTU</b>
3.1	Osobní ochranné prostředky odpovídají nariadení o OOP (EU) 2016/425.

<b>UK</b> <b>CR</b>	Osobní ochranné prostředky odpovídají nariadení OOP (EU) 2016/425 ve znění, ve kterém bylo začleněno a změněno pro britské právo.
------------------------	---

## 4. BEZPEČNOST

### 4.1 ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

#### ▲ VÁROVÁNÍ

**Pokyny výstrahy ochranný oděv**

Pokyny, zdať nebo znečištění způsobí neopoznatelnost výstražného ochranného oděvu.

- Před každým použitím výstražného ochranného oděvu vždy vizuální kontrola.
- Výstražný ochranný oděv čistíte a ošetřujete pouze podle pokynů k ošetření na etiketě.
- V případě poškození nebo kontaminace výstražný ochranný oděv dále nepoužívejte.

### 4.2 STANOVENÉ POUŽITÍ

Pro vizuální signalizaci přítomnosti uživatele při všech možných světelných podmínkách ve dne a při osvětlení zářivkami vždy ve tmě a zmlizání. Optimální ochranný účinek jen u vystražných ochranných oděvů, které jsou noseny uzavřené.

### 4.3 NESPRÁVNÉ POUŽITÍ

Nechť ani před mechanickým, chemickým nebo elektrickým ohrožením, teplem a ohněm. Použití výstražného ochranného oděvu nezajišťí viditelnost nositele za každých okolností. Neprovádějte samovolně změny výstražného ochranného oděvu. Reflexní prvky nezakryjte jiným oblečením nebo vybavením.

### 5. ČISTĚNÍ

Nečistoty, např. cizími substancemi a neodborně čištění může snížit ochranný účinek. Čištění podle individuálního znečištění oděvů na etiketě. Prát pouze za zapnutých zapalárn, podopatřným barvením a bez optických bílidel. Nepoužívat změkčovače. Reflexní pruh čistit vlažnou vodou a hadříkem. Nebílit, nečehlit nebo chemicky čistit. Po čištění sušit na vzduchu při pokojové teplotě. Po každém čištění zkontrolujte výstražný ochranný oděv na znečištění a uvolnění nebo porušení reflexních pruhů. Pokud je není zaručena kompletní funkce, výstražný ochranný oděv již nevádjte. I přes pravidelné čištění a ošetřování může opotřebení nebo poškození výstražné části činnost výstražného ochranného oděvu.

Prát při max. 40 °C   Nečistit chemicky   Nečehlit   Nesušit v sušičce   Nebílit

--	--	--	--	--

### 6. SKLADOVÁNÍ

Skládejte na suchém místě v originálním obalu chráněném před světlem a prachem. Skladujte při teplotách v rozmezí -20°C a +25°C při relativní vlhkosti vzduchu nižší než 80%. Neskládejte v blízkosti železín, agresivních chemických substancí, rozpouštědel, uhlovodíků a nečistot. Při skladování ve vozidle výstražný ochranný oděv neodkládejte přímo u okna nebo na sedadle vozidla.

### 7. ŽIVOTNOST

Zárukovat neopozději 3 let po datu výroby, poškození, silném znečištění nebo vybledlých barvách. Životnost odpovídá maximálnímu počtu prání na etiketě.

### 8. LIKVIDACE

Pro správné použití navštivte v odpadu z domácnosti.

### 9. CERTIFIKACE

#### 9.1 PODELECE

Systém velikostí podle DIN EN ISO 13688:2013. Velikost XS - 4XL. Třída 2. Předkrouženo a certifikováno SGS Fimko OY - Talonnetie B - 00380 HELSINKI - Finnország. Úředně uznaný orgán: 0598

#### 9.2 PODEL UKCA

Tyto OOP splňují zdravotní a bezpečnostní požadavky týkající se nezávadnosti, pohody, odolnosti a ochrany před ohněm, které jsou požadovány v nariadení OOP (EU) 2016/425, ve kterém bylo upraveno a změněno britské právo. Systém velikostí podle DIN EN ISO 13688:2013. Velikost XS - 4XL; Třída 2. Předkrouženo a certifikováno.

## hu LÁTHATÓSÁGI FELSŐ RUHÁZAT

### 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

- Összes el a használati útmutatót, tartsa be és későbbi tájékozódás céljából őrizze meg és tartsa mindig kéznél.

### 2. TERMÉKLEÍRÁS

Láthatóság Softshell kabát levehető kapcsolóval és állítható ujjakkal. Külső zsebek. Vízálló. Szellőzők. 091670 sz.; sárga. 091671 sz.; narancssárga.

Láthatósági felső kabát állítható ujjakkal és külső zsebekkel. Vízálló. Szellőzők. 091676 sz.; sárga. 091677 sz.; narancssárga.

### 3. PIKTOGRAMOK MAGYARÁZATA

	Az EN ISO 20471:2013+A1:2016 szerint láthatósági ruházat szimbóluma
	Kategória: X = a fényviszterő és fluoreszkáló anyagok felületi aránya
	A címkén lévő könyv szimbólum a használati útmutatóra utal
	A referenciá méretek a mellbőségét és a testmagasságot jelentik cm-ben

Az összes anyag minimális mérete m²-ben

Anyagtípus	3. kategória	2. kategória	1. kategória
Alapszövet anyaga	0,80	0,50	0,14
Fluoreszkáló anyag	0,20	0,13	0,10

#### 3.1 TERMÉKMEGELŐLÉS

**CE** Az egyéni védőeszközök megfelelnek az egyéni védőeszközökről szóló 2016/425 (EU) rendeletnek.

**UK**  
**CR** Az egyéni védőeszközök megfelelnek az egyéni védőeszközökről szóló 2016/425 (EU) rendeletnek abban formájában, amelyben azt a brit törvényekbe átültették és módosították.

## 4. BIZTONSÁG

### 4.1 ALAPVEZETŐ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

#### ▲ FIGYELMEZTETÉS

Szírielt láthatósági ruházat

- A ruházatot, az öregelés vagy a szennyeződések nehezítik a láthatósági ruházat érzékelését.
- A láthatósági ruházat külső vizuális ellenőrzése szennyeződésektől mentesen használható.
- A láthatósági ruházatot a címke jelölt utasítások szerint tisztítsa és ápolja.
- Szűrés vagy szennyeződés esetén ne használja tovább a láthatósági ruházatot.

### 4.2 RENDELTESSZERŰ HASZNÁLAT

A viselő jelentéknék a vizuális jelzéshez minden lehetséges fényviszonyban nappal, valamint sötétben és alacsony fényviszony megvilágítású éjszaki. Optimalis viseléshez csak zártan viselt láthatósági ruházat esetén.

### 4.3 RENDELTESELTENES HASZNÁLAT

Nem véd mechanikus, kémiai vagy elektromos szennyezők, hő és tűz ellen. A láthatósági ruházat viselése nem garantálja, hogy viselője minden körülmények között látható lesz. A láthatósági ruházatot csak akkor használja módosítva. A fényviszterő csíkokat ne takarja le más ruházattal vagy felszereléssel.

### 5. TISZTÍTÁS

Szennyeződések, olaj, szegény anyagok, valamint a nem megfelelő tisztítás csökkentheti a védőhatást. Tisztítás a címkén lévő egyértelmű jelölés szerint. Csak lezárt zsebekkel, hasonló szivaccsal és felhőszóró nélkül mosás. Öblöztetésre használjon. A fényviszterő csíkokat langos vízrel és egy ronggyal tisztítsa meg. Ne felejtse, vasalás vagy vegyztisztás. Tisztítás után szobahőmérsékleten szárítsa meg levegőn. Minden tisztítás után ellenőrizze a láthatósági ruházat szennyezettségét és a leváló vagy leváló fényviszterő csíkokat. Ha a teljes értékű funkció már nem állítható helyre, azonnal cserélje a láthatósági ruházatot. A rendszeres tisztítás és ápolás ellenére az elhasználódás és a sérülés jelentősen lerövidítheti a láthatósági ruházat élettartamát.

Max. 40 °C-on mosás	Vegyszerrel nem tisztítható	Nem vasalható	Szállításban nem szárítható	Nem feleltethető

### 6. TÁROLÁS

Az eredeti csomagolásában, száraz helyen, fénytől védlett és pormentes helyen tárolja. -20°C és +25°C közötti hőmérsékletben és 80% alatti relatív páratartalommal tárolja. Ne tárolja maró, agresszív, kémiai anyagok, oldószer, olaj, nevezetesen és szennyeződések közelében. Jármben tartandó esetében a láthatósági ruházatot ne kizárva tartani az ablakban vagy az újságon tartva.

### 7. LEJÁRATI DŐ

A gyártás dátumától számított legkésőbb 5 év után, valamint sérülés, erős szennyeződés vagy fakuló színek esetén ártalmatlanítsa. Az élettartam a címkén szereplő maximális számú mosási ciklusnak felel meg.

### 8. ÁRTALMATLANÍTÁS

Rendeltésművelet használata után a használt hulladékokat ártalmatlanítsa.

### 9. TANÚSÍTVÁNY

#### 9.1 CE SZERINT

Az egyéni védőeszközökről szóló 2016/425 (EU) rendelet teljesítése. EN ISO 20471:2013+A1:2016 szerint. Méreterendszer DIN EN ISO 13688:2013 szerint. XS - 4XL méret. 2. kategória. Bevezítgatta és tanúsítványt kiállította SGS Fimko OY - Talonnetie B - 00380 HELSINKI - Finnország - Bejelentett szervezet száma: 0598 Az EU megfelelőségi nyilatkozata a következő címen érhető el: https://www.hoffmann-group.com/service/downloadu/doc

#### 9.2 UKCA SZERINT

Ez az egyéni védőeszköz teljesíti azokat a veszélytelenséggel, kényelemmel, ellenálló képességgel és kockázatokkal szembeni védelemmel támasztott biztonsági követelményeket, melyeket az egyéni védőeszközökről szóló (EU) 2016/425 rendeletnek az a változata tartalmaz meg, amelyeket a brit törvényekbe ültettek át és módosítottak. EN ISO 20471:2013+A1:2016 szerint. Méreterendszer DIN EN ISO 13688:2013 szerint. XS - 4XL méret. 2. kategória. Bevezítgatta és a tanúsítványt kiállította: SGS United Kingdom Limited - Rosemoor Business Park El Kemene Port - South Wirral, Cheshire, CH63 3EN • Egyesült Királyság. - Approved Body number: 0120 Az UKCA megfelelőségi nyilatkozata a következő címen érhető el: https://www.hoffmann-group.com/service/downloadu/doc