

Three Buttons Digital Caliper

1. Measuring jaws
2. Sliding part
3. Measuring stick
4. Switch mm ↔ inch
5. Locking screw
6. LCD Display
7. Battery compartment cover
8. Data output lock
9. On Switch (ON)+Off Switch (OFF)
10. Zero setting (ZERO)
11. Depth Gauge

1. SPECIFICATIONS

- Measuring range 0-150mm/0-6 inch
- Measuring unit 0.01mm/0.0005 inch
- Accuracy 0.03mm/0.001 inch
- Max. adjustment speed: 1m/sec / 40 inch/sec.
- LCD-digital display
- Working temperature: 0° to +40°C
- Storage temperature: -20° to +70°C
- Influence of moisture insignificant for 0 to 80% RRH
- 1.5V button cell (11.5 x 5 mm)

2. REPLACING THE BATTERY

- Replace the battery if the display is weak or flashing (no 7).

3. MAINTENANCE

- Please always keep the outside clean. The measuring gauge contains electronic elements, therefore avoid contact with water and shocks.
- Use an oiled cloth to clean the measuring gauge.

DO NOT USE ACETONE OR ALCOHOL.



Consumers are legally required to dispose of batteries at suitable collection points, vending points or dispatch bays. The crossed-out wheeled bin means that batteries must not be disposed of in the household waste. Pb, Cd and Hg designate substances that exceed the legal limits.

GB

1. Messbacken
2. Schiebeteil
3. Maßstab
4. Umschalter mm ↔ inch
5. Klemmschraube
6. LCD Display
7. Batteriefachdeckel
8. Datenausgangs-Verschluss
9. Einschalter (ON) + Ausschalter (OFF)
10. Nullstellung (ZERO)
11. Tiefenmaß

1. TECHNISCHE DATEN

- Messbereich 0-150mm/0-6 Inch
- Messeinheit 0.01mm/0.0005 Inch
- Genauigkeit 0.03mm/0.001 Inch
- Max. Verstellgeschwindigkeit: 1m/Sek. / 40 Inch/Sek.
- LCD-Digitalanzeige
- Arbeitstemperatur: 0° bis +40°C
- Lagerungstemperatur: -20° bis +70°C
- Feuchtigkeitseinfluss unbedeutend für eine 0 bis 80% relative Feuchtigkeit.
- 1.5V Knopfzelle (11,5 x 5 mm)

2. AUSWECHSELN DER BATTERIE

- Bei schwacher oder blinkender Display-Anzeige die Batterie auswechseln (Nr. 7).

3. WARTUNG

- Das Äußere immer sauber halten. Gerät enthält elektronische Elemente, folglich Wasserkontakt und Stöße vermeiden.
- Gerät mit ölgetränktem Tuch reinigen.

KEIN ACETON ODER ALKOHOL VERWENDEN.



Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet Altbatterien zu einer geeigneten Sammelstelle/Verkaufsstelle/Versandlager zu bringen. Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet: Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll. Pb, Cd und Hg bezeichnet Inhaltsstoffe, die oberhalb der gesetzlichen Werte liegen.

D

1. Becs
2. Coulisse
3. Règle graduée
4. Commutateur mm ↔ inch
5. Vis de blocage
6. LCD écran de lecture
7. Logement pile-couvercle
8. Patin d'élançhéité
9. Touche ON / OFF
10. Mise à zéro (ZERO)
11. Jauge de profondeur

1. CARACTERISTIQUES

- Capacité de mesure 0-150mm/ 0-6 pouce
- Résolution 0.01mm/0.0005 pouce
- Précision 0.03 mm/0.001 pouce
- Vitesse de mesure maxi: 1m/sec / 40 pouce/sec.
- LCD-indicateur numérique
- Température d'utilisation: 0° à +40°C
- Température de stockage: -20° à +70°C
- Influence de l'humidité non significative dans une plage de 0 à 80% d'humidité relative
- Alimentation: 1 pile bouton 1.5V (11,5 x 5 mm)

2. REMPLACEMENT DE LA PILE

- Quand la lecture sur l'écran devient difficile, ou brille anormalement, procéder au changement de la pile (no 7).

3. ENTRETIEN

- Maintenir l'extérieur de l'appareil en bon état de propreté. Toute la partie de l'appareil étant constituée d'éléments électroniques, éviter les contacts avec l'eau et les chocs violents.
- Nettoyer l'appareil avec du pétrole, lubrifier de temps en temps le corps avec de l'huile ordinaire de quincaillerie.

NE PAS UTILISER ACETONE, ALCOOL.



La législation exige des consommateurs le dépôt des piles usagées dans un lieu de collecte approprié, un point de vente ou un entrepôt d'expédition. La poubelle barrée signifie qu'il est interdit de jeter les piles et les batteries avec les ordures ménagères. Pb, Cd et Hg désignent les substances dont les valeurs dépassent les limites légales.

F

1. Becchi di misura
2. Corsoio
3. Scala graduata
4. Commutatore mm ↔ inch
5. Vite di bloccaggio
6. LCD schermo di lettura
7. Alloggiamento pile coperchio
8. Feltrino per la tenuta stagna
9. Inseritore (ON) + interruttore (OFF)
10. Rimessa a zero (ZERO)
11. Astina di profondità

1. CARATTERISTICHE

- Capacità di misura 0-150mm/ 0-6 pollici
- Risoluzione 0.01mm/0.0005 pollici
- Precisione 0.03mm/0.001 pollici
- Velocità di misura massima: 1m/s / 40 pollici/s
- Display numerico LCD
- Temperatura d'uso: da 0° a +40°C
- Temperatura di stoccaggio: da -20° a +70°C
- Influenza dell'umidità relativa: senza importanza in un campo da 0 a 80% di umidità relativa uscita di dati
- Alimentazione: 1 piletta 1.5V (11,5 x 5 mm)

2. SOSTITUZIONE DELLA PILA

- Quando la lettura sullo schermo diventa difficile, o lampeggia in modo anormale cambiare la pila (no 7).

3. MANUTENZIONE

- Tenere il calibro in buono stato di pulizia. Il calibro è costituito di elementi elettronici, evitare il contatto con l'acqua e gli urti.
- Pulire i becchi con petrolio, lubrificare ogni tanto il calibro con uno straccio bagnato d'olio.

NON UTILIZZARE ACETONE, ALCOOL.



Per legge, i consumatori sono obbligati a depositare le batterie esaurite presso i punti di raccolta, i punti di vendita o i magazzini di spedizioni. Il simbolo del contenitore dei rifiuti sbarrato indica che è vietato smaltire le batterie con i rifiuti domestici. Pb, Cd e Hg indicano le sostanze presenti con valori superiori alla norma.

I

1. Barra de medición
2. Corredera
3. Regla graduada
4. Conversor mm ↔ pulgada
5. Tornillo de retención
6. Pantalla LCD
7. Tapa del compartimiento de las pilas
8. Dispositivo de estanqueidad
9. Contactor (ON) + disruptor (OFF)
10. Posición cero (ZERO)
11. Calibre de profundidad

1. DATOS TÉCNICOS

- Intervalo de medición 0-150mm/ 0-6 pulgadas
- Lectura 0.01mm/0.0005 pulgadas
- Precisión 0.03mm/0.001 pulgadas
- Velocidad máxima de ajuste: 1m/s / 40 pulgadas/s.
- Indicador digital LCD
- Temperatura de trabajo: 0° a +40°C
- Temperatura de almacenamiento: -20° a +70°C
- Influencia de la humedad insignificante con una humedad relativa entre 0 y 80%
- Funciona con 1 pila botón de 1.5V (11,5 x 5 mm)

2. SUSTITUCIÓN DE LA PILA

- Si la indicación aparece borrosa o parpadea, cambie la pila (No. 7).

3. MANTENIMIENTO

- Conserve la superficie exterior siempre limpia. El aparato incorpora elementos electrónicos; por ello debe evitarse el contacto con el agua y los golpes.
- Limpie el aparato usando un paño mojado con aceite.


NO UTILICE ACETONA NI ALCOHOL.



Los usuarios están obligados por ley a depositar las pilas viejas en un punto de recogida adecuado /punto de venta/ centro de envío. El contenedor de basura tachado significa: la pilas no deben desecharse en la basura doméstica. Pb, Cd y Hg designan sustancias que se encuentran por encima de los valores establecidos por ley.

E

Please keep away from power



CAUTION