


HOLEX®

44 3850 300



0-300 mm electronic
digital-display height meter

Please keep away from power



CAUTION

1002-00039-DM-AB

GB

1. Base
2. Measurement claw (lineation claw)
3. Meter frame
4. mm/in key
5. ABS key
6. HOLD key
7. Fine movement device
8. Meter body
9. ON/OFF/ZERO key
10. Output plug
11. Display screen
12. TOL key
13. Fixing screw
14. SET key
15. Battery cover

1. SPECIFICATIONS

- Measuring range 0-300mm / 0-12 inch
- Measuring unit: 0.01mm / 0.0005 inch
- Accuracy: 0.05 mm / 0.002 inch
- Max.adjustment speed: 1 m/sec / 40 inch/sec.
- Liquid crystal display
- Working temperature: 0° to +40° C
- Storage temperature: -20° to + 70° C
- Influence of moisture insignificant for 0 to 80% RRH
- 1.5V button cell (11.5 x 5 mm)

2. REPLACING THE BATTERY

- Replace the battery for weak or flashing display (no. 15).

3. MAINTENANCE

- Please always keep the outside clean. The measuring gauge contains electronic elements, therefore avoid contact with water and shocks.
- Use an oiled cloth to clean the measuring gauge.

DO NOT USE ACETONE OR ALCOHOL.



Consumers are legally required to dispose of batteries at suitable collection points, vending points or dispatch bays. The crossed-out wheeled bin means that batteries must not be disposed of in the household waste. Pb, Cd and Hg designate substances that exceed the legal limits.

D

1. Grundkörper
2. Messschnabel (Strichplatte)
3. Linealrahmen
4. mm/in Taste
5. ABS Taste
6. Hold Taste
7. Feineinstellung
8. Lineal
9. ON/OFF/Zero Taste
10. Datenausgang
11. Display
12. TOL Taste
13. Klemmschraube
14. SET Taste
15. Deckel für Batterie

1. TECHNISCHE DATEN

- Messbereich 0-300mm / 0-12 Inch
- Messeinheit: 0,01 mm / 0,0005 Inch
- Genauigkeit: 0,05 mm / 0,002 Inch
- Max. Verstellgeschwindigkeit: 1 m/Sek / 40 Inch/Sek.
- Flüssigkristall-Sichtanzeige
- Arbeitstemperatur: 0° bis 40° C
- Lagerungstemperatur: -20° bis + 70° C
- Feuchtigkeitseinfluss unbedeutend für eine 0 bis 80% relative Feuchtigkeit.
- 1.5V Knopfzelle (11,5 x 5 mm)

2. AUSWECHSELN DER BATTERIE

- Bei schwacher oder blinkender Display-Anzeige die Batterie auswechseln (Nr. 15).

3. WARTUNG

- Das Äußere immer sauber halten. Gerät enthält elektronische Elemente, folglich Wasserkontakt und Stöße vermeiden.
- Gerät mit ölgetränktem Tuch reinigen.

KEIN ACETON ODER ALKOHOL VERWENDEN.



Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet Altbatterien zu einer geeigneten Sammelstelle/Verkaufsstelle/Versandlager zu bringen. Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet: Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll. Pb, Cd und Hg bezeichnet Inhaltsstoffe, die oberhalb der gesetzlichen Werte liegen.

F

1. le pied
2. la griffe de mesure (griffe d'entaillage)
3. le cadre de la règle
4. la touche mm/inch
5. la touche ABS
6. la touche HOLD
7. le réglage fin
8. la règle
9. la touche ON/OFF/ZERO
10. de donnees
11. l'écran d'indication
12. la touche TOL
13. la vis de fixation
14. la touche SET
15. le couvercle des piles

1. CARACTERISTIQUES

- Capacité de mesure: 0-300mm / 0-12 pouce.
- Résolution: 0,01mm / 0,0005 pouce.
- Précision: 0,05 mm / 0,002 pouce
- Vitesse de mesure maxi: 1 m/sec. / 40 pouce/sec.
- Affichage: à cristaux liquides
- Température d'utilisation: 0° à + 40° C
- Température de stockage: -20° à + 70° C
- Influence de l'humidité: non significative dans une plage de 0 à 80% d'humidité relative
- Alimentation: 1 pile bouton 1.5V (11,5 x 5 mm)

2. REMPLACEMENT DE LA PILE

- Quand la lecture sur l'écran devient difficile, ou brille anormalement, procéder au changement de la pile (no 15).

3. ENTRETIEN

- Maintenir l'extérieur de l'appareil en bon état de propreté. Toute la partie de l'appareil étant constituée d'éléments électroniques, éviter les contacts avec l'eau et les chocs violents.
- Nettoyer l'appareil avec du pétrole, lubrifier de temps en temps le corps avec de l'huile ordinaire de quincaillerie.

NE PAS UTILISER ACETONE, ALCOOL.



La législation exige des consommateurs le dépôt des piles usagées dans un lieu de collecte approprié, un point de vente ou un entrepôt d'expédition. La poubelle barrée signifie qu'il est interdit de jeter les piles et les batteries avec les ordures ménagères. Pb, Cd et Hg désignent les substances dont les valeurs dépassent les limites légales.

I

1. base
2. zampa misura (traccia)
3. marco della riga
4. tasto mm/in
5. tasto ABS
6. tasto HOLD
7. micro-regolamento
8. corpo riga
9. tasto ON/OFF/SERO
10. uscita
11. display
12. tecla TOL
13. vite bloccaggio
14. tasto SET
15. coperchio pila

1. CARATTERISTICHE

- Capacità di misura: 0-300mm / 0-12 pollice
- Risoluzione: 0,01mm / 0,0005 pollice
- Precisione: 0,05 mm / 0,002 pollice
- Velocità di misura massima: 1 m/s 40 pollice/s
- Visualizzazione con cristalli liquidi
- Temperatura di uso: da 0° a + 40° C
- Temperatura di stoccaggio: da -20° a + 70° C
- Influenza dell'umidità relativa: senza importanza in un campo da 0 a 80% di umidità relativa uscita di dati
- Alimentazione: 1 piletta 1.5V (11,5 x 5 mm)

2. SOSTITUZIONE DELLA PILA

- Quando la lettura sullo schermo diventa difficile, o lampeggia in modo anormale cambiare la pila (no 15).

3. MANUTENZIONE

- Tenere il calibro in buono stato di pulizia. Il calibro è costituito di elementi elettronici, evitare il contatto con l'acqua e gli urti.
- Pulire i becchi con petrolio, lubrificare ogni tanto il calibro con uno straccio bagnato d'olio.

NON UTILIZZARE ACETONE, ALCOOL.



Per legge, i consumatori sono obbligati a depositare le batterie esaurite presso i punti di raccolta, i punti di vendita o i magazzini di spedizioni. Il simbolo del contenitore dei rifiuti sbarrato indica che è vietato smaltire le batterie con i rifiuti domestici. Pb, Cd e Hg indicano le sostanze presenti con valori superiori alla norma.

E

1. base
2. zarpa de medida (de traza)
3. marco de la regal
4. tecla mm/in
5. tecla ABS
6. tecla HOLD
7. micro-regulación
8. cuerpo de la regla
9. tecla ON/OFF/SERO
10. salida
11. display
12. tecla TOL
13. tornillo por fijar
14. tecla SET
15. tapa de pila

1. DATOS TÉCNICOS

- Intervalo de medición: 0-300mm / 0-12 pulgadas
- Unidad de medida: 0,01 mm / 0,0005 pulgadas
- Precisión: 0,05mm / 0,002 pulgadas
- Velocidad máx. de medición: 1m/s, 40 pulgadas/s
- Pantalla de cristal líquido (LCD)
- Temperatura de trabajo: 0° a + 40° C
- Temperatura de almacenamiento: -20° a + 70° C
- Efectos de la humedad: insignificantes si la humedad relativa es de entre el 0 y el 80%
- Funciona con 1 pila botón de 1.5V (11,5 x 5 mm)

2. SUSTITUCIÓN DE LA PILA

- Si la indicación aparece borrosa o parpadea, cambie la pila (No. 15).

3. MANTENIMIENTO

- Conserve la superficie exterior siempre limpia. El aparato incorpora elementos electrónicos; por ello debe evitarse el contacto con el agua y los golpes.
 - Limpie el aparato usando un paño mojado con aceite.
- NO UTILICE ACETONA NI ALCOHOL.



Los usuarios están obligados por ley a depositar las pilas viejas en un punto de recogida adecuado /punto de venta/ centro de envío. El contenedor de basura tachado significa: la pilas no deben desecharse en la basura doméstica. Pb, Cd y Hg designan sustancias que se encuentran por encima de los valores establecidos por ley.