



HITZE- UND SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH

094617
GERÄUCHSANLEITUNG

Instructions for use (Preaduse) / Istruzioni d'uso (Preimpiego) / Användningsföreläsning (Användning) / Instrucciones de uso (Preuso) / Instruções de utilização (Preutilização) / Návod na použití (Návod za uporabo) / Modo de empleo (Modo de uso) / Návod na použitie (Návod na použitie)

For fulling during that test resistance test, the coupe test results are only indicative while the TDM cut resistance test is the reference performance according to EN 388:2016+A1:2018.

2.2 THERMAL STRESS TEST EN 407:2020
Performance level applies to glove area. Lowest performance level: 1. Highest performance level: 2. Not tested: X

Performance protective gloves for thermal loads

	A	B	C	D	E	F
Flame resistance	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4
Convective heat	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4
Conductive heat	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4
Radiant heat	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4
Small splashes of molten metal	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4
Large quantities of liquid metal	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4

2.2.1 Note
NOTICE: The glove must never come into contact with an open flame.

2.3 PRODUCT IDENTIFICATION
The personal protection specifies the PPE regulations (EU) 2016/425.

Regulation 2016/425 on personal protective equipment as amended to apply in GB.

3. PRODUCT DESCRIPTION
Available in sizes: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Heat protection gloves made of special yarn for high cut protection and heat protection, with PVC dot coating.

Cut protection level: A11, high cut protection, performance level 134XC in compliance with EN 388:2016+A1:2018.

Performance level 134XC in compliance with EN 407:2020.

4. SAFETY
FUNDAMENTAL SAFETY INSTRUCTIONS

CAUTION
Damaged protective gloves
Avoid use of damaged or improper cleaning on the protective properties of the gloves.

CAUTION
Allergic reaction
Allergic reaction: consult a doctor who may provoke allergic reactions.

WARNING
Rotating tools or workplaces
Risk of injury to the hands due to the protective gloves being trapped or entangled.

INTENDED USE
Intended only for use in the area to be protected is completely covered. When gloves have fastenings, check that they are securely closed. Protective gloves must not be allowed to slip. Select a suitable glove size.

4.3 USE CONTRARY TO THE INTENDED PURPOSE
Do not wear when close to rotating machine parts. Do not protect against chemical, microbiological, electrical hazards. Combining with other protective equipment must not impair the protective effect and must not reduce the service life of the gloves.

4.4 CLEANING
All performance levels are for products in new condition and can no longer be guaranteed once the gloves have been cleaned. Therefore use agents against wear and dry cleaning the product.

4.5 STORAGE
Store in the original packaging, protected from light, free of dust in a dry place. Store at temperatures between 5 °C and 30 °C. Do not store in the vicinity of acids, aggressive, chemical substances, solvents, humidity or dirt. Do not store in folded/crumpled condition or under weight load.

4.6 EXPIRY DATE
NOTICE: The storage time and service life depend on storage conditions, usage and wear and cannot be specified exactly. Check for material changes and fit before and after each use and after extended storage. Before each use, check for suitability for the intended activity, in the event of defects or incorrect use, do not use the product and dispose of it properly.

4.7 DISPOSAL
After the end of its service life, dispose of the product properly. Observe legal regulations.

10. CERTIFICATION
Compliance with PPE Regulation (EU) 2016/425. Gloves EN 388:2016+A1:2018 and EN ISO 21420:2020. Hazard class: II. Tested and certified by SATRA Technology Ltd. (Broomfield Business Park, Clonmel, Dublin 15, Ireland). Notified Body number: 2777. EU conformity marking can be found under the following address: https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/certificates

2.2.1 Hinweis
ACHTUNG: Der Handschuh für thermische Risiken darf nicht mit einer offenen Flamme in Berührung kommen.

2.3 PRODUKTBEZEICHNUNG
Persönliche Schutzausrüstung entspricht PSA-Verordnung (EU) 2016/425.

Regulation 2016/425 on personal protective equipment as amended to apply in GB.

3. BESTIMMUNGSGEBIET
Optimale Schutzhandschuhe für heiße Oberflächen und Hitzestrichen mit PVC-Punktschicht-Beschichtung.

Verfügbare Handschuhgrößen: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Hitzeschutzhandschuhe aus Spezialgarn für hohen Schnittschutz und Hitzeschutz mit PVC-Punktschicht-Beschichtung.

Schnittschutzlevel: C, hoher Schnittschutz, Leistungsstufe 134XC gemäß EN 388:2016+A1:2018.

Leistungsfähigkeit 134XC gemäß EN 407:2020.

4. SICHERHEIT
GRUNDLEGENDEN SICHERHEITSHINWEISE

VORSICHT
Beschädigte Schutzhandschuhe
Vermeidung der Schutzhandschuhe bei Beschädigung oder nicht sachgemäßer Reinigung der Schutzhandschuhe.

VORSICHT
Allergische Reaktion
Allergische Reaktion: konsultieren Sie einen Arzt, der allergische Reaktionen hervorrufen kann.

WARNUNG
Rotierende Werkzeuge oder Werkstücke
Verletzungsgefahr der Hände durch Verfangen oder Einziehen von Schutzhandschuhen.

4.3 BESTIMMUNGSGEBIET
Optimale Schutzhandschuhe für heiße Oberflächen und Hitzestrichen mit PVC-Punktschicht-Beschichtung.

Verfügbare Handschuhgrößen: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Hitzeschutzhandschuhe aus Spezialgarn für hohen Schnittschutz und Hitzeschutz mit PVC-Punktschicht-Beschichtung.

Schnittschutzlevel: C, hoher Schnittschutz, Leistungsstufe 134XC gemäß EN 388:2016+A1:2018.

Leistungsfähigkeit 134XC gemäß EN 407:2020.

4. SICHERHEIT
GRUNDLEGENDEN SICHERHEITSHINWEISE

VORSICHT
Beschädigte Schutzhandschuhe
Vermeidung der Schutzhandschuhe bei Beschädigung oder nicht sachgemäßer Reinigung der Schutzhandschuhe.

VORSICHT
Allergische Reaktion
Allergische Reaktion: konsultieren Sie einen Arzt, der allergische Reaktionen hervorrufen kann.

WARNUNG
Rotierende Werkzeuge oder Werkstücke
Verletzungsgefahr der Hände durch Verfangen oder Einziehen von Schutzhandschuhen.

4.3 BESTIMMUNGSGEBIET
Optimale Schutzhandschuhe für heiße Oberflächen und Hitzestrichen mit PVC-Punktschicht-Beschichtung.

Verfügbare Handschuhgrößen: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Hitzeschutzhandschuhe aus Spezialgarn für hohen Schnittschutz und Hitzeschutz mit PVC-Punktschicht-Beschichtung.

Schnittschutzlevel: C, hoher Schnittschutz, Leistungsstufe 134XC gemäß EN 388:2016+A1:2018.

Leistungsfähigkeit 134XC gemäß EN 407:2020.

4. SICHERHEIT
GRUNDLEGENDEN SICHERHEITSHINWEISE

VORSICHT
Beschädigte Schutzhandschuhe
Vermeidung der Schutzhandschuhe bei Beschädigung oder nicht sachgemäßer Reinigung der Schutzhandschuhe.

VORSICHT
Allergische Reaktion
Allergische Reaktion: konsultieren Sie einen Arzt, der allergische Reaktionen hervorrufen kann.

WARNUNG
Rotierende Werkzeuge oder Werkstücke
Verletzungsgefahr der Hände durch Verfangen oder Einziehen von Schutzhandschuhen.

4.3 BESTIMMUNGSGEBIET
Optimale Schutzhandschuhe für heiße Oberflächen und Hitzestrichen mit PVC-Punktschicht-Beschichtung.

Verfügbare Handschuhgrößen: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Hitzeschutzhandschuhe aus Spezialgarn für hohen Schnittschutz und Hitzeschutz mit PVC-Punktschicht-Beschichtung.

Schnittschutzlevel: C, hoher Schnittschutz, Leistungsstufe 134XC gemäß EN 388:2016+A1:2018.

Leistungsfähigkeit 134XC gemäß EN 407:2020.

4. SICHERHEIT
GRUNDLEGENDEN SICHERHEITSHINWEISE

VORSICHT
Beschädigte Schutzhandschuhe
Vermeidung der Schutzhandschuhe bei Beschädigung oder nicht sachgemäßer Reinigung der Schutzhandschuhe.

VORSICHT
Allergische Reaktion
Allergische Reaktion: konsultieren Sie einen Arzt, der allergische Reaktionen hervorrufen kann.

WARNUNG
Rotierende Werkzeuge oder Werkstücke
Verletzungsgefahr der Hände durch Verfangen oder Einziehen von Schutzhandschuhen.

4.3 BESTIMMUNGSGEBIET
Optimale Schutzhandschuhe für heiße Oberflächen und Hitzestrichen mit PVC-Punktschicht-Beschichtung.

Verfügbare Handschuhgrößen: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Hitzeschutzhandschuhe aus Spezialgarn für hohen Schnittschutz und Hitzeschutz mit PVC-Punktschicht-Beschichtung.

Schnittschutzlevel: C, hoher Schnittschutz, Leistungsstufe 134XC gemäß EN 388:2016+A1:2018.

Leistungsfähigkeit 134XC gemäß EN 407:2020.

4. SICHERHEIT
GRUNDLEGENDEN SICHERHEITSHINWEISE

VORSICHT
Beschädigte Schutzhandschuhe
Vermeidung der Schutzhandschuhe bei Beschädigung oder nicht sachgemäßer Reinigung der Schutzhandschuhe.

VORSICHT
Allergische Reaktion
Allergische Reaktion: konsultieren Sie einen Arzt, der allergische Reaktionen hervorrufen kann.

WARNUNG
Rotierende Werkzeuge oder Werkstücke
Verletzungsgefahr der Hände durch Verfangen oder Einziehen von Schutzhandschuhen.

4.3 BESTIMMUNGSGEBIET
Optimale Schutzhandschuhe für heiße Oberflächen und Hitzestrichen mit PVC-Punktschicht-Beschichtung.

Verfügbare Handschuhgrößen: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Hitzeschutzhandschuhe aus Spezialgarn für hohen Schnittschutz und Hitzeschutz mit PVC-Punktschicht-Beschichtung.

Schnittschutzlevel: C, hoher Schnittschutz, Leistungsstufe 134XC gemäß EN 388:2016+A1:2018.

Leistungsfähigkeit 134XC gemäß EN 407:2020.

4. SICHERHEIT
GRUNDLEGENDEN SICHERHEITSHINWEISE

VORSICHT
Beschädigte Schutzhandschuhe
Vermeidung der Schutzhandschuhe bei Beschädigung oder nicht sachgemäßer Reinigung der Schutzhandschuhe.

VORSICHT
Allergische Reaktion
Allergische Reaktion: konsultieren Sie einen Arzt, der allergische Reaktionen hervorrufen kann.

WARNUNG
Rotierende Werkzeuge oder Werkstücke
Verletzungsgefahr der Hände durch Verfangen oder Einziehen von Schutzhandschuhen.

4.3 BESTIMMUNGSGEBIET
Optimale Schutzhandschuhe für heiße Oberflächen und Hitzestrichen mit PVC-Punktschicht-Beschichtung.

Verfügbare Handschuhgrößen: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Hitzeschutzhandschuhe aus Spezialgarn für hohen Schnittschutz und Hitzeschutz mit PVC-Punktschicht-Beschichtung.

Schnittschutzlevel: C, hoher Schnittschutz, Leistungsstufe 134XC gemäß EN 388:2016+A1:2018.

Leistungsfähigkeit 134XC gemäß EN 407:2020.

4. SICHERHEIT
GRUNDLEGENDEN SICHERHEITSHINWEISE

VORSICHT
Beschädigte Schutzhandschuhe
Vermeidung der Schutzhandschuhe bei Beschädigung oder nicht sachgemäßer Reinigung der Schutzhandschuhe.

VORSICHT
Allergische Reaktion
Allergische Reaktion: konsultieren Sie einen Arzt, der allergische Reaktionen hervorrufen kann.

WARNUNG
Rotierende Werkzeuge oder Werkstücke
Verletzungsgefahr der Hände durch Verfangen oder Einziehen von Schutzhandschuhen.

4.3 BESTIMMUNGSGEBIET
Optimale Schutzhandschuhe für heiße Oberflächen und Hitzestrichen mit PVC-Punktschicht-Beschichtung.

Verfügbare Handschuhgrößen: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Hitzeschutzhandschuhe aus Spezialgarn für hohen Schnittschutz und Hitzeschutz mit PVC-Punktschicht-Beschichtung.

Schnittschutzlevel: C, hoher Schnittschutz, Leistungsstufe 134XC gemäß EN 388:2016+A1:2018.

Leistungsfähigkeit 134XC gemäß EN 407:2020.

4. SICHERHEIT
GRUNDLEGENDEN SICHERHEITSHINWEISE

VORSICHT
Beschädigte Schutzhandschuhe
Vermeidung der Schutzhandschuhe bei Beschädigung oder nicht sachgemäßer Reinigung der Schutzhandschuhe.

VORSICHT
Allergische Reaktion
Allergische Reaktion: konsultieren Sie einen Arzt, der allergische Reaktionen hervorrufen kann.

WARNUNG
Rotierende Werkzeuge oder Werkstücke
Verletzungsgefahr der Hände durch Verfangen oder Einziehen von Schutzhandschuhen.

4.3 BESTIMMUNGSGEBIET
Optimale Schutzhandschuhe für heiße Oberflächen und Hitzestrichen mit PVC-Punktschicht-Beschichtung.

Verfügbare Handschuhgrößen: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Hitzeschutzhandschuhe aus Spezialgarn für hohen Schnittschutz und Hitzeschutz mit PVC-Punktschicht-Beschichtung.

Schnittschutzlevel: C, hoher Schnittschutz, Leistungsstufe 134XC gemäß EN 388:2016+A1:2018.

Leistungsfähigkeit 134XC gemäß EN 407:2020.

4. SICHERHEIT
GRUNDLEGENDEN SICHERHEITSHINWEISE

VORSICHT
Beschädigte Schutzhandschuhe
Vermeidung der Schutzhandschuhe bei Beschädigung oder nicht sachgemäßer Reinigung der Schutzhandschuhe.

VORSICHT
Allergische Reaktion
Allergische Reaktion: konsultieren Sie einen Arzt, der allergische Reaktionen hervorrufen kann.

WARNUNG
Rotierende Werkzeuge oder Werkstücke
Verletzungsgefahr der Hände durch Verfangen oder Einziehen von Schutzhandschuhen.

4.3 BESTIMMUNGSGEBIET
Optimale Schutzhandschuhe für heiße Oberflächen und Hitzestrichen mit PVC-Punktschicht-Beschichtung.

Verfügbare Handschuhgrößen: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Hitzeschutzhandschuhe aus Spezialgarn für hohen Schnittschutz und Hitzeschutz mit PVC-Punktschicht-Beschichtung.

Schnittschutzlevel: C, hoher Schnittschutz, Leistungsstufe 134XC gemäß EN 388:2016+A1:2018.

Leistungsfähigkeit 134XC gemäß EN 407:2020.

4. SICHERHEIT
GRUNDLEGENDEN SICHERHEITSHINWEISE

VORSICHT
Beschädigte Schutzhandschuhe
Vermeidung der Schutzhandschuhe bei Beschädigung oder nicht sachgemäßer Reinigung der Schutzhandschuhe.

VORSICHT
Allergische Reaktion
Allergische Reaktion: konsultieren Sie einen Arzt, der allergische Reaktionen hervorrufen kann.

WARNUNG
Rotierende Werkzeuge oder Werkstücke
Verletzungsgefahr der Hände durch Verfangen oder Einziehen von Schutzhandschuhen.

4.3 BESTIMMUNGSGEBIET
Optimale Schutzhandschuhe für heiße Oberflächen und Hitzestrichen mit PVC-Punktschicht-Beschichtung.

Verfügbare Handschuhgrößen: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Hitzeschutzhandschuhe aus Spezialgarn für hohen Schnittschutz und Hitzeschutz mit PVC-Punktschicht-Beschichtung.

Schnittschutzlevel: C, hoher Schnittschutz, Leistungsstufe 134XC gemäß EN 388:2016+A1:2018.

Leistungsfähigkeit 134XC gemäß EN 407:2020.

4. SICHERHEIT
GRUNDLEGENDEN SICHERHEITSHINWEISE

VORSICHT
Beschädigte Schutzhandschuhe
Vermeidung der Schutzhandschuhe bei Beschädigung oder nicht sachgemäßer Reinigung der Schutzhandschuhe.

VORSICHT
Allergische Reaktion
Allergische Reaktion: konsultieren Sie einen Arzt, der allergische Reaktionen hervorrufen kann.

WARNUNG
Rotierende Werkzeuge oder Werkstücke
Verletzungsgefahr der Hände durch Verfangen oder Einziehen von Schutzhandschuhen.

4.3 BESTIMMUNGSGEBIET
Optimale Schutzhandschuhe für heiße Oberflächen und Hitzestrichen mit PVC-Punktschicht-Beschichtung.

Verfügbare Handschuhgrößen: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Hitzeschutzhandschuhe aus Spezialgarn für hohen Schnittschutz und Hitzeschutz mit PVC-Punktschicht-Beschichtung.

Schnittschutzlevel: C, hoher Schnittschutz, Leistungsstufe 134XC gemäß EN 388:2016+A1:2018.

Leistungsfähigkeit 134XC gemäß EN 407:2020.

4. SICHERHEIT
GRUNDLEGENDEN SICHERHEITSHINWEISE

VORSICHT
Beschädigte Schutzhandschuhe
Vermeidung der Schutzhandschuhe bei Beschädigung oder nicht sachgemäßer Reinigung der Schutzhandschuhe.

VORSICHT
Allergische Reaktion
Allergische Reaktion: konsultieren Sie einen Arzt, der allergische Reaktionen hervorrufen kann.

WARNUNG
Rotierende Werkzeuge oder Werkstücke
Verletzungsgefahr der Hände durch Verfangen oder Einziehen von Schutzhandschuhen.

4.3 BESTIMMUNGSGEBIET
Optimale Schutzhandschuhe für heiße Oberflächen und Hitzestrichen mit PVC-Punktschicht-Beschichtung.

Verfügbare Handschuhgrößen: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Hitzeschutzhandschuhe aus Spezialgarn für hohen Schnittschutz und Hitzeschutz mit PVC-Punktschicht-Beschichtung.

Schnittschutzlevel: C, hoher Schnittschutz, Leistungsstufe 134XC gemäß EN 388:2016+A1:2018.

Leistungsfähigkeit 134XC gemäß EN 407:2020.

4. SICHERHEIT
GRUNDLEGENDEN SICHERHEITSHINWEISE

VORSICHT
Beschädigte Schutzhandschuhe
Vermeidung der Schutzhandschuhe bei Beschädigung oder nicht sachgemäßer Reinigung der Schutzhandschuhe.

VORSICHT
Allergische Reaktion
Allergische Reaktion: konsultieren Sie einen Arzt, der allergische Reaktionen hervorrufen kann.

WARNUNG
Rotierende Werkzeuge oder Werkstücke
Verletzungsgefahr der Hände durch Verfangen oder Einziehen von Schutzhandschuhen.

4.3 BESTIMMUNGSGEBIET
Optimale Schutzhandschuhe für heiße Oberflächen und Hitzestrichen mit PVC-Punktschicht-Beschichtung.

Verfügbare Handschuhgrößen: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Hitzeschutzhandschuhe aus Spezialgarn für hohen Schnittschutz und Hitzeschutz mit PVC-Punktschicht-Beschichtung.

Schnittschutzlevel: C, hoher Schnittschutz, Leistungsstufe 134XC gemäß EN 388:2016+A1:2018.

Leistungsfähigkeit 134XC gemäß EN 407:2020.

4. SICHERHEIT
GRUNDLEGENDEN SICHERHEITSHINWEISE

VORSICHT
Beschädigte Schutzhandschuhe
Vermeidung der Schutzhandschuhe bei Beschädigung oder nicht sachgemäßer Reinigung der Schutzhandschuhe.

VORSICHT
Allergische Reaktion
Allergische Reaktion: konsultieren Sie einen Arzt, der allergische Reaktionen hervorrufen kann.

WARNUNG
Rotierende Werkzeuge oder Werkstücke
Verletzungsgefahr der Hände durch Verfangen oder Einziehen von Schutzhandschuhen.

4.3 BESTIMMUNGSGEBIET
Optimale Schutzhandschuhe für heiße Oberflächen und Hitzestrichen mit PVC-Punktschicht-Beschichtung.

Verfügbare Handschuhgrößen: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Hitzeschutzhandschuhe aus Spezialgarn für hohen Schnittschutz und Hitzeschutz mit PVC-Punktschicht-Beschichtung.

Schnittschutzlevel: C, hoher Schnittschutz, Leistungsstufe 134XC gemäß EN 388:2016+A1:2018.

Leistungsfähigkeit 134XC gemäß EN 407:2020.

4. SICHERHEIT
GRUNDLEGENDEN SICHERHEITSHINWEISE

VORSICHT
Beschädigte Schutzhandschuhe
Vermeidung der Schutzhandschuhe bei Beschädigung oder nicht sachgemäßer Reinigung der Schutzhandschuhe.

VORSICHT
Allergische Reaktion
Allergische Reaktion: konsultieren Sie einen Arzt, der allergische Reaktionen hervorrufen kann.

WARNUNG
Rotierende Werkzeuge oder Werkstücke
Verletzungsgefahr der Hände durch Verfangen oder Einziehen von Schutzhandschuhen.

4.3 BESTIMMUNGSGEBIET
Optimale Schutzhandschuhe für heiße Oberflächen und Hitzestrichen mit PVC-Punktschicht-Beschichtung.

Verfügbare Handschuhgrößen: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Hitzeschutzhandschuhe aus Spezialgarn für hohen Schnittschutz und Hitzeschutz mit PVC-Punktschicht-Beschichtung.

Schnittschutzlevel: C, hoher Schnittschutz, Leistungsstufe 134XC gemäß EN 388:2016+A1:2018.

Leistungsfähigkeit 134XC gemäß EN 407:2020.

4. SICHERHEIT
GRUNDLEGENDEN SICHERHEITSHINWEISE

VORSICHT
Beschädigte Schutzhandschuhe
Vermeidung der Schutzhandschuhe bei Beschädigung oder nicht sachgemäßer Reinigung der Schutzhandschuhe.

VORSICHT
Allergische Reaktion
Allergische Reaktion: konsultieren Sie einen Arzt, der allergische Reaktionen hervorrufen kann.

WARNUNG
Rotierende Werkzeuge oder Werkstücke
Verletzungsgefahr der Hände durch Verfangen oder Einziehen von Schutzhandschuhen.

4.3 BESTIMMUNGSGEBIET
Optimale Schutzhandschuhe für heiße Oberflächen und Hitzestrichen mit PVC-Punktschicht-Beschichtung.

Verfügbare Handschuhgrößen: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Hitzeschutzhandschuhe aus Spezialgarn für hohen Schnittschutz und Hitzeschutz mit PVC-Punktschicht-Beschichtung.

Schnittschutzlevel: C, hoher Schnittschutz, Leistungsstufe 134XC gemäß EN 388:2016+A1:2018.

Leistungsfähigkeit 134XC gemäß EN 407:2020.

4. SICHERHEIT
GRUNDLEGENDEN SICHERHEITSHINWEISE

VORSICHT
Beschädigte Schutzhandschuhe
Vermeidung

Manuál de protecție termică fabricat din fire speciale pentru o protecție individuală a utilizatorilor și a călătorilor cu agregare cu puncte de PVC. Nivel de protecție împotriva căldurii C, protecție sporită împotriva tăriei, nivel de performanță 134XC în conformitate cu EN 388:2016+A1:2018.

Nivel de performanță X1XXX în conformitate cu EN 407:2020.

4. SIGURANȚĂ

4.1 AVERTISMENT DE SIGURANȚĂ LA BAZĂ

⚠ PRECAUȚIE

Manuál de protecție deteriorată
Impact negativ asupra eficienței de protecție în caz de deteriorare sau de curățare necorespunzătoare a mănușilor de protecție.

- Inspectie vizuală extensivă a mănușilor de protecție înainte de fiecare utilizare.
- Efectul inițial de protecție poate fi redus din cauza unui meciune sau a utilizării necorespunzătoare.
- În cazul unei deteriorări precum tăieturi, zgârieturi sau cusături defectuase, nu mai utilizați mănușile de protecție.

⚠ PRECAUȚIE

Reacție alergică
Mănușile sunt compuse din ingredientei care pot provoca reacții alergice.

- În cazul reacției alergice, nu mai utilizați mănușile și consultați medicul.

⚠ AVERTISMENT

Scule sau piese de prelucrat rotative
Pericol de accidentare a mâinii din cauza apăsării sau a tragerii mănușilor de protecție.

- Nu purtați mănușile de protecție dacă există riscul apăsării în componentele rotative ale mașinilor.

► Mănușile de protecție împotriva tăriei nu oferă protecție în timpul lucrului în sau cu lamele în formă de foietărie.

4.2 UTILIZARE CONFORM DESTINAȚIEI

Efect optim de protecție doar la o suprafață completă a zonei care trebuie protejată. În cazul mănușilor de protecție cu închidere, verificaf dacă activarea sunt bine etichetate. Mănușile de protecție nu trebuie să alunece. Nu efi mănușă potrivită a mănușilor.

Protejează mâinile împotriva pericolelor, abrazivilor și scurgerii mecanice, precum și împotriva altor lesioni superficiale.

Protejează mâinile împotriva căldurii de contact de până la 100 °C.

Permis lucrurile cu piese de lucru fierbinți, uscate până la usor umede și uleioase.

4.3 UTILIZARE NECORESPUNZĂTOARE
Nu se utilizează scopurile componentelor rotative ale mașinilor. Nu protejează împotriva pericolelor chimice, microbiologice sau electrice. Efectul de protecție nu trebuie să fie afectat de combinații cu echipamente de protecție, nu utilizatorul trebuie să fie distras în timpul lucrului.

5. INSTRUCȚIUNI DE PURTARE

Așezați mănușile pe mâini doar când aveți mâinile uscate. Ajustați mănușile pe degete, pe suprafața mâinii și pe încheietura mâinii. Scoateți mănușile trăgând de manșeta.

6. CURĂȚARE

Totă clasă de performanță menționate sunt valabile numai pentru un produs nou și nu mai pot fi garantate după folosirea repetată. Prin urmare, se recomandă ca produsul să nu fie curățat chimic.

7. DEPOZITARE

A se depozita în ambalajul original, într-un loc uscat, ferit de lumină și fîră praf. A se depozita la temperaturi cuprinse între 0 °C și +30 °C. Depozitați degetele de subsutante chimice caustice, agresive, solvenți, umiditate și murdărie. Nu le depozitați nicăieri sau sub o greutate.

8. PERIOADA DE VALABILITATE

INDICAȚIE Durata de depozitare și durata de viață depind de condițiile de depozitare, utilizare și de starea și nu pot fi specificate exact. Verificați dacă există deteriorări, modificări de material și montaj înainte și după fiecare utilizare și după depozitarea extinsă. Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă este adecvat pentru activitatea prevăzută. În caz de defecte sau dimensiuni incorecte, nu utilizați produsul și nu îl aruncați în mediu corespunzător.

► Se vedea instrucțiunile (IMM/AAA) de pe ambalaj sau de pe etichetă pentru data fabricației.

9. ELIMINAREA LA DEȘEURI

► La sfârșitul duratei sale de viață, eliminați produsul în mod corespunzător. Respectați dispozițiile legale.

10. CERTIFICARE

10.1 CONFORM CE

Conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/425 privind echipamentele individuale de protecție. Manușii conform EN 388:2016+A1:2018 și EN ISO 21420:2020. Mănușii conform EN 407:2020. Categoria A și de risc: Vârful și certificatul de către SATRA Technology Europe Ltd. - Bicester Business Park - Clonoe - Dublin 15 - Dublin Ireland - Notified Body number: 2777. Declarația UE de conformanță este disponibilă la: <https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc>

10.2 CONFORM UKCA

Regulamentul (UE) 2016/425 privind echipamentele individuale de protecție, care se aplică în Regatul Unit. Manușii conform EN 388:2016+A1:2018 și EN ISO 21420:2020.

SATRA Technology Centre Limited - Wyndham Way - Telford Way - Kettering - Northamptonshire - United Kingdom - Notified Body number: 0321

Declarația de conformanță UKCA este disponibilă la: <https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc>

11. VĂRMEE-CĂLĂRI ȘI SCĂRSKYDDSHANDSKE

11. ALLMÄNNA ANVISNINGAR

En användningsföreskrift och en följ, förvara dem för senare referens och ha dem alltid till hands.

2. FÖRKÄRLING TILL BILDYMBOLERNA

2.1 MEKANISKE BELASTNING ENLIGT EN 388:2016+A1:2018
Upphöjda skyddsvärden gäller endast handens handflata. Låga skyddsvärde: 1/A. Höga skyddsvärde 4/5/F. In-formation: X.

Skyddsförman, skyddshandskar för mekaniska belastningar

EN 300:2014+A1:2016			
	A	Nötringshållfasthet	1-4
	B	Skärhållfasthet (Coupe-test)	1-5
	C	Fortsatt rivkraft	1-4
	D	Genomstickkraft	1-4
	E	Skärhållfasthet (TDM)	A-F/X

För arbetsbunden under skålfällfästhetstestet är resultaten från coupe-testet bara indikativa, medan TDM-skålfällfästhetstestet är referensskålfällfästhetstestet enligt EN 388:2016+A1:2018.

2.2 TERMISKE BELASTNING ENLIGT EN 407:2020

Skyddsvärden gäller för handens handflata. Låga skyddsvärde: 1/A. Höga skyddsvärde 4/5/F. In-formation: X.

Skyddsförman, skyddshandskar för termiska belastningar

	B	Kontaktvärme	1-4
	C	Konvektionsvärme	1-4
	D	Strålningsvärme	1-4
	E	Små stänk av smält metall	1-4
	F	Stora mängder flytande metall	1-4

För arbetsbunden under skålfällfästhetstestet är resultaten från coupe-testet bara indikativa, medan TDM-skålfällfästhetstestet är referensskålfällfästhetstestet enligt EN 388:2016+A1:2018.

2.3 TERMISKE BELASTNING ENLIGT EN 407:2020

Skyddsvärden gäller för handens handflata. Låga skyddsvärde: 1/A. Höga skyddsvärde 4/5/F. In-formation: X.

Skyddsförman, skyddshandskar för termiska belastningar

skyddsutrustning i den version som har införivats med brittisk lagstiftning och reviderats.

3. PRODUKTBESKRIVNING

Tillgängliga handsksorter: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Värmeskyddshandske av specialgarn som ger hög skärhållfasthet och värmeskydd med PVC-punktbläggning.

Skärskyddsklass C, högt skärkydd, kapacitetsklass 134XC enligt EN 388:2016+A1:2018.

Kapacitetsklass X1XXXX enligt EN 407:2020.

För arbetsbunden under skålfällfästhetstestet är resultaten från coupe-testet bara indikativa, medan TDM-skålfällfästhetstestet är referensskålfällfästhetstestet enligt EN 388:2016+A1:2018.

2.4 SÄKERHET

4.1 GRUNDLÄGGANDE SÄKERHETSÖRESKRIFTER

⚠ FÖRSIKTIGHET

Isolering av skyddshandskar
Skyddet förskärms om skyddshandskar ska skiljades och inte rengöras på rätt sätt.

► Ytter yttre kontakt av skyddshandskar före varje användning.

► Den ursprungliga skyddsfunktionen kan förändras genom mekanisk skada eller felaktig användning.

► Använd inte skyddshandskar om de har skador som ärover, till exempel öppningar.

⚠ FÖRSIKTIGHET

Allergisk reaktion
Handskar kan bestå av material som kan orsaka allergiska reaktioner.

► Vid en allergisk reaktion ska du sluta använda handskar och uppsöka läkare.

⚠ VARNING

Roterande verktyg eller arbetsytan
Risk för handskador på grund av ett skyddshandskar fastner eller dras in.

► Bär inte skyddshandskar om det finns risk för att de fastnar i roterande maskindelar.

► Genomsnittslängdskade handskar ger inget skydd vid arbeten på eller med slagfärdiga klingor.

4.2 ANVÄNDNING

Optimalt skydd uppnås endast om det område som ska skyddas är helt täckt. Kontrollera att skyddshandskar na går att rengöra ordentligt om de har en stängningsfunktion. Skyddshandskar får inte gräsa av handent. Vård att storska på handskar.

Skyddet handskar mot mekaniska risker, stråbaser, blåsor och andra yttiga skador.

Skyddet handskar mot kontaktskade upp till 100 °C.

För arbete med heta, torra till lukt flyktiga och oljiga arbetsytan.

4.3 FELAKTIG ANVÄNDNING

Använd inte i raketten av roterande maskindelar. Skyddet inte mot kemiska, mikrobiologiska eller elektriska risker. Kombination med annan skyddsbeklädnad kan förändra skyddsfunktionen och inte heller hindra användaren i arbetet.

5. ANVÄNDNINGSAVVISNINGAR

Ta endast på handskar om handerna är torra. Justera handskan vid fingrarna, handflatan och handleden. Ta av handskar genom att dra i muschetslötterna.

6. RENGÖRING

Alla angivna skyddsvärden gäller endast för en produkt i nyssklip och kan efter att produkten har tvättats inte längre garanteras. Skiljer skiljer i färg och produktens kvalitet eller rengöring krävs.

7. FÖRVARING

Förvara i originalförpackningen på en tyst, skyddad, dammig och torr plats. Förvara vid en temperatur mellan 0 °C och +30 °C. Förvara inte i raketten av fuktighet, aggression, kemiska ämnen, störsmedier, fukt och smuts. Förvara inte handskar i väta eller under viktbelastning.

8. HÅLLBARHETSTID

ÖRESKRIFTER Om skador eller skador förekommer på lagringsförhållanden, användningen och slitage och kan inte anges korrekt. Kontrollera om det finns skador, materialförluster och slätt ditt fört och efter varje användning och efter en längre förvaringsperiod. Innan varje användning, kontrollera om det inte finns defekter för den avsedda aktiviteten. Vid fel eller felaktig reaktion ska du inte använda produkten och lämna den på rätt sätt.

► Se versen (IMM/AAA) på förpackningen eller effekten för reaktionsverksamhet.

9. AVFALLSHANTERING

► Kassera produkten på korrekt sätt efter det avslutade livslängd enligt EU-företagets bestämmelser.

10. CERTIFIERING

10.1 ENLIGT CE

Utfyller kraven (PSU) förordningen (EU) 2016/425. Handskar enligt EN 388:2016+A1:2018 och EN ISO 21420:2020. Handskar enligt EN 407:2020. Riskkategorori II. Provad och certifierad av SATRA Technology Europe Ltd. - Bicester Business Park - Clonoe - Dublin 15 - Dublin Ireland - Annatid instans nummer: 2777 EU-förklar om överensstämmelse finns på följande adress: <https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc>

10.2 ENLIGT UKCA

Förordning (EU) 2016/425 om personlig skyddsbeklädnad för GB-gillande version.

Handskar enligt EN 388:2016+A1:2018 och EN ISO 21420:2020.

Handskar enligt EN 407:2020.

Riskkategorori II.

SATRA Technology Centre Limited - Wyndham Way - Telford Way - Kettering - Northamptonshire - Storbrorin - Annatid instans nummer: 0321

UKCA-förklar om överensstämmelse finns på följande adress: <https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc>

11. ZIARUVODORNÉ RUKAVICE A RUKAVICE NA OCHRANU PRED PORAZENÍM

1. VŠEOBECNÉ POKYNY

Prehľadte si informácie o používaní, dodatočkové pokyny, ktoré sú v nich uvedené, uchovajte ich na neakútnu potrebu a uchoďte ich na také miesto, aby boli vždy k dispozícii.

2. VYSVETLENIE SYMBOLOV

2.1 MECHANICKÉ ZATIAŽENIE PODLA NORMY EN 388:2016+A1:2018

Dostupná výkonnosť podľa typu pre dané rukavice. Najvyššia výkonnosť triedy 1 / A. Najvyššia výkonnosť triedy 4 / 5 / F. Neexistencia X.

Výkon ochranných rukavíc pre mechanické zaťaženie	Trieda	
ABCEDEF	1-4	
B	Odobnosť proti pretrhnutiu (škrúba Coup Test)	1-4
C	Odobnosť proti roztiahnutiu	1-4
D	Šlá potrebná na prepichnutie	1-4
E	Odobnosť proti pretrhnutiu (TDM)	A-F / X

Na základe optima poukazuje skúšky odolnosti proti rzu na výsledky testu Coupe len informatívne, zatiaľ čo pri skúške odolnosti proti rzu TDM je výsledok referenčným výkonom v súlade s EN 388:2016+A1:2018.

2.2 TEPELNÉ ZATIAŽENIE PODLA NORMY EN 407:2020

Výkonnosť trieda platí pre vnútornú plochu rukavice. Najvyššia výkonnosť triedy 1. Najvyššia výkonnosť trieda 4. Neexistencia X.

http://www.hilti.ie/finn-group.com/service/downloads/abce

10.2 PO UKKA

Jedreda (EU) 2016/425 o osebnih zaščitnih napravah, kot velja v Veliki Britaniji.

Sklepek je v skladu z EN 388:2016+A1:2018 in EN ISO 21020:2020.

Delovne rokavice so v skladu z EN 407:2020.

Kategorije tveganja II.

ATRIA Technology Centre Limited - Wyndham Way - Telford Way - Kettering - Northamptonshire - Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irskje - Številka prijavljenega objekta: 0321

2.2.1 Naposledy

OPAKOVANÉ RUKAVICE A TEPELNÉ OCHRANU NEMAJÚ PRIEHOV V OTEVREJENÝCH PLOCHNINÁCH.

2.3 OZNÁMENIE VÝROBKU

Osobné ochranné vybavenie je v súlade s nariadením (EU) 2016/425 o osobných ochranných prostriedkoch.

Osobné ochranné vybavenie je v súlade s nariadením (EU) 2016/425 o osobných ochranných prostriedkoch, ktoré bolo transportované a zmienené do párných predpisov Spoločného zväzku.

Dostupné veľkosti rukavíc: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Zariadenie umožňuje o špeciálne príslušenstvo pre vysokú ochranu proti rzu a pred teplom s porovnaním úpravy plavcovyho bodu.

Ochrana proti poraneniu C, vyčítia ochrana proti poraneniu, výkonnosť trieda 134XC podľa EN 388:2016+A1:2018.

Výkonnosť trieda X1XXX podľa EN 407:2020.

4. BEZPEČNOST

4.1 ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

⚠ UPOZORNENIE

Poškodené ochranné rukavice
Zníženie ochranného účinku v prípade poškodenia alebo nesprávneho čistenia ochranných rukavíc.

► Vynútiť vizuálnu kontrolu ochranných rukavíc pred každým použitím.

► Poškodené ochranné rukavice môžu byť zbytočné v dôsledku mechanického poškodenia alebo nesprávneho použitia.

► Pri poškodení alebo ako napr. zárezy, otvory alebo otvorené rany sa ochranné rukavice nemajú viac používať.

⚠ VARNOST

Rozbitie nádrže alebo obrobky
Nesprávne nastavenie parametru ruky pri zachytaní ruky alebo vlnitosti ochranných rukavíc.

► Ak niekto riskuje zachytenie rukoučasťou časťou stroja, nemajú ochranné rukavice.

► Rukavice odobré voči pretrhnutiu neposkytujú ďalšiu ochranu pri práci s čepmi a tvare ply.

4.2 ZAMÝSLANÉ POUŽITIE

Optimálny ochranný účinok len pri úplnom ochrannom účinku. Pri ochranných rukaviciach so zaplnením skontrolujte, či pevnosť, ochranné rukavice nemajú skúšku. Vyberte si vhodnú veľkosť rukavíc.

Chráni ruky pred mechanickými rizikami, odhodením, plásmami a inými povrchovými zraneniami.

Chráni ruky pred kontaktom s teplotou nad 100 °C.

Na práce s teplotami, suchými až ľahko vlhkými a olejovými obrobkami.

Nepoužívajte v blízkosti roztavených častí stroja. Nechráni pred chemickými, mikrobiologickými, elektrickými nebezpečenstvami. Ochranný účinnok nemajú byť narúšaný kombináciou s inými ochrannými vybaveniami.

► V prípade potreby vyberte veľkosť rukavíc podľa veľkosti ruky.

Rukavice nasaďte vždy len na suché ruky. Rukavice prispôbajte na prstoch, dlaniach a zápästí. Vykážte požiadavku na mieru.

4.3 POUŽÍVANIE V ROKOVNEJ OCHRANE

Nepoužívajte v blízkosti roztavených častí stroja. Nechráni pred chemickými, mikrobiologickými, elektrickými nebezpečenstvami. Ochranný účinnok nemajú byť narúšaný kombináciou s inými ochrannými vybaveniami.

Rukavice nasaďte vždy len na suché ruky. Rukavice prispôbajte na prstoch, dlaniach a zápästí. Vykážte požiadavku na mieru.

4.4 CISTENIE

Všetky uvedené výkonnosť parametre platia len pre nový produkt a po jeho vypraní už nemajú zaručiť. Preto sa neodporúča pranie ani chemické čistenie produktov.

Uchovávať v pôvodnom obale chránené pred svetlom a na suchom a bezpečnom mieste. Skladujte pri teplotách medzi 0 °C a +30 °C. Neskladujte v blízkosti lepkavých, agresívnych, chemických látok, rozptýlených, ohní a nečistôt. Neskladujte v otvorenom stavu ani zaťažené hmotnosťou.

7. SKLADOVANIE

Uchovávať v pôvodnom obale chránené pred svetlom a na suchom a bezpečnom mieste. Skladujte pri teplotách medzi 0 °C a +30 °C. Neskladujte v blízkosti lepkavých, agresívnych, chemických látok, rozptýlených, ohní a nečistôt. Neskladujte v otvorenom stavu ani zaťažené hmotnosťou.

8. DOBA POUŽITELNOSTI

OZNÁMENIE Čas od výroby a životnosť závisí od podmienok skladovania, používania a opotrebovania a nie je možné presne určiť. Pred každým použitím a po ošetrovaní skladovania kontrolujte, či nie sú poškodené. **U** sa materiál nemá nikdy skladovať na jeho samostatne. Pred každým použitím skontrolujte, či je vhodnosť pre zamýšľanú činnosť. V prípade chyby alebo nesprávnej veľkosti produkt nepoužívajte a zlikvidujte ho správnym spôsobom.

► V prípade potreby vyberte veľkosť rukavíc podľa veľkosti ruky.

9. LIKVIDÁCIA

► Po uplynutí životnosti produkt riadne zlikvidujte. Dodržiavajte zákonné predpisy.

10. CERTIFIKÁCIA

10.1 PODLA CE

Zodpovedá požiadavkám ODP (EU) 2016/425. Rukavice podľa EN 388:2016+A1:2018 a EN ISO 21420:2020. Rukavice podľa normy EN 407:2020. Kategorori II. A. Konvektivná tepelná ochrana podľa normy EN 407:2020. Rukavice podľa normy EN 388:2016+A1:2018 a EN ISO 21420:2020.

Rukavice podľa normy EN 388:2016+A1:2018 a EN ISO 21420:2020.

Rukavice podľa normy EN 388:2016+A1:2018 a EN ISO 21420:2020.

Kategorori II. A. Konvektivná tepelná ochrana podľa normy EN 407:2020.

SATRA Technology Centre Limited - Wyndham Way - Telford Way - Kettering - Northamptonshire - Spojené kráľovstvo. Číslo notifikácie: 0321

UKCA vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto adrese: <https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc>

Na práce s teplotami, suchými až ľahko vlhkými a olejovými obrobkami.

Nepoužívajte v blízkosti roztavených častí stroja. Nechráni pred chemickými, mikrobiologickými, elektrickými nebezpečenstvami. Ochranný účinnok nemajú byť narúšaný kombináciou s inými ochrannými vybaveniami.

Rukavice nasaďte vždy len na suché ruky. Rukavice prispôbajte na prstoch, dlaniach a zápästí. Vykážte požiadavku na mieru.

► V prípade potreby vyberte veľkosť rukavíc podľa veľkosti ruky.

Rukavice nasaďte vždy len na suché ruky. Rukavice prispôbajte na prstoch, dlaniach a zápästí. Vykážte požiadavku na mieru.

10.2 PODLA UKCA

Nepoužívajte v blízkosti roztavených častí stroja. Nechráni pred chemickými, mikrobiologickými, elektrickými nebezpečenstvami. Ochranný účinnok nemajú byť narúšaný kombináciou s inými ochrannými vybaveniami.

Rukavice podľa normy EN 388:2016+A