



Separáčn  prost edek such y film NSR Dry, Obsah: 500ml



 daje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikov e  slo | 083088 500 |
| GTIN | 5412386064968 |
| T rda artiklu | 08E |

Popis

Proveden :

Univerz ln , separa n  prost edek such y film bez silikonu pro termoplasty a duroplasty, obzvl st e tak e pro pry  nebo plasty, u kter ch hroz  vznik nap etov ch trhlin.

- **Separ n  prost edek na formy such y film na b zi vosku/esteru.**
- **Bez silikonu, minim ln  p enos materi lu na v lisky. Ide ln  pro v lisky, kter e mus  b t dokon eny (lakov n , poti t n  nebo polepen ).**
- **Teplotn  rozsah pou it  do 150  C.**

Pou it :

Pom cka k vyjmut  pry e, termoplast  a duroplast  z formy, obzvl st e pro plasty, u kter ch hroz  vznik nap etov ch trhlin jako PC, PS, PET nebo PMMA. Kluzn y a separa n  prost edek pro kluzn  dr hy, textilie, p ny atd.

- **Na  istou a suchou formu naneste tenkou, rovnom rnou vrstvou.**
- **Nechte kr tce odv trat, a  se vypa r  rozpou t dla.**
- **P i klesaj c m separa n m  cinku proces opakujte.**
- **Bezpe nostn  pokyny ke zpracov n  viz aktu ln  bezpe nostn  list (SDB).**

Technick y popis

| | |
|---------------------------|--|
| Rozpustnost ve vodě | nerozpustný |
| Označení nebezpečné látky | GHS02: Plamen |
| Označení nebezpečné látky | GHS07 upozornění |
| Označení nebezpečné látky | GHS09 nebezpečné pro životní prostředí |
| Rozprašovací hlava | standard |
| Barva | transparentní |
| Třída nebezpečné látky | 2.1 |
| Obsah | 500 ml |
| Provedení | sprej |
| Druh produktu | Separáční prostředek |