

**Señal de advertencia Advertencia de rodillos contrapuestos, Tipo: 01100****Datos de pedido**

Número de pedido	099208 01100
GTIN	4061466023466
Clase de artículo	09V

**Descripción****Norma:**

ASR A1.3; ISO 7010

Material: Aluminio

Contenido: 1

Longitud lateral: 100 mm

**Descripción técnica**

Contenido	1
Material	Aluminio
Tipo de rep.	Unidad
Longitud lateral	100 mm
Tipo de producto	Señal de advertencia