



Placa de bloqueo, Rosca M: M8



Datos de pedido

Número de pedido	370012 M8
GTIN	4046368601554
Clase de artículo	37M

Descripción

Nota:

Para tratar el tensor de cuña doble se necesita la placa de bloqueo.

Descripción técnica

Rosca M	M8
Tipo de producto	Tensor de cuña