



Placa de bloqueo, Rosca M: M6



Datos de pedido

Número de pedido	370012 M6
GTIN	4046368601455
Clase de artículo	37M

Descripción

Nota:

Para tratar el tensor de cuña doble se necesita la placa de bloqueo.

Descripción técnica

Rosca M	M6
Tipo de producto	Tensor de cuña