

BROCKHAUS[HEUER

Par de mordazas de recambio con tornillos para "Heuer Front", Anchura de mordazas: 120mm**Datos de pedido**

Número de pedido	967405 120
GTIN	4010898116208
Clase de artículo	93Q

Descripción**Ejecución:**

Templadas en la superficie y galvanizadas, 1 lado estriado, 1 lado rectificado, reversibles.

Idóneo para:

Tornillos de banco "Heuer-Front" n.º 967360; 967380 y "Heuer-Compact" n.º 967460.

Suministro:

Incluidos los tornillos de fijación.

Descripción técnica

Tipo de fijación	taladrado
Altura	18 mm
Tipo de superficie de apriete	1 lado estriado, 1 lado liso, reversibles
Anchura de mordazas	120 mm
Profundidad	10 mm
Distancia perforación de fijación	80 mm
Tipo de producto	Mordazas para tornillos de banco

