

BROCKHAUS[HEUER

**Par de mordazas de recambio con tornillos para "Heuer Front", Anchura de mordazas: 140mm****Datos de pedido**

Número de pedido	967405 140
GTIN	4010898116406
Clase de artículo	93Q

**Descripción****Ejecución:**

Templadas en la superficie y galvanizadas, 1 lado estriado, 1 lado rectificado, reversibles.

**Idóneo para:**

Tornillos de banco "Heuer-Front" n.º 967360; 967380 y "Heuer-Compact" n.º 967460.

**Suministro:**

Incluidos los tornillos de fijación.

**Descripción técnica**

Distancia perforación de fijación	85 mm
Tipo de superficie de apriete	1 lado estriado, 1 lado liso, reversibles
Altura	22 mm
Anchura de mordazas	140 mm
Profundidad	12 mm
Tipo de fijación	taladrado
Tipo de producto	Mordazas para tornillos de banco

