

BROCKHAUS[HEUER

Par de mordazas de recambio con tornillos para "Heuer Front", Anchura de mordazas: 160mm



Datos de pedido

Número de pedido	967405 160
GTIN	4010898116604
Clase de artículo	93Q

Descripción

Ejecución:

Templadas en la superficie y galvanizadas, 1 lado estriado, 1 lado rectificado, reversibles.

Idóneo para:

Tornillos de banco "Heuer-Front" n.º 967360; 967380 y "Heuer-Compact" n.º 967460.

Suministro:

Incluidos los tornillos de fijación.

Descripción técnica

Altura	25 mm
Profundidad	12 mm
Anchura de mordazas	160 mm
Tipo de fijación	taladrado
Tipo de superficie de apriete	1 lado estriado, 1 lado liso, reversibles
Distancia perforación de fijación	105 mm
Tipo de producto	Mordazas para tornillos de banco

