



## Veste Quality Dress, gris clair, Taille de confection DE: 46



### Données de commande

N° commande	091112 46
GTIN	4014382980986
Classe d'article	09S

# Description

#### **Exécution:**

Vêtements de travail **Quality Dress** en 100 % coton. Le coton est particulièrement résistant aux influences chimiques et mécaniques ainsi qu'à la chaleur. Produit naturel, le coton allie confort grâce à ses propriétés de régulation thermique et son grand pouvoir absorbant.

Veste avec poche pour téléphone portable.

- · Poignet à bouton.
- · Deux poches poitrine à rabat et fermeture adhésive.

#### **Description:**

- · Poche poitrine intérieure.
- · Boutonnière cachée.
- · Deux poches latérales renforcées.

#### Remarque(s):

#### Les tailles indiquées dans l'e-Shop correspondent aux tailles de confection allemande.

Pour connaître les tailles correspondantes dans votre pays, consultez le tableau des tailles ou les caractéristiques techniques.

#### Autres couleurs disponibles sur demande.

Veste en bleu bleuet sous le code art. 091111.

Composition du tissu: 100% coton

Grammage du matériau/densité du tissu: 285 g/m<sup>2</sup> Norme pour les vêtements: UV-Standard 801

Lavage: 60 °C couleurs



# **Description technique**

Nombre de poches poitrine à rabat et fermeture adhésif	2
Taille de confection DE	46
Poches latérales	renforcé
Nombre de poches latérales	2
Emplacement pour poche pour téléphone portable	droite
Taille unisexe	S
Bande de taille	Taille non élastiquée
Nombre de poches poitrine intérieures	1
Fermeture de veste	Fermeture à bouton
Fermeture cachée	oui
Bas des manches	Poignet à bouton
Taille FR	40
Référence fabricant	Quality Dress
Taille UK	30R
Taille US	32/31
Taille IT	40
Série	QUALITY DRESS
Prestation de service spéciale	Personnalisation
Taille NL	46
Taille ES	40
Sexe	Homme
Composition du tissu	100% coton
Grammage du matériau/densité du tissu	285 g/m <sup>2</sup>
Norme pour les vêtements	UV-Standard 801
Lavage	60 °C couleurs
Blanchissage	Ne pas blanchir
Nettoyage chimique	Nettoyage au perchloroéthylène



Séchage	Séchage en douceur (basse température)
Repassage	Moyennement chaud, max. 150 °C
Couleur	gris clair
Type de produit	Vestes de travail