



Appareil de transmission de données, Nombre maximal d'instruments de mesure raccordables: 8+1



Données de commande

N° commande	498902 8+1
GTIN	2050001061317
Classe d'article	49H

Description

Exécution:

Pour le raccordement d'instruments de mesure avec sortie de données Digimatic via le port USB d'un PC. Le câble USB peut également être utilisé pour le raccordement électrique. Exportation des données via un logiciel, à l'aide de la touche de données de l'interface ou de l'instrument de mesure, ou encore via une commande au pied en option. Possibilité d'extension ultérieure des appareils.

Un câble spécial permet également de raccorder des instruments de mesure avec Digimatic et port RS232.

Livraison:

Avec câble de données USB pour raccordement à un PC.

Accessoire(s):

Commande au pied 498903.

Description technique

Nombre de sorties USB	1
Nombre d'entrées Digimatic	8
Nombre maximal d'instruments de mesure raccordables	8+1
Raccordement commande au pied	oui
Nombre d'entrées RS232	1
Type de produit	Interface de données

Accessoires

Commande au pied pour appareils de transmission de données

498903