



Appareils de transmission de données, Nombre maximal d'instruments de mesure raccordables: 5



Données de commande

N° commande	498904 5
GTIN	2050001958341
Classe d'article	49H

Description

Exécution:

Pour le raccordement d'instruments de mesure avec sortie de données Digimatic via le port USB d'un PC. Le câble USB peut également être utilisé pour le raccordement électrique. Exportation des données via un logiciel, à l'aide de la touche de données de l'interface ou de l'instrument de mesure, ou encore via une commande au pied en option. Possibilité d'extension ultérieure des appareils.

Appareil de transmission de données pour instruments de mesure équipés d'une interface Digimatic et Opto-RS.

Livraison:

Avec câble de données USB pour raccordement à un PC. Câble adaptateur Opto RS 498908 fourni.

Accessoire(s):

Commande au pied 498903.

Câble adaptateur pour le raccordement d'instruments de mesure équipés d'une interface Opto-RS 498908, kit de raccordement d'une interface RS232 à un PC avec bloc d'alimentation et câble de raccordement.

Description technique

Nombre d'entrées Digimatic	5
Raccordement commande au pied	oui

Nombre de sorties USB	1
Nombre de sorties RS232	1
Raccordement entrée Opto-RS	oui
Type de produit	Interface de données