



Interfacce per la trasmissione dati, Numero massimo di strumenti di misura collegabili: 5



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	498904 5
GTIN	2050001958341
Classe articolo	49H

Descrizione

Esecuzione:

Per il collegamento degli strumenti di misura con l'uscita dati Digimatic mediante interfaccia USB a un PC. Il cavo USB può essere usato anche per il collegamento elettrico. L'acquisizione dei dati può avere luogo tramite software, per mezzo del pulsante Data installato sull'interfaccia oppure sullo strumento di misura, nonché mediante un interruttore a pedale opzionale. Possibilità di ampliamento successivo degli apparecchi.

Unità di trasmissione dati per strumenti di misura con interfaccia Digimatic e Opto-RS.

Fornitura:

Incluso cavo dati USB per il collegamento al PC. Cavo adattatore Opto RS n. art. 498908 compreso nella fornitura.

Accessori speciali:

Interruttore a pedale n. art. 498903.

Cavo adattatore per il collegamento degli strumenti di misura con interfaccia Opto-RS n. art. 498908, set per il collegamento di RS232 al PC, incluso alimentatore e cavo di collegamento.

Descrizione tecnica

Numero ingressi Digimatic	5
Collegamento interruttore a pedale	sì
Numero di uscite USB	1
Numero di uscite RS232	1

Collegamento ingresso Opto-RS	sì
Tipo di prodotto	Interfaccia dati