

Garant

VHM grąžtų rinkinys nulūžusių sriegiklių pašalinimui, dėžutėje, TiAlN, Grąžtų skaičius: 5

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	149831 5
GTIN	4045197875631
Produktų klasė	11L

Aprašymas**Turinys:**

po 1 VHM sriegiklį-grąžtą Nr. 149830: Dyd. M3; M4; M5; M6; M8

Techninis aprašymas

Grąžtų skaičius	5
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	raudoni
Produkto rūšis	Grąžtas sriegikliams išgręžti

Priedai

VHM grąžtas, cilindrinis kotas su šešiabriauniu Sriegikliui M8	149830 M8
VHM grąžtas, cilindrinis kotas su šešiabriauniu Sriegikliui M5	149830 M5
VHM grąžtas, cilindrinis kotas su šešiabriauniu Sriegikliui M6	149830 M6
VHM grąžtas, cilindrinis kotas su šešiabriauniu Sriegikliui M4	149830 M4
VHM grąžtas, cilindrinis kotas su šešiabriauniu Sriegikliui M3	149830 M3