

Suporte para barra de mandrilar com ranhuras Forma E2, VDI 40, Furo d2 (H7): 32mm



Dados do pedido

Número do pedido	319276 32
GTIN	4045197782496
Classe de artigo	31V

Descrição

Modelo:

- **Envolvimento da barra de mandrilar, amortecendo assim as oscilações e evitando as vibrações.**
- **Refrigeração interior e exterior possível.**

A barra de mandrilar pode ser inserida através da haste para os tam. 10 – 20.

Instrução:

As peças sobresselentes n.º 319287 – 319288 podem ser encontradas na lista de peças sobresselentes.

Descrição técnica

l_6	130 mm
d_8	65 mm
l_7	120 mm
Furo d_2 (H7)	32 mm
Rosca M	M22×1,5
l_8	80 mm
Forma	E

Tamanho VDI	VDI 40
Código de cor da haste VDI	VDI 40
Tipo de produto	Suporte de barra de mandrilar VDI