

**Calibrare Aparat / coloană de măsurare și trasare pe înălțime, Domeniu de măsurare maxim: 1000mm****Date comandă**

Numărul de comandă

024630 1000

GTIN

2050002056404

Clasa articolului

49X

**Descriere tehnică**

Domeniu de măsurare maxim

1000 mm

Calibrarea

E1