



Aparate pentru transfer de date, Număr maxim de aparate de măsură conectabile: 5



Date comandă

Numărul de comandă	498904 5
GTIN	2050001958341
Clasa articolului	49H

Descriere

Execuție:

Pentru conectarea la PC a instrumentelor de măsură cu ieșire de date Digimatic prin intermediul unei interfețe USB. Cablul USB poate fi utilizat și pentru conectarea la tensiune. Preluarea datelor se poate face cu ajutorul softului prin tasta pentru date din interfață sau de pe dispozitivul de măsurare, precum și utilizând pedala de comandă. Este posibilă o extensie ulterioară a aparatului.

Aparat pentru transfer de date pentru instrumente de măsurare cu Digimatic și interfață Opto-RS.

Livrare:

Inclusiv cablu de date USB pentru conectarea la PC. Cablu adaptor Opto RS Cod 498908 alăturat.

Accesorii opționale:

Pedală de comandă Cod 498903.

Cablu adaptor pentru conectarea instrumentelor de măsurare cu interfață Opto-RS Cod 498908, set pentru conectarea RS232 la PC, inclusiv alimentator și cablu de conectare.

Descriere tehnică

Număr de intrări Digimatic	5
Racord pentru pedală de comandă	da
Număr de ieșiri USB	1
Număr de ieșiri RS232	1

Intrare conexiune Opto-RS

da

Tip produs

Interfață de date