



Nastavovač nulovej polohy, Typ: 50



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	359085 50
GTIN	4045197973443
Trieda položky	32E

Popis

Prevedenie:

Tvrdená špeciálna oceľ.

Výhoda:

Žiadne poškodenie reznej hrany nástroja počas spúšťania. Nie je potrebný žiadny škáromer alebo nábehový trň.

Funkcia:

- **Pružinové snímacie plochy a referenčné plochy zariadenia nastavte na rovnakú výšku (napr. prostredníctvom pravítka) a merací ukazovateľ nastavte na $-0,25$.**
- **Zariadenie postavte na obrobok a privedte frézu na pružinovú snímaciu plochu, až kým ukazovateľ odchýlkomera bude ukazovať na 0. Fréza je teraz polohovaná presne 50 mm ($\pm 0,01$ mm) nad obrobkom na opracovanie (miera na vloženie do ovládania stroja).**

Použitie:

Na nastavenie nástrojov (napr. frézy) na nulu a na určenie referenčného bodu strojového vretena.

Rozsah balenia:

Vrátane dreveného puzdra, odchýlkomera, meracieho protokolu a návodu na obsluhu.

Upozornenie:

Náhradný úchylkomer č. 359086 pozri zoznam náhradných dielov.

Technický opis

Ukazovateľ odchýlkomera	0,01 mm
-------------------------	---------

Výška pružinovej dotykovej plochy pri ručičke v polohe 0	50 mm
Ø puzdra	65 mm
Výška puzdra - referenčná oblasť	49,75 mm
Ø pružinovej dotykovej plochy	47 mm
Druh produktu	Prístroj na nastavenie nulovej polohy

Príslušenstvo

Náhradný úchylkomer pre nastavovač nulovej polohy č.
359085 Rozsah merania / Ø púzdra 3/40

359086 3/40