

3.2 Zaščita pred toplotno, kemično delci in manj škodljivimi tekočimi kemikalijami, celho megljo pri priletnju in pri priletnju vode. Primeren za delo na gradbišču ali v laboracijah, odstranjevanje azbestnega materiala, vzdrževanje in popravila v industrijskih prostorih, delo v farmaciji ali veterini ter za delo v kmetijstvu. Kombinacijo se obliče čez oblačila. Obsega primerno korekcijsko velikost. Zaščitnih oblačil ne spreminjajo. Zaščita je zagotovljena le pri celotnem pokritju telesa. Po uporabi odstranite.

3.3 **NAMENA UPORABA**
Ne ščiti pred mehanskimi in termičnimi nevarnostmi. Se ne uporabljajo v bližini rotirajočih streljnih delov. Ne uporabljati pri neposrednem stiku s toplimi frakcijami nafte in lahke svetiljnice tekočinami. Na zaščitnih oblačilih ne sme biti nabrane tekočine. Kombiniranje z drugo zaščitno opremo ne sme vplivati na zaščito in uporabnik ne sme biti oviran pri njeg. delovanju.

4. **NOSEJE ZAŠČITNEGA KOMBINEZONA ZA ENKRATNO UPORABO**

- Odprite zadrgo, pri oblačitvi pazite, da se material ne raztrga.
- Zaprte zadrgo in zatezajte poklopce.
- Legajte trakove priložna na zaščitno oblačilo. Pri tem pazite, da niso nagubani.

OPOMBUJE! Zaščita je zagotovljena samo, če ste zaščiten kombinacijo pravilno oblikli in zaprli.

- Zaščitna oblačila kombinirajo z dodatno osobno varovalno opremo, primerno za posamezno nalogo v nevarnem okolju, tako da boste zagotovili zaščito nepokritih delov telesa. Stopnja zaščite zaščitnega kombinacijo in druge osobne varovalne opreme se morata ujemati.

5. RAZLAGA PIKTOGRAMOV

	EN 13982-1:2004+A1:2010 Tip 5: zaščita pred toplotno, kemično delci
	EN 13034-1:2005+A1:2009 Tip 6: omejena zaščita pred rahlo megljo pri priletnju in tekočimi kemikalijami
	EN ISO 13688:2013 Splošne zahteve za zaščitna delovna oblačila

6. ČIŠČENJE

Ne čistite. Po enkratni uporabi odstranite.

Ne perite	Ne likajte	Ne belite	Brez kemičnega čiščenja	Ne sušite v sušilnem stroju	Govorljivi materiali

7. SHRANJEVANJE

Shranjujte v originalni embalaži na suhem mestu, zaščitenem pred svetlobo in prahom. Shranjujte pri temperaturi med: 20 °C in 25 °C ter relativni vlažnosti pod 80 %. Ne shranjujte v bližini korozivnih, agresivnih, kemičnih snovi, toplot, vlage ali umazanije.

8. ČAS UPORABNOSTI

zaščitna oblačila za enkratno uporabo odstranite po enkratni uporabi in po 5 letih po datumu proizvodnje.

9. ODSTRANJEVANJE

Zaščitni kombinacijo za enkratno uporabo odstranite, če je poškodovan, kontaminiran ali močno umazan. Če pride do stika s kemikalijami, ga odstranite v skladu z napotki za odstranjevanje proizvajalca kemikalij.

10. CERTIFIKAT

10.1 V SKLADU SE

Skladnost z uredbami o obeh varovalni opremi (EU) 2016/425, kategorija kategorija III. Testirano in certificirano s strani Centro Tessile Cotoniere & Abbigliamento S.p.A. - Piazza S. Anna 2 - 21052 Busto Arsizio (VA) - Italija - Notified Body number: 0624

CE 0624 EU o skladnosti je na voljo na naslednjem naslovu:
<https://www.hoffmann-group.com/service/download/doc>

sv ENGÅNGSOVERALL

1. ALLMÄNNA ANVISNINGAR

Läs, beakta och förvara bruksanvisningen för senare användning och se till att den alltid är tillgänglig.

2. PRODUKTBESKRIVNING

Engångsskyddsoverall av andningsaktivt SMS-material. Typ 5/6 med elastisk kapuschong, byx- och ärmringar. Måttlig fram- och baksidanslut. Bli lösnad. Skyddsöveralls uppgifter kräver 80/90 ± 10 % LU 8/10 ± 1 %. Overall gramvikt 45 g/m².

3. SÄKERHET

3.1 ÖRNSKÄDANDE SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

▲ FÖRSIKTIGHET

Begränsad skyddsverkan

- Risk för personskador vid skaded, förorening, kraftigt nedsmutsad eller felaktigt buren skyddskläded.
- Välj passande storlek hos skyddskläded.
- Gör före varje användning en uttändig visuell kontroll av att skyddsklädeslin inte har några skador.
- Kontrollera att bildlösningssystemet och stämarna inte är övda.
- Omhänderta engångsskyddsklädeslin efter en enda användning.
- Lämnna omedelbart arbetsplatsen om skyddsklädeslin skadas. Ta inte av skyddsklädeslin från rikområded.
- Använd inte skyddsklädeslin vid arbete med hög mekanisk risk, Lex, för skarp- och skärskador.
- Låt inte vätska ansamlas på skyddsklädeslin.
- Använd inte en brandbar skyddskläded vid direkt kontakt med öppen eld eller gnistor och inte heller med tändkylia eller lättantändliga vätskor.
- Skyddsklädeslin förem av kroppsdelskydd skyddar bara den kroppsdelen som faktiskt är täckt.
- Kombinera skyddsklädeslin allt efter den aktuella användningen i rikområded med ytterligare personlig skyddsutrustning för skydd av ej täckta kroppsdelar.
- Använd lämpliga underkläder för att reducera värmeeffekterna i engångsskyddsoverallen och androrna lämpliga ventilationsapparater.

3.2 AVSEDD ANVÄNDNING

Skyddar mot fasta kringflygande partiklar samt mindre farliga flytande kemikalier, spraysdimmor och vattenstråk. Lämplig för arbeten på byggsäten, för lackeringsarbeten, för arbetsutrustning, för service- och underhållsarbete inom industri, arbeten inom läkemedels- eller veterinärsektorn samt för arbeten inom landbruk. Bär utämpa kläderna. Välj rätt korrekförorening. Förändra inte skyddsklädeslin. Skyddsverkan uppnås bara om den kroppdel som ska skyddas är helt täckt. Omhänderta dem efter användningen.

3.3 FELAKTIG ANVÄNDNING

Skyddar inte mot elektriska och termiska risker. Använd inte i närheten av rotterande maskinödelar. Använd inte skyddsklädeslin vid direkt kontakt med språkiga och lättantändliga vätskor. Låt inte vätska ansamlas på skyddsklädeslin. Kombination med annan skyddsutrustning får inte påverka skyddseffekten och inte heller hindra användaren i arbetet.

4. HUR ENGÅNGSSKYDDSOVERALLEN BÄRS

- Öppna blikslötet. Se till att materialet inte spicker vid påtagningen.
- Vring blikslötet och ta på filten.
 - Sätt fast respresor utan vickbikning på skyddsklädeslin.
- VARNING! Skyddsöppningsöppna gäller bara om skyddsöverallen tas på och sluts till korrekt.
- Kombinera ej täckta kroppsdelar med personlig skyddsutrustning allt efter den aktuella användningen i rikområded. Skyddsgraden hos skyddsoverallen och annan personlig skyddsutrustning måste stämma överens.

5. FÖRKLARING TILL BILDSYMBOLERNA

	EN 13982-1:2004+A1:2010 typ 5: Skydd mot fasta kringflygande partiklar
	EN 13034-1:2005+A1:2009 typ 6: Begränsat skydd mot lätt spraydimma och flytande kemikalier
	EN ISO 13688:2013 Skyddskläder - Allmänna fordringar

6. RENGÖRING

Rengör inte. Omhänderta dem efter en enda användning.

Får inte tvättas	Får inte strykas	Får inte bläckas	Får inte kemtvättas	Får inte torkas i tvättmaskin	Björnbara material

7. FÖRVARING

Förvara i originalförpackningen på en ljusskyddad, dammfri och torr plats. Förvara vid temperaturer mellan -20 °C och +25 °C, och vid högst 80 % relativ luftfuktighet. Förvara inte i närheten av frätande, aggressiva, kemiska ämnen, lösningsmedel, fetter och smet.

8. HÅLLBARHETSTID

Omhänderta engångsskyddskläder efter engångs användningen, dock senast 5 år efter tillverkningsdatum.

9. AVFALLSHANTERING

Omhänderta engångsskyddsoverallen om den är skadad, förorening eller kraftigt nedsmutsad. Omhänderta den efter kontakt med kemikalier enligt kemikalietillverkarens avfallshanteringsanvisningar.

10. CERTIFIERING

10.1 ENLIGT CE

Lisättytler kräver ISO-förordningen (EU) 2016/425. Riskkategorin III. Provad och certifierad av Centro Tessile Cotoniere & Abbigliamento S.p.A. - Piazza S. Anna 2 - 21052 Busto Arsizio (VA) - Italia - Notified Body number: 0604

CE 0624 EU försäkran om överensstämmelse finns på följande adress:
<https://www.hoffmann-group.com/service/download/doc>