







Nemie sa grať	Nežahňať	Nežehňať	Nečistiť chemickými prostriedkami	Nesušiť v sušičke	Horľavé materiály
					

7. SKLADOVANIE

Skladujte v originálnom obale chránenom pred svetlom a bez prachu v suchom prostredí. Skladujte pri teplote od 20°C do +25°C pri relatívnej vlhkosť pod 80%. Neskladujte v blízkosti kyseliných, agresívnych, chemických látok, rozpúšťadiel, plamien a mečiek.

8. TRVANLIVOSŤ

Zlikvidujte ochranný ochranný odev po jednorazovom použití a 5 rokov po dátume výroby.

9. LIKVIDÁCIA

Zlikvidujte jednorazový pracovný plášť v prípade poškodenia, kontaminácie alebo silnej kontaminácie. Po kontakte s chemikáliami zlikvidujte podľa pokynov výrobcu chemikálií.

10. CERTIFIKÁCIA

10.1 **POCE CE**
Shoos s nariadením o ODP (EU) 2016/425. Kategória rizika III. Kontrola a certifikácia produktu (modul B a C2) vykoná Centro Testile Cosonero & Abbigliamento S.p.A. - Piazza S. Anna 2 - 21052 Busto Arsizio (VA) - Italy - Notified Body number: 0624 CE 0624. Vyhlásenie o zhode (U) je dostupné na tejto adrese: https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc

11. DELOVNÍ PŘEDPISKA ZA ENKRATNO UPORABA

1. SPLOŠNA NAVODILA

Preberite navodilo za uporabo in ga upoštevajte. Shranite ga za poznejšo referenco in poskrbite, da ves dan va je.

2. OPIS IZDELKA

Antistatizni delovni predpisnik za enkratno uporabo iz polipropilena in polietilena tipa 6PB z elastičnimi manjšetami in ovratnikom. Gumbi na zapenjanje z zanko. Teža delovnega predpisnika 65 g/m2.

3. VARNOST

3.1 OSOBNI VARNOSTNI NAPOTKI

1. POZOR

Omejena zaščita

Nevarnost telesnih poškodb zaradi poškodovanih, kontaminiranih, močno onesaženih ali nepravilno nosenih zaščitnih oblačil.

- Ne berte primerno velikost zaščitnih oblačil.
- Pred vsako uporabo preverite stanje vsajih vizualni pregled in preverite, ali je na zaščitnih oblačilih prilož do poškodb.
- Preverite, ali sistem zadaj ali človek nosi.
- Zaščitna oblačila za enkratno uporabo po enkratni uporabi odstranite.
- Ce je na zaščitnih oblačilih prilož do poškodb, takoj zapustite delovno mesto. Zaščitnih oblačil ne slecite v nevarnem okolju.
- Zaščitnih oblačil ne smete uporabljati pri delih, kjer so prisotne večje mehanske nevarnosti, kot sta nevarnost obrobe in vrtog.
- Na zaščitnih oblačilih ne sme biti nabrane tekočine.
- Človeških zaščitnih oblačil ne smete uporabljati pri delih, kjer lahko pride do neposrednega stika s cedrtnim plamenom, iskrami, tekočimi frakcijami nafte in lahko vnetljivimi tekočinami.
- Zaščitna oblačila, ki pokrivali deli telesa, ščitijo samo deljnostjo delov del telesa.
- Zaščitna oblačila kombinirajte z dodatno osebno varovalno opremo, primerno za posamezno nalogo v nevarnem okolju. Tako bodo zagotovili zaščito nepopolnih delov telesa.
- Za zmajevanje toplotnega tveganja zaradi delovnega predpisnika za enkratno uporabo niste primerno spodnje perilo in poskrbite za ustrezno prezraevanje oblačil.

1. NEVARNOST

Elektrostatični naboj

Nevarnost osebnih telesnih poškodb ali smrti zaradi poškodovanih, kontaminiranih, močno onesaženih ali napačno nosenih zaščitnih oblačil z elektrostatičnim ladjstvom.

- Prekinita se pravilno sestavljen oboje. Ki nosi elektrostatično prevodno zaščitna oblačila.
- Upor med oboje, ki nosi zaščitno oblačilo, in maso mora biti manj kot 10 Ω.

Noste primerno oboje.

Elektrostatično prevodnih zaščitnih oblačil ne odgrajete ali onesnažite v vnetljiv ali eksplozivni atmosferi ter pri ravnanju z vnetljivimi ali eksplozivnimi snovmi.

Ne uporabljajte v onesnetih, obsejanih s kisikom.

Pri oblačilih uporabi, vklj. s sklanjanjem in premikanjem, morajo biti vsi reproduktivni materiali trajno pokriti.

3.2 NAMEN UPORABE

Zaščito pred trdnimi, tekočimi delci in manj škodljivimi tekočimi kemikalijami, lahko mehko pri prijemu, vzdržajo vodo, povzročajo ekcizo in rdečico. Primeren za delo na gradbiščih ali v laboratorijih, odstranje jvanje adhezivnih materialov, vzdrževanje in popravila v industrijskih panogah, delo v farmaceutičnih ali veterinarskih okoljih za zaščito pred virusi in bakterijami ter za delo v kmetijah. Kombinirane se oblačila čez oblačila, lberite primerno konflikcijsko velikost. Zaščitni oblačila ne spreminjate. Zaščita je zagotovljena le pri celotnem pokritju telesa. Ne uporabljate odnose.

3.3 NAPAČNA UPORABA

Ne štiti pred mehanskimi in termičnimi nevarnostmi. Se ne uporabljajo v bližini notranjih strojih delov. Ne uporabljajte pri nepredvidnem stiku s tekočimi frakcijami nafte in lahko vnetljivimi tekočinami. Na zaščitnih oblačilih ne sme biti nabrane tekočine. Kombinirajte z drugo zaščitno opremo in sme vplivati na zaščito in uporabnost ne sme biti ovirane vsoti delovnosti.

4. NOŠENJE DELOVNEGA PREDPISNIKA ZA ENKRATNO UPORABA











- Odprite zadnji, pri oblačilih pazite, da se material ne strga.

- Zaprte zadnje in zapestne trakove.

- Ignirne trakovce priložne na zaščitno oblačilo brez gub.







POZOR! Zaščitna oblačila **veljajo le za delovni predpisnik pravilno oblačen in zaprt.**

- Kombinirajte repokrite delce telesa z osebno zaščitno opremo, ki je primerna za uporabo v nevarnem okolju. Skupnja zaščita delovnega predpisnika in druge osebne zaščitne opreme se mora upoševati.

	EN 13034:2005+A1:2009
	Tip 6PB. Omejena zaščita pred razpršeno megljo in tekočimi kemikalijami
	EN 14126:2003+AC:2004
	Zaščitna oblačila proti povzročiteljem ekcizo (razred 3+6)
	EN 1149-5:2018
	Zaščitna oblačila - elektrostatični lastnosti
	EN ISO 13688:2013
	Splošno zahtev za zaščitna delovna oblačila
	EN 14325:2018
	Zaščitna oblačila proti kemikalijam

6. OČIŠČENJE

Ne čistite. Po enkratni uporabi odstranite.

Ne perite	Ne likajte	Ne žehnja	Brez kemičnega čiščenja	Ne sušite v sušilci	Govilni materiali nem stroju						
-----------	------------	-----------	-------------------------	---------------------	------------------------------	---	---	---	---	---	---

7. SHRANJEVANJE

Shranjujte v originalni embalaži, na suhem mestu, zaščitenem pred svetlobo in prahom. Shranjujte pri temperatui med 20° C in +25° C pri relativni vlažnosti pod 80%. Ne shranjujte v bližini plinov, agresivnih, keminih substanc, topli, vlage in umazanije.

8. ČAS UPORABNOSTI

Zaščitenje delovnega predpisnika po enkratni uporabi in 5 letih po datumu proizvodnje.

9. ODSTRANJEVANJE

Zaprte delovne predpisnik za enkratno uporabo, če je poškodovan, kontaminiran ali močno umazan. Če pri delu dotika s kemikalijami, ga odstranite v skladu z navodili za uporabo in ga odstranite v posebnem zabojniku kemikalij.

10. CERTIFIKAT

10.1 **PO CE**
Shladušte v uradno omejeno varovalni opremi (EU) 2016/425. Kategorija nevarnosti III. Testiranje in certifikacina (modul B in C2) strani: Centro Testile Cosonero & Abbigliamento S.p.A. - Piazza S. Anna 2 - 21052 Busto Arsizio (VA) - Italy - Notified Body number: 0624 CE 0624. Ujgnje EU o skladnosti in na naslednjem naslovu: https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc

- INDICACIONES GENERALES**

Lea, observe y conserve el manual de instrucciones de uso para consultas posteriores, y téngalo siempre a mano.
- DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

Bata protectora desechable antistática, de polipropileno y polietileno tipo 6PB, con puños y cuello elásticos. Bistrome de presión con tira. Cierre de la bata 65 g/m2.
- SEGURIDAD**

3.1 INDICACIONES DE SEGURIDAD BÁSICAS

ATENCIÓN

Efecto de protección limitado

Riesgo de lesiones por llevar ropa de protección dañada, contaminada, muy sucia o mal puesta.

 - Eligir la talla adecuada de la ropa de protección.
 - Antes de cada uso, someter la ropa de protección a una comprobación visual externa para detectar eventuales defectos.
 - Comprobar el estado de seguridad del sistema de cremalleras o los costuras.
 - Deshechar la ropa de protección desechable después de usarla una vez.
 - En caso de daños en la ropa de protección, abandonar inmediatamente el puesto de trabajo. No quitarse la ropa de protección dentro de la zona de peligro.
 - No utilizar la ropa de protección para ejecutar trabajos con elevados riesgos mecánicos, tales como pili-co, abrasión o de corte.
 - Evitar la acumulación de líquido en la ropa de protección.
 - No utilizar la ropa de protección inflamable en caso de contacto directo con llamas, chispas, así como aceite pesado y líquidos fácilmente inflamables.
 - La ropa de protección como protección parcial solo ofrece protección a la parte del cuerpo que se encuentra efectivamente cubierta.
 - Combinar la ropa de protección con otros equipos de protección individual adecuados para el uso concreto en la zona de peligro y apropiados para la protección de la parte del cuerpo sin cubrir.
 - Para reducir el estrés térmico que se puede producir al llevar la bata desechable, llevar ropa interior adecuada y asegurarse de disponer de equipos de ventilación adecuados.

1. PELIGRO

Carga electrostática
Peligro de lesiones graves o muerte al llevar ropa de protección electrostática defectuosa, fuertemente ensuciada o colocada incorrectamente.

- Asegurar la puesta a tierra correcta del usuario de la ropa de protección con disipación de cargas electrostáticas.
- La resistencia entre el usuario de la ropa de protección y la tierra debe ser inferior a 10⁷ Ω.
- Utilizar calzado apropiado.
- No abrir o retirar la ropa de protección con disipación de cargas electrostáticas en el entorno de atmósferas inflamables o explosivas, así como al manipular sustancias inflamables o explosivas.
- No utilizar en atmósferas empobrecidas con oxígeno.
- Durante el uso normal, también al agacharse y al hacer movimientos, todos los materiales sin capacidad de derivación de carga electrostática deben estar cubiertos en permanencia.

3.2 USO CONFORME A LO PREVISTO
Protección frente a partículas sólidas proyectadas, así como productos químicos líquidos de menor peligrosidad, neblinas, vapores de agua, aerosoles infecciosos y partículas radiactivas. Apropiado para trabajos de construcción y de pintura, vertidos de amianto, trabajos de mantenimiento y conservación en la industria, trabajos en el ámbito farmacéutico y veterinario y trabajos frente a virus y bacterias, así como trabajos en la agricultura. Llevar por encima de la ropa. Elegir la talla de confección adecuada. No modificar la protección. Solo se consigue el efecto protector si el cuerpo a proteger está cubierto por completo. Deshechar de después de usar.

3.3 UTILIZACIÓN INDEBIDA
No proteger frente a riesgos mecánicos ni químicos. No se deben utilizar en la proximidad de partes de la máquina rotativas. No utilizar en el contacto directo con aceite pesado y líquidos fácilmente inflamables. Evitar la acumulación de líquido en la ropa de protección. El efecto protector no se debe ver menudado por el contacto con otro tipo de equipo de protección ni obstrucción al usuario en su actividad.

4. USO DE LA BATA PROTECTORA DESECHABLE











- Abra la cremallera y, al ponerse la bata, tener cuidado de no rasgar el material.

- Cierre la cremallera y cierre con la tira.

- Figur las tiras de adhesivo al sujetar protector sin que se formen arrugas.







ADVERTENCIA Las propiedades de protección solo se cumplen si la bata se pone y se cierra bien.

- Proteger las partes del cuerpo que no estén cubiertas con un equipo de protección individual adecuado para el uso en el área de peligro. El grado de protección de la bata y otro equipo de protección individual debe ser el mismo.

	EN 13034:2005+A1:2009
	Tip 6PB. Protección limitada contra neblina pulverizada ligera y productos químicos líquidos
	EN 14126:2003+AC:2004
	Ropa de protección contra agentes infecciosos (clase 3+6)
	EN 1149-5:2018
	Ropa de protección - Propiedades electrostáticas
	EN ISO 13688:2013
	Ropa de protección - requisitos generales
	EN 14325:2018
	Ropa de protección contra productos químicos

6. LIMPIEZA

No limpiar. Deshecharlos después de usar una vez.

No lavar	No planchar	No blanquear	No limpiar mediante presión	No secar en secadora	Materiales inflamables
					

7. ALMACENAMIENTO











Guardar en el embalaje original, en un lugar seco y salvo de la luz y del polvo. Almacenar a temperaturas entre 20° C y +25° C con una humedad relativa por debajo de 80%. No almacenar en la proximidad de sustancias corrosivas, agresivas, químicas, disolventes, humedades o suciedad.















8. CADUCIDAD
Deshechar la ropa de protección desechable después de usarla una vez y a cabo de 5 años desde su fecha de fabricación.










9. ELIMINACIÓN





Deshechar la ropa desechable en caso de que esté dañada, contaminada o muy sucia. Después de un contacto con productos químicos, deshechar según las indicaciones para la eliminación del fabricante de los productos químicos.

10. CERTIFICACIÓN
10.1 **SEGURO CE**
Cumplimiento del reglamento (PE) (CE) 2016/425. Categoría de riesgo III. Pruebas y certificación (módulo B y C2) por: Centro Testile Cosonero & Abbigliamento S.p.A. - Piazza S. Anna 2 - 21052 Busto Arsizio (VA) - Italy - Notified Body number: 0624 CE 0624. La Declaration of conformity UE está disponible a través de la sigui ente dirección: https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc

	EN 13034:2005+A1:2009
	Tip 6PB. Protección limitada contra neblina pulverizada ligera y productos químicos líquidos
	EN 14126:2003+AC:2004
	Ropa de protección contra agentes infecciosos (clase 3+6)
	EN 1149-5:2018
	Ropa de protección - Propiedades electrostáticas
	EN ISO 13688:2013
	Ropa de protección - requisitos generales
	EN 14325:2018
	Ropa de protección contra productos químicos

	1. UPOZORNĚNÍ
	Omezený ochranný oděv
	Tělesná zranění vlivem kyselých, zásaditých, oxidujících, kontaminovaných, velmi znečištěných nebo špatně nosněných ochranných obleků.
	Vole vhodnou velikost ochranného obleku.
	Vnější vizuální kontrola ohledně poškození ochranného obleku před každým použitím.
	Zkontrolujte zdatovité nebo loy vlněné nevhodnosti.
	Jednorázový ochranný oděv je jednorázového použití závládově.
	Při poškození ochranného obleku okamžitě opusťte pracoviště, ochranný oděv si nevěšujte v nebezpečné oblasti.
	Při práci v výstupním mechanickém nebezpečí, jako je nebezpečí oděru a potčení, ochranný oděv ne používajte.
	Vyhnete se hromadění kapalín na ochranném obleku.
	Nezapomínejte hořlavý ochranný oděv při přímém kontaktu s plameny, jiskrami a blízkým ohněm a ležce v nechtěných kapalinami.
	Ochranný oděv jako DPO ochrannu chrání jen v část těla, která je skutečně zakryta.
	Kombinujte ochranný oděv s dalšími osobními ochrannými prostředky vhodnými v daném použití v nebezpečné oblasti, které jsou vhodné k ochranné nezakrytých částí těla.
	Ka nebezpečí tepelného tveganí započítávejte jednorázovým pláštěm nosit vhodné spodní prádlo a obstarajte si vhodné ventilační přístroje.

	1. NEBEZPEČÍ
	Elektrostatický náboj
	Tělesná zranění vlivem kyselých, zásaditých, oxidujících, kontaminovaných, velmi znečištěných nebo špatně nosněných elektrostatickému ochrannému obleku.
	Postarejte se o správné umístění ochranného obleku.
	Odpor mezi nosičem ochranného obleku a zemí musí být méně než 10 ⁷ Ω.
	Noste vhodnou obuv.
	Nezapomínejte nebo neodstráňte elektrostatický vodivý ochranný oděv v prostředí vzdušné či výbušné atmosféry a při manipulaci se vztáhlými či výbušnými látkami.
	Nepoužívejte v atmosféře obiloviných kyslíkem.
	Při blízkém útlu včetně shýbní a pohybů musjí být všechny nevodivé materiály trvale zakryty.

	3.2 STANOVENÍ POŽITÍ
	Ochrana před pevnými, tekočými částicemi a méně nebezpečnými kapalnými chemikáliemi, posítlivými vodou, vzdušnými aerosoly, oxidujícími částicemi a rdečivými částicemi. Vhodné pro práce na stavbě, látkárně, prádelně, v kuchyni a v laboratoriu, pro údržbu a údržbu látky a pro práci v farmaceutickém či veterinárním oboru a ochranné před viry a bakteriemi a pro práci v zemědělství. Noste přes oděv. Vole vhodnou konficki velikost. Ochranný oděv nesmějíte vyměňovat. Ochranný oděv jen při kompletném zakrytí chráněného těla. Po použití zlikvidujte.
	3.3 NEPRAVNÉ POŽITÍ
	Nečistěte před mechanickým a tepelným nebezpečím. Nepoužívejte v blízkosti rotujících strojních součástí. Nepoužívejte při přímém kontaktu s hořlavým ohněm a ležce vztáhlými kapalinami. Vyhněte se hromadění kapalín na ochranném obleku. Ochranný oděv musí být oděvně kombinován s jnyimi ochrannými prostředky a nesmí