





## 3. SIGURANȚĂ






- 3.1 INSTRUCTIUNI DE BAZĂ PRIVIND SIGURANȚA**
- ⚠️ AVERTISMENTE**
- Indicarea metodei de protecție electrostatică deteriorată, foarte murdară sau purtată încorect poate duce la riri grave.**
- Îmbărcămintea de protecție electrostatică deteriorată, foarte murdară sau purtată incorect poate fi ineficientă în atmosferă inflamabilă sau explozivă sau în timpul manipularii materialelor inflamabile sau explozive.
  - Îmbărcămintea de protecție cu disipare electrostatică este destinată utilizării în zonele 1, 2, 20, 21 și 22 și în vedea EN 60079-10 [7] și EN 60079-10-2 [8], în care energia minimă de aprindere a oricărei amestecări gazoase nu este mai mică de 0,01 mJ.
  - Îmbărcămintea de protecție cu disipare electrostatică nu trebuie utilizată în atmosferă îmbogățită cu oxigen sau în Zona 0 și în vedea EN 60079-10 [7] fără acordul prealabil al inginerului responsabil pentru siguranță.
  - Performanța dispozitivului electrostatic și îmbărcăminte de protecție cu disipare electrostatică poate fi afectată de uzură, spălare și posibila contaminare.
  - Îmbărcăminte de protecție cu disipare electrostatică trebuie purtată astfel încât să acopere permanent toate materialele necesare în timpul utilizării normale (inclusiv mijloacele de protecție).

- ⚠️ PERICULE**
- Altegeră o protecție limitată**
- Fenotul de vădmăre ca urmare a folosirii îmbrăcămintei de protecție deteriorate, contaminate, murdărite pu-terent sau a purtării greșite a acesteia.
- Altegeră mărimea adecvată pentru îmbrăcămintea de protecție.
  - Înainte de orice utilizare, îmbrăcămintea de protecție va fi inspectată vizual exterior pentru a verifica dacă s-a pierdut deteriorat.
  - Verificați dacă sistemul de închidere cu fermoar și cordonul prezintă neînțelegități.
  - Îmbărcăminte de protecție de unică folosință va fi eliminată ca deșeu după o singură utilizare.
  - Dacă îmbrăcămintea de protecție de unică folosință s-a deteriorat, paketați imediat locul de muncă nu deșeurizi ca material în medii considerate periculoase.
  - Nu folosiți îmbrăcămintea de protecție la locul în medii cu risc ridicat de vădmăre prin acțiuni mecanice, de laeră sau obstructive.
  - Evitați acumularea de lichide pe îmbrăcămintea de protecție.
  - Nu folosiți îmbrăcămintea de protecție care se aprinde ușor dacă aveți contact direct cu flăcările, scântelile, picura sau cu lichidele ușor inflamabile.
  - Când este menită să asigure protecție parțială, îmbrăcămintea de protecție protejează doar acea parte a corpului pe care a acoperit efectul.
  - Combinați îmbrăcămintea de protecție cu alte echipamente de protecție personală recomandate pentru protejarea parțială neesențiale de corpul în zone cu risc.
  - Pentru a reduce stresul termic, dar de utilizarea îmbrăcămintei de protecție de unică folosință, purtați len-jerie de corp adecvată și igienizări echipamentul de ventilare computerizat.

- 3.2 UTILIZARE CONFORM DESTINAȚIEI**
- Protecție împotriva particulelor solide, zbucănoare, precum și substituenți chimici cu risc scăzut, spray-uri, aerosoli și aerosolii electricei. Se recomandă purtarea în construcție, de vânat, de depozitare a substanțelor, de întreținere și de reparări în industrie. În domeniul farmaceutic și în cel veterinar precum și pentru lu-crul în agricultură. Se potoli pentru între-țineri mășinilor portabile pentru arși. Nu modificăți în niciun fel mîntea de protecție. Nu efect de protecție doar după începî compari corpul care trebuie protejat. După uti-lizare eliminați cu grijă.







- 3.3 UTILIZARE NECORESPUNZĂTOARE**
- Nu protejează împotriva pericilor de natură mecanică sau termică. A nu se utiliza în apropierea componen-terelor electrice ale mașinilor. Evitați contactul direct al corpului cu picura sau cu lichide ușor inflamabile. Evi-tați acumularea de lichide pe îmbrăcămintea de protecție. Efectul de protecție nu trebuie să fie afectat de combinația cu alte echipamente de protecție și utilizarea în condiții de lucru deosebit de dure.

### 4. EXPLICAREA PICTOGRAMELOR

	EN 13034-1:2005+A1:2009 Tip 6 Protecție limitată împotriva cepti uzurare și a substituenți chimice lichide
	EN 14126:2003+AC:2004 Îmbrăcăminte de protecție împotriva agenților infecțioși (Tip 3-4B, 5B, 6B)
	EN 1149-5-1:2018 Îmbrăcăminte de protecție - Caracteristici electrostatice
	EN ISO 13688:2013 Îmbrăcăminte de protecție - Cerințe generale
	EN 14325:2018 Îmbrăcăminte de protecție împotriva substanțelor chimice

### 5. CURĂȚARE

Nu curățați. După o singură utilizare eliminați ca deșeu.

Nu se spală	Nu se calcă	Nu se folosește înalbitor	Nu se curăță chi-urșitor	Nu se usucă cu uscător	Materiale infli-mabile
					

### 6. DEPOZITARE

A se depozita în ambalajul original, într-un loc uscat, ferit de lumină și fîcă praaf. Se depozitează la temperatură cuprinsă între 20°C și +25°C și la o umiditate relativă a aerului de sub 80%. Depozitați departe de substanțe chimice caerolice, agresive, volatilizabile, inflamabile și murdăre.

### 7. PERIOADĂ DE VALABILITATE

Eliminați ca deșeu îmbrăcămintea de protecție de unică folosință după o singură folosire sau după 5 ani de la data fabricării.

### 8. ELIMINAREA CA DEȘEU

Eliminați ca deșeu îmbrăcămintea de protecție de unică folosință dacă este deteriorată, contaminată sau foarte murdară. Eliminați ca deșeu după contactul cu substanțe chimice conform indicațiilor de eliminare ale producătorilor substanțelor respective.

### 9. CERTIFICARE

Conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/425 privind echipamentele individuale de protecție. Categorie II și de risc. Verificați și certificați de către Centro Tessile Cotoniere e Abbigliamento S.p.A. - Piazza S. Anna 2 - 21052 Busto Arsizio (VA) - Italia - Notified Body number: 0624

CE 0624 Declarația UE de conformitate este disponibilă la: <https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc>

## sk JEDNORAZOVÝ RUKÁVIČNÍK

### 1. VŠEOBECNÉ POKYNY

Prečítajte si návod na obsluhu, dodržiavajte v ňom uvedené pokyny, uschovajte ho pre nekoristie použite a uložte ho na také miesto, aby bol vždy k dispozícii.

### 2. POPIS PRODUKTU

Antistatický jednorazový rukávnik z polypropylénu a polyetylénu s elastickým okrajom na zápästí a ramene, vyrobený ako nepropyléna látka, typ 6B, gramatúra 65 g/m<sup>2</sup>, veľkosť: 45 x 22 cm.

### 3. BEZPEČNOSŤ

#### 3.1 ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- ⚠️ VAROVANIE**
- Elektrostatický náboj**
- Náboj vzniká v dôsledku poškodeného, silne kontaminovaného alebo nesprávne noseného elektrostatického ochranného odevu.
  - Elektrostatické disipatívny ochranný odev sa nesmie odstraňovať alebo odstraňovať, keď je v horľavom alebo výbušnom prostredí alebo keď sa manipuluje s horľavými alebo výbušnými látkami.
  - Elektrostatické disipatívny ochranný odev je určený na nosenie v zónach 1, 2, 20, 21 a 22 podľa 60079-10 [7] a EN 60079-10-2 [8], v ktorých minimálna energia vznietenia akokoľvek výbušnej atmosféry nie je menšia ako 0,01 mJ.
  - Elektrostatické disipatívny ochranný odev sa nesmie používať v atmosfére obohatené kyslíkom alebo v zóne 0 (pozri EN 60079-10-1 [7]) bez predchádzajúceho súhlasu zodpovedného bezpečnostného inžiniera.
  - Elektrostatické disipatívny výkon elektrostatického ochranného odevu môže byť ovplyvnený opotrebovaním, prania a možnou kontamináciou.
  - Elektrostatické disipatívny ochranný odev sa musí nosiť takým spôsobom, aby tvoril zakrytý vstupy nevyhnutjé materiály počas bežného používania (vrátane obľubových pohybov).

- ⚠️ UPOZORNENIE**
- Ochranný ochranný odev**
- Nesprávne nosenie a dôsledku poškodeného, kontaminovaného, silne kontaminovaného alebo nesprávne noseného ochranného odevu.
  - Vyberte si vhodnú veľkosť oblečenia.
  - Pred každým použitím vykonajte vonkajšiu vizuálnu kontrolu kvôli poškodeniu ochranného odevu.
  - Sistémovú údržbu systému zápisných zariadení alebo inou kvôli nebezpečenstvu.
  - Jednorazový ochranný odev je určený na jednorazovom použití zlikvidujú.
  - V prípade poškodenia ochranného odevu ihneď zvoňte pracovníka, nevykladajte si ochranný odev v nebezpečnej oblasti.
  - Nepoužívajte ochranný odev pri práciach s vysokým mechanickým nebezpečenstvom, ako i, nabezpečným odevu a poranenia.
  - Zabráňte narodenému kvaľaniu na ochrannom odevu.
  - Nepoužívajte horľavý ochranný odev pri pramom kontakte s plameňmi, iskrami ako takým okrajom a ľahko zapaljavnými kvapalinami.
  - Ochranný odevy alebo čistiaci ochrana ponúkajú ochranu len tie časti tela, ktoré sú skutočne kryté.
  - Kombinujte ochranný odev s ďalším osobným ochranným vybavením vhodným na každé použitie v nebezpečnej oblasti, ktoré sú určené na ochranu nekrýtych častí tela.
  - S očeľom zried prechrievanie v dôsledku jednorazového ochranného odevu nosite vhodne správne prádo a zabezpečte vhodné vetracie prístroje.

- 3.2 ZAMÝŠLENÉ POUŽITIE**
- Ochrana pred prachom, plynosťmiči časticami z menšej nebezpečnými chemikáliami, aerosólom hmlou, rozprašujúcou vodou a plynosťmiči časticami. Určený na prácu na stavbe, na lákárne, na odstraňovanie znečistenia, na udržiavanie a opravarské práce v priemysle, vo farmaceutickom alebo veterinárnom priemysle, ako aj na práce v poľnohospodárstve. Nosie na obľok. Vyberte si vhodnú veľkosť oblečenia. Neupravujte ochranný odev. Ochranný odeviac len pri úplnom zakrytí tela, ktoré chcete chrániť. Po použití zlikvidujte.
- 3.3 POUŽITIE V ROZPORI S ÚČELNÍM**
- Nechráni pred mechanickými a zapaljavnými nebezpečenstvami. Nepoužívajte v blízkosti rotujúcich častí strojů. Nepoužívajte pri pramom kontakte s ľahkým oglem a ľahko zapaljavnými kvapalinami. Zabráňte narodeniu kvapaliny na ochrannom odevu. Ochranný odeviac nesmie byť narúnaný kombináciou s iným ochranným vybavením a užívať nesmie byť v jeho práci obmedzovaný.

- 4. VYSVETLENIE SYMBOLOV**
- EN 13034-1:2005+A1:2009**  
Typ 6 Ochrana pred ľahkou aerosólom hmlou a kvapalnými chemikáliami
- EN 14126:2003+AC:2004**  
Ochranný odev pred plynosťmiči infekci (typ 3-4B, 5B, 6B)
- EN 1149-5-1:2018**  
Ochranný odev. Elektrostatické vlastnosti
- EN ISO 13688:2013**  
Ochranný odev. Všeobecné požiadavky
- EN 14325:2018**  
Ochranný odev proti chemikáliam

### 5. ČISTENIE

Nesmie sa prať. Nebielite. Nebielte. Nesušte chemickými prostriedkami.

- |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|

- 6. SKLADOVANIE**
- Skladujte v originálnom obale chránenom pred svetlom a pred prachom a suchom prostredím. Skladujte pri teplote od 20°C do +25°C a pri relatívnej vlhkosťi pod 80%. Neobdobujte v blízkosti lepkavých, agresívnych, chemických látok, rozpúšťadiel, vlhkosti a nečistôt.

- 7. TRVALIVOSŤ**
- Zlikvidujte jednorazový ochranný odev po jednorazovom použití a s rukou po dátume výroby.
- 8. LIKVIDÁCIA**
- Zlikvidujte jednorazový ochranný odev v prípade poškodenia, kontaminácie alebo silnej kontaminácie. Po kontakte s chemikáliami zlikvidujte podľa pokynov výrobcu chemikálií.
- 9. CERTIFIKÁCIA**
- Zhotová v nariadením e OOP (EU) 2016/425. Kategória rizika II. Kontrolu a certifikáciu produktu vykonáva Centro Tessile Cotoniere e Abbigliamento S.p.A. - Piazza S. Anna 2 - 21052 Busto Arsizio (VA) - Italy - Notified Body number: 0624
- CE 0624 EU vyhlásenie o zhode je k dispozícii na http: adress: <https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc>

- ## sl KOMOLEC ZA ENKRATNO UPORABO
- 1. SPLOŠNI NAPOTKI**
- Navodila za uporabo morate prebrati, jih upoštevati, shraniti za poznejšo uporabo in imeti vedno na voljo.
- 2. OPIS IZDELKA**
- Antistatični komolec iz izpolpropleta in polietilena za enkratno uporabo z elastično manjšeto na zapestju in roki, odseva z obdobjemom živ. tip 6B, gramatúra 65 g/m<sup>2</sup>, veľkosť: 65x22 cm.