

**Garant****ZeroClamp-spændebolt, Type: 18M12/138****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	360066 18M12/138
GTIN	4045197817235
Artikelklasse	310

**Beskrivelse****Udførelse:**

Nulpunktsspændingen i GARANT ZeroClamp-systemet er en vigtig funktion for moderne produktionssystemer, især ved automatiseret produktion. Takket være en speciel kontaktgrænseflade sikrer det en præcis og pålidelig gentagelsesnøjagtighed for nulpunktet. Systemets pneumatiske spændekraft holder emnerne sikkert fast i den ønskede position, så emnerne kan skiftes hurtigt og præcist uden at skulle ændre positionen igen. Det reducerer klargøringsarbejdet og øger produktiviteten. Nulpunktsspændingen i GARANT ZeroClamp-systemet er uundværlig for effektive produktionsprocesser. Få mere at vide om den innovative teknologi bag GARANT ZeroClamp, og optimér din produktion.

**Anvendelse:**

Til fastgørelse af flex-spænderne på ZeroClamp-nulpunktspændesystemet.

**Passer til:**

Flex-spænder nr. 360060 og 360064.

**Teknisk beskrivelse**

Gevind M <sub>1</sub> udv.	M12
Gevind M <sub>2</sub> udv.	M12

Centrerings-Ø D	18 mm
Passer til spændetop-Ø	138 mm
Serie	ZeroClamp
Tolerance, udv. Ø	K6
Produkttype	Spændebolt