

**Garant****ZeroClamp Adapter für SK (DIN 69871) Werkzeugaufnahmen, passend für Spanntopf-Ø: 138mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	360042 138
GTIN	4045197722829
Artikelklasse	310

**Beschreibung****Ausführung:**

Die Nullpunktspannung des GARANT ZeroClamp Systems ist eine wichtige Funktion für moderne Fertigungssysteme, insbesondere in der automatisierten Fertigung. Dank einer speziellen Kontaktschnittstelle gewährleistet sie eine präzise und zuverlässige Nullpunkt wiederholgenauigkeit. Die pneumatische Spannkraft des Systems hält Werkstücke sicher in der gewünschten Position, sodass ein schneller und genauer Werkstückwechsel ohne erneute Positionierung möglich ist. So wird der Rüstaufwand reduziert und die Produktivität gesteigert. Die Nullpunktspannung des GARANT ZeroClamp Systems ist unverzichtbar für effiziente Fertigungsprozesse. Erfahren Sie mehr über die innovative Technologie von GARANT ZeroClamp und optimieren Sie Ihre Produktion.

**Verwendung:**

Horizontal und vertikal einsetzbar. Spannen von Werkstücken über SK- Werkzeugaufnahme (DIN69871) (z. B. ER, OZ etc.). Spannbolzen wird von unten durch den Adapter zum Fixieren der Werkzeugaufnahme geschraubt. Besonders geeignet bei kleinen filigranen oder runden Werkstücken.

**Passend für:**

Spanntöpfe Ø 90, Ø 120 bzw. Ø 138 mm mit Indexierbohrung.

**Hinweis:**

Spannbolzen Nr. 360025 Gr. 14M12/90 für Ø 90 mm.

Spannbolzen Nr. 360025 Gr. 18M16 für Ø 120 mm.  
Spannbolzen Nr. 360025 Gr. 18M16/138 für Ø 138 mm.  
Separat dazu bestellen!

## Technische Beschreibung

Anzahl Bohrungen für Spannbolzen	1
passend für Spanntopf-Ø	138 mm
Aufbauhöhe H	77 mm
Serie	ZeroClamp
passend für	SK40
Produktart	Werkzeughalter

## Zubehör

ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 18M16/138	360025 18M16/138
--	------------------