

**Señal de advertencia Advertencia de rodillos contrapuestos, Tipo: 04200****Datos de pedido**

Número de pedido	099208 04200
GTIN	4061466040586
Clase de artículo	09V

**Descripción****Norma:**

ASR A1.3; ISO 7010

Material: Lámina de PVC

Contenido: 1

Longitud lateral: 200 mm

**Descripción técnica**

Contenido	1
Material	Lámina de PVC
Tipo de rep.	Unidad
Tipo de fijación	autoadhesivo
Longitud lateral	200 mm
Tipo de producto	Señal de advertencia