

**Señal de advertencia Advertencia de rodillos contrapuestos, Tipo: 02200****Datos de pedido**

Número de pedido	099208 02200
GTIN	4061466062861
Clase de artículo	09V

**Descripción****Norma:**

ASR A1.3; ISO 7010

Material: Plástico PVC duro

Contenido: 1

Longitud lateral: 200 mm

**Descripción técnica**

Material	Plástico PVC duro
Tipo de rep.	Unidad
Contenido	1
Longitud lateral	200 mm
Tipo de producto	Señal de advertencia