

Perno de sujeción ZeroClamp, Tipo: 18M12



Datos de pedido

Número de pedido	360066 18M12
GTIN	4045197816016
Clase de artículo	310

Descripción

Ejecución:

La tensión de punto cero del sistema GARANT ZeroClamp es una función importante para los sistemas de producción modernos, especialmente en la producción automatizada. Gracias a una interfaz de contacto especial, garantiza una repetibilidad de punto cero precisa y fiable. La fuerza de sujeción neumática del sistema mantiene las piezas de trabajo de forma segura en la posición deseada, de modo que se puede cambiar la pieza de forma rápida y precisa sin necesidad de volver a colocarla. Esto reduce el gasto de equipamiento y aumenta la productividad. La tensión de punto cero del sistema GARANT ZeroClamp es esencial para procesos de fabricación eficientes. Obtenga más información sobre la innovadora tecnología de GARANT ZeroClamp y optimice su producción.

Aplicación:

Para fijar los tensores flexibles en el sistema de sujeción de punto cero ZeroClamp.

Idóneo para:

Tensor flexible n.º 360060 y 360064.

Descripción técnica

Ø de centraje D	18 mm
-----------------	-------

Apropiado para Ø del disco de sujeción	120 mm
Rosca M ₁ exterior	M12
Rosca M ₂ exterior	M12
Serie	ZeroClamp
Tolerancia Ø exterior	K6
Tipo de producto	Tirantes