

VBW ●**Tornillo de ajuste de recambio con tuerca, Tipo: 950****Datos de pedido**

Número de pedido	737230 950
GTIN	4005887425607
Clase de artículo	73L

Descripción**Idóneo para :**

Tijeras para tejido de acero estructural n.º 737200.

Descripción técnica

Número de piezas	4
Tipo de producto	Tornillo