

Garant**Perno centrador ZeroClamp, Tipo: 18K6/12K6****Datos de pedido**

Número de pedido 360067 18K6/12K6

GTIN

Clase de artículo 310

Descripción**Ejecución:**

La tensión de punto cero del sistema GARANT ZeroClamp es una función importante para los sistemas de producción modernos, especialmente en la producción automatizada. Gracias a una interfaz de contacto especial, garantiza una repetibilidad de punto cero precisa y fiable. La fuerza de sujeción neumática del sistema mantiene las piezas de trabajo de forma segura en la posición deseada, de modo que se puede cambiar la pieza de forma rápida y precisa sin necesidad de volver a colocarla. Esto reduce el gasto de equipamiento y aumenta la productividad. La tensión de punto cero del sistema GARANT ZeroClamp es esencial para procesos de fabricación eficientes. Obtenga más información sobre la innovadora tecnología de GARANT ZeroClamp y optimice su producción.

Aplicación:

Para el centrado de los tensores flexibles sobre palets entramados. La sujeción se realiza mediante tornillos sobre la placa base del tensor flexible.

Idóneo para:

Tensor flexible n.º 360060 y 360064

Descripción técnica

Longitud total L	19 mm
Ø D ₁	18 mm
L ₁	5 mm
Ø D ₂	12 mm
Serie	ZeroClamp
Tolerancia del Ø	k6
Tipo de producto	Perno de centrado