



## Placa de bloqueo, Rosca M: M12



### Datos de pedido

Número de pedido	370012 M12
GTIN	4046368601653
Clase de artículo	37M

### Descripción

**Nota:**

Para tratar el tensor de cuña doble se necesita la placa de bloqueo.

### Descripción técnica

Rosca M	M12
Tipo de producto	Tensor de cuña