



Instrumentos de transmisión de datos, Cantidad máxima de instrumentos de medición conectables: 5



Datos de pedido

Número de pedido	498904 5
GTIN	2050001958341
Clase de artículo	49H

Descripción

Ejecución:

Para conectar instrumentos de medición con salida de datos Digimatic a través de la interfaz USB a un PC. El cable USB también se puede utilizar para la conexión eléctrica. La aceptación del archivo puede realizarse mediante control de software, a través de la tecla de datos de la interfaz o el aparato de medición y opcionalmente a través del interruptor de pedales. Es posible la ampliación posterior de los aparatos.

Aparato de transferencia de datos para medios de medición con interfaz Digimatic y Opto-RS.

Suministro:

Incluye cable de datos USB para la conexión al PC. Cable adaptador Opto RS n.º 498908 adjunto.

Partes opcionales:

Interruptor de pedal n.º 498903.

Cable adaptador para la conexión de medios de medición con interfaz Opto-RS n.º 498908, juego para la conexión de RS232 a PC, incluyendo fuente de alimentación y cable de conexión.

Descripción técnica

Cantidad de entradas Digimatic	5
Conexión interruptor de pedal	sí
Cantidad de salidas USB	1
Cantidad de salidas RS232	1
Conexión entrada Opto-RS	sí

Tipo de producto

Interfaz de datos