


Manguito husillo de recambio con husillo, Para anchura de mordazas: 150mm**Datos de pedido**

Número de pedido	967061 150
GTIN	2050001741684
Clase de artículo	97G

Descripción**Idóneo para:**

Tornillo de banco LEINEN JUNIOR n.º 967060.

Descripción técnica

Para anchura de mordazas	150 mm
Tipo de producto	Husillo