


BROCKHAUS | HEUER

Placa giratoria individual, Adecuado para tornillo de banco tam.: 160/180



Datos de pedido

Número de pedido	967390 160/180
GTIN	2050002047822
Clase de artículo	93Q

Descripción

Ejecución:

Placa giratoria con giro de 360° en continuo y bloqueable para asegurarla en cada posición.

Idóneo para :

Tornillos de banco paralelos "Heuer-Front" n.º 967350; 967360.

Para el tornillo de banco paralelo "Heuer Compact", utilizar la plaquita de torneado n.º 967390 tam. 100.

Para tornillos banco más antiguos Heder-Fronte: 150; 175

Descripción técnica

Adecuado para tornillo de banco tam.	160/180
Para tornillos banco más antiguos Heder-Fronte	150; 175
Tipo de producto	Placa giratoria

Accesorios

10X50/3	967002 10X50/3
	967390 160/180/1

Placa giratoria individual Adecuado para tornillo de banco
tam. 160/180/1
