

BROCKHAUS | HEUER

## Placa giratoria individual, Adecuado para tornillo de banco tam.: 120



### Datos de pedido

Número de pedido	967390 120
GTIN	2050002047808
Clase de artículo	93Q

### Descripción

#### Ejecución:

Placa giratoria con giro de 360° en continuo y bloqueable para asegurarla en cada posición.

#### Idóneo para :

Tornillos de banco paralelos "Heuer-Front" n.º 967350; 967360.

Para el tornillo de banco paralelo "Heuer Compact", utilizar la plaquita de torneado n.º 967390 tam. 100.

Para tornillos banco más antiguos Heder-Fronte: 100; 115

### Descripción técnica

Para tornillos banco más antiguos Heder-Fronte	100; 115
Adecuado para tornillo de banco tam.	120
Tipo de producto	Placa giratoria

### Accesorios

Placa giratoria individual Adecuado para tornillo de banco tam. 120/1	967390 120/1
---	--------------

8X50/3

967002 8X50/3