

**Garant****Plot de serrage simple, Type: 138I****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 360026 138I   |
| GTIN             | 4045197812803 |
| Classe d'article | 310           |

**Description****Exécution:**

Le serrage à point zéro du système GARANT ZeroClamp est une fonction importante pour les systèmes de fabrication modernes, notamment dans la fabrication automatisée. Grâce à une interface de contact spéciale, il garantit une répétabilité précise et fiable du point zéro. La force de serrage pneumatique du système maintient les pièces en toute sécurité dans la position souhaitée, ce qui permet un changement rapide et précis de la pièce sans nécessiter de repositionnement. Cela permet de réduire le temps de préparation et d'augmenter la productivité. Le serrage à point zéro du système GARANT ZeroClamp est indispensable pour des processus de fabrication efficaces. Découvrez la technologie innovante de GARANT ZeroClamp et optimisez votre production.

**Livraison:**

1 plot de serrage simple avec base, 1 demi-coupleur, 3 brides de serrage.

**Description technique**

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Hauteur H                  | 54 mm |
| Trou d'indexage disponible | oui   |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Force de serrage    | 40 kN            |
| Ø plot de serrage d | 138 mm           |
| Ø support           | 160 mm           |
| Série               | ZeroClamp        |
| Type de produit     | Plots de serrage |