

Garant**Plot de serrage ZeroClamp, Type: 138****Données de commande**

N° commande	360040 138
GTIN	4045197577115
Classe d'article	310

Description**Exécution:**

Tous les composants sont en acier inoxydable. Le serrage à point zéro du système GARANT ZeroClamp est une fonction importante pour les systèmes de fabrication modernes, notamment dans la fabrication automatisée. Grâce à une interface de contact spéciale, il garantit une répétabilité précise et fiable du point zéro. La force de serrage pneumatique du système maintient les pièces en toute sécurité dans la position souhaitée, ce qui permet un changement rapide et précis de la pièce sans nécessiter de repositionnement. Cela permet de réduire le temps de préparation et d'augmenter la productivité. Le serrage à point zéro du système GARANT ZeroClamp est indispensable pour des processus de fabrication efficaces. Découvrez la technologie innovante de GARANT ZeroClamp et optimisez votre production.

Utilisation:

Pour montage individuel dans des dispositifs de serrage.

Description technique

Ø plot de serrage d	138 mm
Force de serrage	40 kN
Trou d'indexage disponible	non
Série	ZeroClamp

Type de produit

Plots de serrage

Accessoires

Jeu de joints Pour \varnothing plot de serrage 138 mm

360044 138