



## Pantaloni di protezione per saldatore PROBAN, blu royal, Taglia: 66



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	091597 66
GTIN	4050274859763
Classe articolo	09Y

### Descrizione

#### Esecuzione:

L'abbigliamento di protezione per saldatori, **in versione classica e a tinta unita**, si contraddistingue per una **particolare robustezza** abbinata a un **comfort elevato** e a una **buona traspirabilità**. Questo tipo di abbigliamento garantisce una protezione efficace da potenziali pericoli quali calore, scintille e spruzzi di saldatura. Tale linea presenta inoltre proprietà parafiamma che rimangono inalterate anche dopo frequenti lavaggi. Campi di impiego: acciaierie, industria metallurgica, lavori di saldatura, costruzione di impianti, fonderie.

I pantaloni PROBAN® sono provvisti di numerose tasche in cui poter riporre i propri utensili da lavoro. Il girovita è dotato di una chiusura a bottoni nascosta.

- **Due tasche verticali.**
- **Tasca portametro e tasca posteriore rinforzate con patella e chiusura a bottoni a pressione nascosta.**
- **Patta con chiusura a bottoni nascosta.**

#### Norma:

- **EN ISO 11611, Klasse 2, A1**
- **EN ISO 11612, A1, B1, C1, E2, F1**

#### Nota:

Linea disponibile su richiesta con grammatura 470 g/m<sup>2</sup> certificata a norma EN 11612, A1, B1, C1, E3, F1, oppure in una variante più leggera con grammatura 320 g/m<sup>2</sup> certificata a norma EN

11611, classe 1, A1 ed EN 11612 A1, B1, C1. La tabella taglie con specchietto di confronto delle misure internazionali si trova nella parte informativa alla fine del catalogo.

Abbigliamento a norma: DIN EN ISO 11611 Protezione durante la saldatura

## Descrizione tecnica

Taglia DE	66
Genere	da uomo
Composizione del tessuto	100% cotone
Grammatura del materiale / spessore del tessuto	380 g/m <sup>2</sup>
Lavaggio	Colorati 60 °C
Abbigliamento a norma	DIN EN ISO 11612 Protezione da fiamme e calore
Abbigliamento a norma	DIN EN ISO 11611 Protezione durante la saldatura
Colore	blu royal
Tipo di prodotto	Pantaloni di protezione per saldatore