

Segnali di salvataggio, nuovo standard Freccia direzionale obliqua (solo in combinazione con un segnale di salvataggio), Modello: 14150

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	099355 14150
GTIN	4061466103274
Classe articolo	09V

Descrizione

Norma:

ASR A1.3; ISO 3864

Nota:

Questi cartelli sono disponibili anche con pellicola più sottile (autoadesiva, spessore 0,1 mm). I segnali di salvataggio rispondono al nuovo standard (a partire da marzo 2022) delle regole tecniche ASR A1.3 e ASR A2.3. I cartelli conformi al vecchio standard sono reperibili nell'eShop.

Descrizione tecnica

Tipo di fornitura	Pezzi
Proprietà di luminescenza	fotoluminescente
Lunghezza	150 mm
Materiale	Pellicola in PVC
Contenuto	1
Altezza	150 mm
Tipo di fissaggio	autoadesivo
Intensità luminosa dopo 60 minuti	0,022 cd/m ²
Intensità luminosa dopo 10 minuti	0,15 cd/m ²
Tipo di prodotto	Segnali di salvataggio