

## Calibração Micrómetro externo sem medida de ajuste, faixa de medição máxima: 100mm



### Dados do pedido

Número do pedido	022000 100
GTIN	2050002055759
Classe de artigo	49X

### Descrição

#### Modelo:

A calibração é uma parte essencial da garantia de qualidade. Fazer cedências neste âmbito pode ficar caro rapidamente: por exemplo, na maioria dos casos, a responsabilidade por produtos com defeito é do fabricante. Conosco como parceiros para a calibração das suas ferramentas de medição e ensaio, pode garantir a sua tranquilidade: Tratamos de todo o processo, do transporte seguro e da calibração e recalibração em conformidade com as normas. Naturalmente, fazemos tudo isto tendo em conta todos os regulamentos e normas aplicáveis, bem como os padrões existentes na sua empresa.

Desde agosto de 2021 que oferecemos a máxima precisão e a mais alta qualidade no nosso novo laboratório de calibração em Nuremberga, na Alemanha. Com a empresa Trescal, temos acesso direto ao fornecedor líder mundial de serviços de calibração.

#### **CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DE FÁBRICA (ISO)**

Os certificados de calibração de fábrica são uma alternativa económica aos certificados de calibração DAkkS. Ao contrário da calibração DAkkS, a calibração de fábrica é rastreável apenas ao padrão de fábrica e não ao padrão nacional. Como resultado, a calibração de fábrica não é reconhecida internacionalmente por todos os utilizadores. Os laboratórios da Trescal cumprem, sem exceção, o padrão da norma DIN EN ISO/IEC 17025. Isto garante a rastreabilidade das calibrações e das amostras. A Trescal também aplica os mesmos padrões de uma calibração DAkkS numa calibração de fábrica.

#### **Vantagem:**

- **Boa relação custo-benefício**
- **Rápido**

· **Rastreabilidade ao padrão nacional garantida indiretamente**

**Recomendação:**

O tratamento especializado e a recalibração regular podem aumentar a vida útil dos seus produtos de teste e protegê-los de danos e desgaste excessivo. Importante neste contexto: Formações abrangentes dos funcionários sobre a utilização de produtos de teste e medição.

**Instrução:**

**O serviço de calibração só pode ser encomendado em conjunto com um artigo correspondente.**

**O tipo de serviço de calibração correspondente a cada artigo pode ser consultado em cada um dos artigos calibráveis.**

Para calibração de um micrómetro externo incluindo a medida de ajuste, usar a calibração B2 n.º 022040 ou 022050.

---

## Descrição técnica

faixa de medição máxima

100 mm

Calibração

B1