



## Aparelho de ajuste de zero, Tipo: 50



### Dados do pedido

Número do pedido	359085 50
GTIN	4045197973443
Classe de artigo	32E

### Descrição

**Modelo:**

Aço especial endurecido.

**Vantagem:**

Sem danos na extremidade de corte da ferramenta ao arrancar. Não é necessário fita calibrada nem cavilha de contacto.

**Função:**

- Colocar a face de deteção com mola e a face de referência do aparelho à mesma altura (por exemplo, com uma régua) e colocar o ponteiro de medição em  $-0,25$ .
- Colocar o aparelho sobre a peça de trabalho e deslocar a fresa sobre a superfície de contacto de mola até que o ponteiro do comparador esteja em 0. A fresa está agora posicionada exatamente 50 mm ( $\pm 0,01$  mm) acima da peça a ser processada (dimensão para entrada no comando da máquina).

**Utilização:**

Para definir as ferramentas (p. ex. fresa) para zero e determinar o ponto de referência do fuso da máquina.

**Material fornecido:**

Inclui estojo de madeira, comparador, protocolo de medição e manual de instruções.

**Instrução:**

Comparador sobresselente n.º 359086, ver lista de peças sobresselentes.

### Descrição técnica

Mostrador do comparador	0,01 mm
Altura da superfície apalpadora acionada por mola com ponteiro na posição 0	50 mm
Ø da caixa	65 mm
Altura da caixa – área de referência	49,75 mm
Ø da superfície apalpadora acionada por mola	47 mm
Tipo de produto	Dispositivo de ajuste a zero

---

## Acessórios

Comparador sobresselente para ajustador zero n.º 359085 Área de medição/Ø da caixa 3/40	359086 3/40
--	-------------