

**Transmissor de dados, número máximo de medidores conectáveis: 1****Dados do pedido**

Número do pedido	498904 1
GTIN	2050001958747
Classe de artigo	49H

Descrição**Modelo:**

Para ligar medidores com emissão de dados Digimatic a um computador, através de interface USB. O cabo USB também pode ser usado para ligação de energia. A transferência de dados pode ser controlada por software, através da tecla de dados na interface ou no medidor e, opcionalmente, através do interruptor de pé. É possível ampliar posteriormente os aparelhos. Transmissor de dados para equipamentos de medição com interface Digimatic e Opto-RS.

Material fornecido:

Inclui cabo de dados USB para ligação ao computador.

Acessórios especiais:

Interruptor de pé n.º 498903.

Cabo adaptador para ligar equipamentos de medição com interface Opto-RS n.º 498908, conjunto para ligar a RS232 ao PC, incluindo fonte de alimentação e cabo de ligação.

Descrição técnica

Número de saídas USB	1
Número de entradas Digimatic	1
Ligação do interruptor de pé	sim
Entrada de ligação Opto-RS	sim

Tipo de produto

Interface de dados