

Garant**Dorn de centrare, Tip: 120/138****Date comandă**

Numărul de comandă 360027 120/138

GTIN 4045197812810

Clasa articolului 310

Descriere**Execuție:**

Tensiunea punctului zero a sistemului GARANT ZeroClamp este o funcție importantă pentru sistemele moderne de producție, în special în producția automatizată. Datorită unei interfețe speciale de contact, asigură o precizie precisă și fiabilă a repetării punctului zero. Forța de strângere pneumatică a sistemului menține piesele de prelucrat în poziția dorită, astfel încât o schimbare rapidă și precisă a piesei de prelucrat să fie posibilă fără re poziționare. Acest lucru reduce efortul de echipare și crește productivitatea. Tensiunea punctului zero a sistemului GARANT ZeroClamp este esențială pentru procese de fabricație eficiente. Aflați mai multe despre tehnologia inovatoare GARANT ZeroClamp și optimizați-vă producția.

Aplicație:

Permite atingerea rapidă a unui punct de pe masa mașinii și alinierea capului de strângere.

Adaptat pentru:

Capete de strângere Ref. 120 și 138

Descriere tehnică

Ø cozii 25 mm

Lungimea totală 150 mm

Lungimea cozii	50 mm
Serie	ZeroClamp
Tip produs	Dorn de centrare