



## Vârf de centrare CoAE pentru antrenor frontal, Ø vârfurilor de centrare D: 6mm



### Date comandă

Numărul de comandă	327661 6
GTIN	4019208505442
Clasa articolului	33I

### Descriere

#### Execuție:

Antrenoarele frontale sunt scule de strângere folosite în procesul de fabricație automată. Ele servesc la transmiterea momentului de rotație a axului mașinii la piesă. Prin intermediul antrenoarelor frontale (numite și vârfuri de antrenare) sunt prinși arborii în mașina de prelucrare. Conturul exterior complet al piesei poate fi prelucrat cu o singură prindere. Prinderea între centrele piesei permite implementarea unor exigențe înalte privind concentricitatea.

**CoAE este un antrenor Constant pentru partea frontală**, care se fixează manual la strung. Este folosit în special la strunjirea pe întreaga lungime. Componentele sunt prinse frontal. La aceeași prindere, se poate realiza și o prelucrare prin frezare. Se remarcă printr-o forță constantă de strângere, chiar și la suprafețe frontale cu denivelări sau la abateri mari de ortogonalitate. Prinderea n-are joc radial. Datorită structurii modulare, se pot folosi diverse vârfuri precum și diferite discuri de antrenare cu un antrenor unic, ceea ce permite prelucrarea celor mai variate geometrii. CoAE înlocuiește antrenorul frontal CoA, de la RöhM. Recomandat pentru mașinile de prelucrare cu strângere manuală.

#### Adaptat pentru:

Corp de bază Cod 327521, 327541.

#### Notă:

Incompatibil cu sistemul vechi CoA.

### Descriere tehnică

Ø vârfurilor de centrare D	6 mm
Tip produs	Antrenor frontal

