

Garant**ZeroClamp Set de centrare, Ø de centrare A / înălțimea centrării: 50/10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	360016 50/10
GTIN	4045197377197
Clasa articolului	310

Descriere**Execuție:**

Tensiunea punctului zero a sistemului GARANT ZeroClamp este o funcție importantă pentru sistemele moderne de producție, în special în producția automatizată. Datorită unei interfețe speciale de contact, asigură o precizie precisă și fiabilă a repetării punctului zero. Forța de strângere pneumatică a sistemului menține piesele de prelucrat în poziția dorită, astfel încât o schimbare rapidă și precisă a piesei de prelucrat să fie posibilă fără re poziționare. Acest lucru reduce efortul de echipare și crește productivitatea. Tensiunea punctului zero a sistemului GARANT ZeroClamp este esențială pentru procese de fabricație eficiente. Aflați mai multe despre tehnologia inovatoare GARANT ZeroClamp și optimizați-vă producția.

Aplicație:

Pentru alinierea bazelor de centrare. Pentru unități de bază cu o grosime de 40–50 mm.

Descriere tehnică

Ø de centrare A	50 mm
Înălțime de centrare B	10 mm
Serie	ZeroClamp

Tip produs

Set de centrare